

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214082/2/25-11401	Data raportu	21-02-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Krzysztof Orzeszyna mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	20-02-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/11911/25/02/17	Miejsce oględzin	MM CARS WROCŁAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF77BBHY6JN529199
Marka, model	CITROEN Berlingo Van 1.6 Bl...
Typ, wersja	Berlingo Van 1.6 BlueHDi L1 Fe
Numer rejestracyjny	WD3051M
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1560 ccm/73 kW
Stan licznika	118 193 km
Data 1. rej./rok prod.	07-11-2018/2018
Data nast. bad. techn.	23-10-2025
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS z elektronicznym rozdziałem sił hamowania, AFU (system wspomagania hamowania awaryjnego), Drzwi boczne prawe przesuwne, nieoszlone, ESP (system stabilizacji toru jazdy) z funkcją Hill Assist, Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotel pasażera pojedynczy, Immobiliser, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Konsola ze schowkiem między fotelami przednimi, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane elektrycznie, Poduszka powietrzna kierowcy, Podłokietnik fotela kierowcy, Radio CD z MP3 ze sterowaniem przy kierownicy, Regulator i ogranicznik prędkości ze sterowaniem z kolumny kierownicy, Szufłada pod siedzeniem kierowcy, Szyby boczne regulowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Wspomaganie kierownicy, progresywne, Wyświetlacz monochromatyczny A+ na desce rozdzielczej, Zamek centralny, Zdalne sterowanie zamkiem centralnym, Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, z funkcją follow me home, Podwójne wielofunkcyjne siedzenie pasażera EXTENSO, Przegroda standardowa (dolna część z blachy, górna z siatki), Zestaw głośnomówiący Bluetooth, Światła przeciwmgielne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FULDA, KRISTALL MONTERO 3	195/65 15 91T	8,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL MONTERO 3	195/65 15 91T	8,0 mm
tylna	prawe	FULDA, KRISTALL MONTERO 3	195/65 15 91T	8,0 mm
	lewe	FULDA, KRISTALL MONTERO 3	195/65 15 91T	9,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Próg prawy	150 - 500

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wyłumienie dol.(od strony sil.)	rozerwanie	WY	0.5
2	Kratka ozdob. pasa podszybia cz.boczna L	ubytki materiału	WY	0.1
3	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	rozerwanie	WY	0.3
4	Listwa ozdobna drzwi tylnych R	zarysowanie	WY	0.2
5	Zderzak, środek	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.7
6	Uszczelka drzwi/klapy	wgniecenie/odkształcenie, rozerwanie	WY	0.2
7	Obudowa silnika, góra	brak	WY	0.2
8	Dywaniki podłogi tył	rozerwanie	WY	0.5
9	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
10	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
11	Słupek przed A z progiem wym.czes R	ślady korozji	NA	0.5
12	Dach	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.8
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
14	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
15	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1.2
16	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
17	Błotnik tylny R	ślady korozji	NA	0.5
18	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
19	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
20	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
21	Szyba przednia barwiona	wymieniona		
22	Słupek przed A z progiem wym.czes L	rysa/odprysk		
23	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
24	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		
25	Tapicerka drzwi tylnych R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – dane



Fot. 36

Książka serwisowa – ostatni przegląd

[illegible]

A photograph showing a collection of items on a dark, textured car seat. In the foreground, there are two main booklets. The one on the left is titled 'CITROËN BERLINGO MULTISPACE BERLINGO' in large letters, with 'PODSTAWOWY PRZEWODNIK' (Basic Guide) below it. The one on the right is titled 'KSIĄŻKA SERWISOWA I GWARANCYJNA' (Service and Warranty Book) and features an orange graphic of a wrench and a screwdriver. Between and around these books are several other items: a stack of white papers, a small booklet titled 'BERLINGO BERLINGO', a set of car keys with a black fob and a green tag, and some official-looking documents with stamps. The background is the dark fabric of the car seat.

strona 21

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zdjęcie do protokołu



Fot. 48

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zdjęcie do protokołu



Fot. 50

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zdjęcie do protokołu



Fot. 52

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zdjęcie do protokołu



Fot. 54

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zdjęcie do protokołu



Fot. 56

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 58

Szyba czołowa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 66

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 68


Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Próg P - Inne 1



Fot. 70

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Słupek przedni P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 72

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 74

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Pokrywy bagażnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 78

Pokrywy bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 80

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 82

Zderzak tylny() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 84

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Dach - Inne 1



Fot. 86

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 88

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 90

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 92


Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 94

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Uszczelka pokrywy tylnej - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 96

Wykładzina podłogi bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1