

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-124/2025_PY19070

Numer szkody / sprawy SM-124/2025_PY19070
Nr kalkulacji 8184

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0141211

Numer rejestracyjny: PY19070
Numer nadwozia: YARECYHZ2GJ000390
Marka: TOYOTA
Model: Proace City Verso 19-24
Typ: Proace City Verso 1.5 D-4D Family
Data pierwszej rejestracji: 02.02.2023
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8067
Data wyceny: 19.03.2025
Wycena na dzień: 19.03.2025
Wersja bazy danych: 2025.03
Wartość: 71 300,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny 8184
Data wyceny 19.03.2025
Wycena na dzień 19.03.2025
Numer licencji / użytkownik 35006 / Walewski Andrzej

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-124/2025_PY19070

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0141211

Numer rejestracyjny / numer VIN PY19070 / YARECYHZ2GJ000390
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 02.02.2023 / 25
Rok produkcji 2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 153 867 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 57 500 / 96 367
Lakier szary metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka TOYOTA
Model Proace City Verso 19-24
Typ Proace City Verso 1.5 D-4D Family
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.07.2019 - 31.05.2024
Pojemność silnika (ccm) 1499
Moc kW / KM 96 / 130
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.03)	PLN	98 200
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-2 025
Korekta na przebieg	PLN	-13 900
Korekta na rok produkcji	PLN	-4 472
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	680
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-6 580
Korekta na stan opon	PLN	-560

Wartość pojazdu (brutto) **PLN** **71 300**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Czujnik deszczu
- Czujnik zmięczenia
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Drzwi boczne przesuwne, prawe i lewe
- Dywaniki welurowe
- Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
- Elektryczny hamulec postojowy (EPB)
- Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem
- Fotel kierowcy komfortowy (podłokietnik, regulacja wysokości, pochycenia i odcinka lędźwiowego)
- Fotel pasażera składany w 1. rzędzie
- Fotele indywidualne w 2. rzędzie, 3 szt.
- Fotele przednie podgrzewane
- Gniazdo 230V
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Kamera cofania
- Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki i lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Klamki wewnętrzne w kolorze chromowanym
- Kłapa tylna przeszklona, z otwieraną szybą
- Klimatyzacja automatyczna
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Konsola centralna pomiędzy fotelami w pierwszym rzędzie
- Lakier uni
- Listwy boczne w kolorze nadwozia, z elementami chromowanymi
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze fortepianowej czerni
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
- Lusterko z dodatkowym lusterkiem do obserwowania pasażerów
- Oświetlenia przestrzeni pasażerskiej
- Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne
- PSC - układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia
- Relingi dachowe w kolorze fortepianowej czerni
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Rolety przeciwsłoneczne
- Schowek ponad głowami w przestrzeni pasażerskiej
- Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
- Stoliki samolotowe w oparciach przednich foteli
- System eCall
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System multimedialny Toyota PRO-Touch (ekran dotyk.8 cali, Android Auto, Apple CarPlay), 6 głośników
- System rozpoznawania znaków drogowych, rozszerzony (RSA)
- System utrzymania pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC)
- Szyba tylna ogrzewana
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa Toyota Manhattan
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty ISOFIX na wszystkich siedzeniach drugiego rzędu
- Uchwyty w bagażniku szt. 4
- VSC - system stabilizacji toru jazdy
- Wycieraczka szyby tylnej
- Wykładzina bagażnika
- Wyświetlacz kolorowy między zegarami, z chromowaną ramką
- Zamek centralny sterowany pilotem
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw głośnomówiący z Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lakier metalik

PLN

680

SUMA**PLN****680****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-8%)

PLN

-6 580

SUMA**PLN****-6 580****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), NOKIAN, 205/55R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:

8

Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:

4

Zużycie [%]:

66

Obniżka na zniszczenie [%]:

0

Wartość (brutto)**PLN****-140**

Oś 1, Opona 2 (prawa), NOKIAN, 205/55R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

-140**Oś 2, Opona 1 (lewa), NOKIAN, 205/55R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

-140**Oś 2, Opona 2 (prawa), NOKIAN, 205/55R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

-140**SUMA****PLN****-560****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie prawe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny prawy – zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – porysowany,
- zderzak tylny – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- szyba czołowa – pęknięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika































































































































































