

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214680/4/25-11401	Data raportu	11-04-2025
Rzeczoznawcy	Tomasz Karkocki (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	10-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/25086/25/04/04	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBAH7NPXK7010590
Marka, model	SKODA Superb III 15-19
Typ, wersja	Superb 2.0 TDI Style
Numer rejestracyjny	GD913SG
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	315 269 km
Data 1. rej./rok prod.	15-10-2018/2018
Data nast. bad. techn.	01-10-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Care Connect (eCall - wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp), Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył + MANOEUVRE ASSIST, DSR - system odpowiedzi ruchu kierowcą, Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 17 STRATOS z ogumieniem, Fotel pasażera regulowany elektrycznie przez pasażerów tylnej kanapy, Fotel przednie ust. elektrycznie, fotel kierowcy z pamięcią, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphone'a na ekranie radia lub nawigacji, Funkcja rekuperacji energii, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Intelligent Lights Assistant - funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych, KESSY - bezkluczykowy system obsługi samochodu, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM), Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna - Climatronic, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT, Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów, Lampy tylne w technologii LED, Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light), Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane, Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową i pamięcią ustawień, Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi, Lusterka i klamki w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogrzewanie przednich i tylnych foteli, Osłona chłodnicy (grill) w kolorze chromu, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Podłokietnik Jumbo Box, Pokrowiec na narty, Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego, RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni, Radio Bolero (MP3, SD, USB, Aux-in, obsługa głosowa, ICC), Schowek na okulary, Schowek pod fotelem pasażera, Spryskiwacze lamp przednich, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa STYLE, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane z przestrzeni bagażowej, Tylnie oparcie składane, dzielone, Tylny podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika, Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether, Wykończenie wnętrza - Style w kolorze ciemnego aluminium, Wykończenie wnętrza w kolorze chromu, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Zestaw siatek w bagażniku, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmigielne z funkcją doświetlania zakrętów, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe, Lakier metalik, Pakiet FRESH dla wersji Style

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, SW 608	215/55 17 93V	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, SW 608	215/55 17 93V	6,8 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, SW 608	215/55 17 93V	6,0 mm
	lewe	GOODYEAR, SW 608	215/55 17 93V	5,8 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150

14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Łotnik przedni R	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
3	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
4	Łotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
5	Łotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
7	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14


Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Dach - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Dach - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 48

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik przedni L - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 54

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1