

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	393904/4/25-9570	Data raportu	09-04-2025
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	09-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/24819/25/04/04	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	KMHLC81UAHU137087
Marka, model	HYUNDAI i40 Wagon 15-18
Typ, wersja	i40 1.7 CRDi Comfort
Numer rejestracyjny	WD8349J
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1685 ccm/104 kW
Stan licznika	208 956 km
Data 1. rej./rok prod.	18-09-2017/2017
Data nast. bad. techn.	18-09-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Aktywne zagłówki - przód, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i system kontroli trakcji, Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/60, Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie w 10 kierunkach, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie - ogrzewane, Gniazda USB + AUX, HAC - system kontroli podjazdu, Hamulec postojowy - elektryczny, Instalacja radiowa + 6 głośników, Interfejs Bluetooth, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy, Koło zapasowe - dojazdowe, LKAS - system utrzymania toru jazdy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Listwy boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne ustawiane mechanicznie, Lusterka boczne, podgrzewane, Lusterka do makijażu, podświetlane, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Możliwość wyboru sportowego trybu pracy wspomagania kierownicy, Poduszka powietrzna kolan kierowcy, Przedni podłokietnik, Radio CD z MP3, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek na okulary, Schowek po stronie pasażera, chłodzony, Siatka zabezpieczająca bagaż, System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu, Szyba przednia, podgrzewana (częściowo), Szyby atermiczne, Szyby barwione, Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane jednym przyciskiem, Tylne oparcie składane, dzielone, Tylne podłokietnik, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SAVA, ESKIMO HP2	205/60 16 96H	5,0 mm
	lewe	SAVA, ESKIMO HP2	205/60 16 96H	6,0 mm
tylna	prawe	SAVA, ESKIMO HP2	205/60 16 96H	7,0 mm
	lewe	SAVA, ESKIMO HP2	205/60 16 96H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	0.5
2	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
3	Dach	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk, ślady korozji	NA	1.5
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji, rysa/odprysk	NA	1
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
7	Okładzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1
8	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk, ślady korozji	NA	2
9	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
10	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
11	Przysłona pokrywy tylnej	rysa/odprysk		
12	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Inne 1



Fot. 40


Drzwi przednie P - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 48


Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Dach - Inne 1



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61


Drzwi przed L - Inne 1



Fot. 62


Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 64

Fotel prz. praw. - Inne 1