

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001865522
Besichtigt am: 05.03.2025 13:08
Berichts-Nr: 7921486
FIN: TMBJW7NP0N7029692



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AUJ
Erstzulassungsdatum:	24.02.2022
Laufleistung:	84.631 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	6.300 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Batterie 380A (68Ah)
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Batterie/Generator Kapazität Standard
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"REAR VIEW CAMERA MID"	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Beheizbare Vordersitze
"SOUND SYSTEM CANTON"	Berganfahrassistent
"SOUND SYSTEM CANTON"	Betriebserlaubnis Nachtrag
"Virtual Cockpit"	Bordliteratur in Deutsch
12 Volt-Steckdose(n)	Bordwerkzeug
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG	Business Columbus
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Chrom-Paket
2x USB vorne + 2x USB hinten	Chromrahmen um die Seitfenster
3 Schlüssel	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	DAB - Digitaler Radioempfang
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Dachreling, schwarz
6-Gang-Automatikgetriebe	Dachspoiler
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dämpfung hinten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dämpfung vorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Dekorleiste Brushed
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Doppelton-Signalhorn
Aktive Reifenkontrollanzeige	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Aktivkohlebehälter	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Anhängerkupplung, schwenkbar	ECO-Funktion
Anhängerkupplung, schwenkbar	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	-
Assistenz	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Aufkleber/Schilder in deutsch	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Entriegelung Hintersitz Standard
Außenspiegel links, konvex	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrerkniefairbag
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar separat beheizbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Ausstattungsstufe - Ambition	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Fertigungsablauf Standard
	Feststellbremse
	Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist inkl. City ANB für ACC high	Mittelarmlehne vorn
Frontantrieb	Mittelkonsole
Frontscheibenheizung	Motorenstart Standard
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Navi Columbus + Web radio
Fußhebelwerk "Standard"	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Nebelschlussleuchte
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Nicht Heissland
Halbleiter	Nichtraucherausführung
Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung, (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)	Normal-Lackierung
Heckscheibenwischer "AERO"	Notrufsystem eCall+
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Adapter
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Innenleuchte im Fußraum vorn	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne CD/DVD für Navigation
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Voldach)
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Durchladeeinrichtung
Keine Aktionsausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Feuerlöscher
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Fußmatten
Klimakomfortscheibe	Ohne Garagentoröffner
Komfortsitze vorn	Ohne Generator
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen vorn	Ohne Kindersitz
Kraftstoffbehälter	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladeboden
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)	Ohne Lichtassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Schmutzfänger
LED Rückleuchte	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sonnenschutzrollo
Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leseleuchte vorn	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Uhr
Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Halter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
	Ohne zusätzliche Bereifung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
2	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfängerzierblende hinten	Abrieb	Ersetzen
5	Windschutzscheibe	Steinschlag	Glasreparatur
6	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Fußmatten	Riss	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden	Fachgerecht repariert Hagelschaden	€ 5.645,81
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.645,81

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NP0N7029692

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Gebrochen - Ersetzen und lackieren



2 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Stoßfängerzierblende hinten - Abrieb - Ersetzen



5 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Glasreparatur



6 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Fußmatten - Riss - Ersetzen

