



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8015719  
vom: 14.03.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001879551  
**Besichtigt am:** 14.03.2025 10:01  
**Berichts-Nr:** 8015719  
**FIN:** TMBJJ7NX3NY025595



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8015719  
vom: 14.03.2025

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen       |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                    |
| <b>Hersteller:</b>                  | Skoda                    |
| <b>Modell:</b>                      | Octavia                  |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 8004 / AWL               |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 22.02.2022               |
| <b>Laufleistung:</b>                | 53.852 km                |
| <b>Farbe:</b>                       | Schwarz-Magic Perleffekt |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Schwarz-Magic Perleffekt |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb             |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                   |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)          |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               | 4.689 mm                 |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                | 1.505 mm                 |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              | 1.829 mm                 |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    | 1.990 kg                 |
| <b>Radstand:</b>                    | 2.667 mm                 |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                        |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                        |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                   |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                        |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                        |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang         |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                    |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Schwarz                  |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                        |

## » Dokumente & Wartung

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>  | 02.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 6.000 KM      |



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8015719  
vom: 14.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Fahrzeugausstattung

|  |  |
|--|--|
| "CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter  | Dämpfung hinten,Basis 1  |
| "FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer   | Dämpfung vorn  |
| "SMART LINK" (wired and wireless connect)  | Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"                                 |
| "SUNSET"   | Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe                  |
| 12 Volt-Steckdose im Kofferraum  | Doppelton-Signalhorn   |
| 4 Türen  | Drehstromgenerator 140 A   |
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C   | Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                        |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM<br>ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T<br>D1/TI9/T1I/T3C | Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung            |
| 7-Gang-Automatikgetriebe   | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                         |
| 8 Lautsprecher ( passiv )  | Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -          |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder  | Einparkhilfe vorn und hinten   |
| Abgasrohr hinten (Standard)  | Elektrische Luftzusatzheizung  |
| Abgaskonzept, EU6 AP   | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)              |
| Ablagekästen im Kofferraum   | Entriegelung Hintersitz mechanisch                                     |
| Ambiente und Umfeldbeleuchtung   | Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)                                   |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity  | Fahrerkniefachverankerung  |
| Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht   | Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer                                    |
| Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch  | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                  |
| Außen-Sound Standard   | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-                                  |
| Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb.<br>(Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar,<br>Vorfeldbel.  | Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose              |
| Außen Spiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex  | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,<br>elektrisch |
| Außen Spiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe  | Fertigungsablauf Standard  |
| Ausströmer   | Feststellbremse  |
| Batterie 420A (70Ah)   | Formteilhimmel ungeteilt   |
| Batterie/Generator Kapazität Standard  | FPK-Medium   |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift  | Frontantrieb   |
| Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn   | Frontscheibe in Wärmeschutzglas  |
| Berganfahrassistent  | Fußhebelwerk "Standard"  |
| Besondere Innengeräuschkämpfung  | Gepäckraumabdeckung, schiebbar   |
| Betriebserlaubnis Nachtrag   | Gepäckraumbeleuchtung  |
| Betriebsspannung 12 V  | Gepäckraumbodenbelag Komfort   |
| Bordliteratur in Deutsch   | Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine<br>Bedarfsprognose         |
| Bordwerkzeug   | Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und<br>akustisch     |
| BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)  | Head-Up Display  |
| Chrompaket   | Heckscheibenwischer "AERO"   |
| Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei  | Heckspoiler  |
| DAB - Digitaler Radioempfang   | Hinterachse "Standard"   |
| Dachreling   | Hinterachsgewicht Ausführung 1   |
|  | Infotainment Columbus  |
|  | Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten                                |



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8015719  
vom: 14.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

|   |   |
|---|---|
| Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H  | Ohne Alu/Chrom-Paket                                |
| Kältemittel R1234yf   | Ohne Anhängervorrichtung                            |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung  | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                  |
| Keine Aktionsausführung   | Ohne Car2X  |
| Kindersicherung, elektrisch betätigt  | Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                        |
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite | Ohne Elektromotor ( Hybrid )                        |
| Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)   | Ohne erweitertem Sicherheitssystem                  |
| Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging  | Ohne Fußmatten                                      |
| Kopfstützen hinten (3 Stück)  | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche                      |
| Kopfstützen vorn  | Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage              |
| Kraftstoffsystem Diesel   | Ohne Halter   |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland  | Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                   |
| Lane Assist (ohne HOD)  | Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne                  |
| LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung  | Ohne Ladeboden                                      |
| Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic  | Ohne Ladekabel                                      |
| LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling  | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze             |
| Leergewichtsbereich 1   | Ohne Mode3 Ladekabel                                |
| Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.   | Ohne Müdigkeitserkennung                            |
| Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen   | Ohne Schalthebelknopf/-Griff                        |
| Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)                                      | Ohne Schmutzfänger                                  |
| Licht & Sicht   | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                     |
| Linkslenker   | Ohne Skisack  |
| Luxusausstattung  | Ohne Stabilisator hinten                            |
| Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent   | Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung            |
| Mit Multifunktionskamera  | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                 |
| Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige  | Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg               |
| Mittelarmlehne vorn   | Ohne Überführungsausrüstung                         |
| Mittelkonsole   | Ohne Verkehrszeichenerkennung                       |
| Modul Boden hinten Ausführung 4   | Ohne zus. Funktionsfehleranzeige                    |
| Multipler Matrix-Beam   | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                    |
| Navi Columbus + Web Radio   | Ohne Zusatz-/Standheizung                           |
| Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte  | Ohne zusätzliche Bereifung                          |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig   | Optionsinfotainment (MIB3)                          |
| Netztrennwand   | Pannen-Set  |
| Nicht Heissland   | Radschrauben Standard                               |
| Normal-Lackierung   | Radstand  |
| Notrufsystem eCall+   | Rechtsverkehr                                       |
| Ohne 2. Batterie  | Region  |
| Ohne Ablagenpaket/box   | Regionscode " ECE " für Radio                       |
| Ohne Adapter  | Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert      |
| Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR   | Reifendruckkontrolle                                |
| Ohne alternativ-Antriebssystem  | Reifenlieferanten für EU Länder                     |
|   | Remote Access / Remote Access + Online Infotainment |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8015719  
vom: 14.03.2025

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre  
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne  
Scheibenbremsen hinten  
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)  
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung  
Schriftzugsatz in Grundaufführung  
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag  
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren  
Side Assist  
Sitzbezüge in Stoff  
Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory  
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar  
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sprachsteuerung  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
Steuerung (werksintern)  
Steuerung (werksintern)  
Stoßfänger in Wagenfarbe  
Tagesfahrlichtschaltung  
Tankdeckel  
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)  
Typprüfand Deutschland  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variant/Avant  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperr elektronisch  
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz  
Zus. Rückstrahler (Türbereich)  
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8015719  
vom: 14.03.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Dunlop     | Vorne  | Links    | Winter | Stahl | 205/60 R 16 96 H | 8,0 mm      |
| Dunlop     | Vorne  | Rechts   | Winter | Stahl | 205/60 R 16 96 H | 8,0 mm      |
| Dunlop     | Hinten | Links    | Winter | Stahl | 205/60 R 16 96 H | 8,0 mm      |
| Dunlop     | Hinten | Rechts   | Winter | Stahl | 205/60 R 16 96 H | 8,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Goodyear    |     |          | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 7,0 mm      |
| Goodyear    |     |          | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 7,0 mm      |
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 6,0 mm      |
| Continental |     |          | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 6,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 05.2025**Kompressor vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8015719  
vom: 14.03.2025

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                          | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Türverkleidung hinten links      | Deformiert           | Ersetzen            |
| 2  | Einstiegsschweller hinten rechts | Kratzer              | Smart Repair        |
| 3  | Alufelge vorne rechts            | Kratzer              | Pauschalbetrag      |
| 4  | Alufelge hinten rechts           | Kratzer              | Pauschalbetrag      |
| 5  | Außenspiegel Gehäuse links       | Steinschlag          | Auslegen + Polieren |
| 6  | Tür vorne rechts                 | Kratzer              | Auslegen + Polieren |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil           | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Tür hinten rechts | Delle(n)             | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Windschutzscheibe | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8015719  
vom: 14.03.2025

## » Merkantile Wertminderung

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                        | Nein                                  |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>                   | Ja                                    |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>                | Ja                                    |
| <b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b> | Ja                                    |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil  | Lack ( $\mu\text{m}$ ) |
|--|------------------------|
| Lackschichtdicke Tür hinten links ( $\mu\text{m}$ )        | 209,0                  |
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten links ( $\mu\text{m}$ ) | 213,0                  |
| Lackschichtdicke Kofferraumdeckel ( $\mu\text{m}$ )        | 274,0                  |

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8015719  
vom: 14.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJJ7NX3NY025595

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8015719  
vom: 14.03.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8015719  
vom: 14.03.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Türverkleidung hinten links - Deformiert - Ersetzen



2 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



3 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



4 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



5 - Außenspiegel Gehäuse links - Steinschlag - Auslegen + Polieren



## 6 - Tür vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

