



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7844110
vom: 26.02.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001850522
Besichtigt am: 26.02.2025 13:17
Berichts-Nr: 7844110
FIN: WVVZZZAWZMU036871



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7844110
vom: 26.02.2025

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | Limousine |
| Hersteller: | Volkswagen |
| Modell: | Polo |
| HSN / TSN: | 0603 / CDS |
| Erstzulassungsdatum: | 07.07.2021 |
| Laufleistung: | 44.903 km |
| Farbe: | Deep Black Perleffekt |
| Farbe Dach: | Deep Black Perleffekt |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Benzin |
| Hubraum: | 1.000 ccm |
| Leistung: | 70 kW (96 PS) |
| Fahrzeuglänge: | 4.053 mm |
| Fahrzeughöhe: | 1.461 mm |
| Fahrzeugbreite: | 1.751 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 1.610 kg |
| Radstand: | 2.548 mm |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 3 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Automatik 7-Gang |
| Polsterart: | Stoff |
| Interieurfarbe: | Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|---|---------------|
| Nächste HU: | 09.2025 |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Ja |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Ja |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Beide |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |
| Restlauf bis Service: | 17.600 KM |



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7844110
vom: 26.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

| | |
|--|--|
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz |
| 3 Kopfstützen hinten | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer |
| 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich |
| 4 Stahlräder 5,5 J x 15 | Einton-Signalhorn |
| 4 Türen | Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR |
| 6 Lautsprecher | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF | Fahrersitz mit Höheneinstellung |
| Abgasendrohr hinten (Standard) | Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |
| Abgasnorm EU6 AP | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze | Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Aktivkohlebehälter (EVAP) | Fensterheber elektrisch |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | Fertigungsablauf Süd-Afrika |
| Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch | Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch | Frontantrieb |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend |
| Außenspiegel rechts, konvex | Fußgängererkennung |
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe | Fußhebelwerk "Standard" |
| Batterie 320A (49Ah) | Ganzjahresreifen 185/65 R 15 |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Gepäckraumabdeckung |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Gepäckraumbeleuchtung |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar | Gepäckraumboden |
| Berganfahrassistent | Geschwindigkeitsbegrenzer |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Bordliteratur in Deutsch | Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung |
| Chrom-Paket | Handbremshebelgriff in Kunststoff |
| Comfortline | Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung |
| Dachhimmel in Ceramique | Hinterachse "Standard" |
| Dämpfung hinten | Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten |
| Dämpfung vorn | Innenspiegel automatisch abblendend |
| Dekoreinlagen in Limestone Grey Metallic für Instrumententafel und Türverkleidung vorn | Instrumententafel geschäumt |
| Diebstahlwarnanlage | ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze |
| Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz | Kältemittel R1234yf |
| Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar | Kategorie 0 |
| Digitaler Radioempfang DAB+ | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung |
| Diversity-Antenne für FM-Empfang | Keine Aktionsausführung |
| Doppelkupplungsgetriebe DQ200 | |
| Drehstromgenerator 140 A | |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7844110
vom: 26.02.2025

| | |
|---|--|
| Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE) | Ohne Multifunktionskamera |
| Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter | Ohne Nebelscheinwerfer |
| Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage |
| Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn | Ohne Sprachsteuerung |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer | Ohne Spurwechselassistent |
| Kurzheck | Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne Verkehrszeichenerkennung |
| Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung |
| Leuchtwertenregulierung | Ohne zus. Dichtungen außen |
| Licht-und-Sicht-Paket | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen) |
| Linkslenker | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox | Ohne zusätzliche Bereifung |
| Modul Boden hinten Ausführung 1 | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Müdigkeitserkennung | Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" |
| Multifunktionslenkrad | Radio |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" | Radschrauben Standard |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" | Radstand |
| Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr | Radvollblenden |
| Nicht Heissland | Rechtsverkehr |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn | Regensensor |
| Normalsitze vorn | Regionscode " ECE " für Radio |
| Notbremsassistent "Front Assist" | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | Reifenkontrollanzeige |
| Ohne 2. Batterie | Rückleuchten dunkelrot |
| Ohne alternativ-Antriebssystem | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar |
| Ohne Anhängervorrichtung | Schalthebelknauf in Leder |
| Ohne Aufkleber und Embleme | Scheibenbremsen vorn |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen | Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber | Serienkraftstoff-Erstbefüllung |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach) | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel) |
| Ohne Differenzialsperre | Servolenkung |
| Ohne Dynamic Drive Control | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn |
| Ohne ECO-Funktion | Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Slash" |
| Ohne Folienbeklebung | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw |
| Ohne Individualeinbau | Stabilisator vorn |
| Ohne Innenleuchte im Fußraum | Standard-Klimazonen |
| Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik | Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung |
| Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen | Staufach unter den Vordersitze(n) |
| Ohne Lichtassistent | Stoßfänger in Wagenfarbe |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7844110
vom: 26.02.2025

Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
Typprüfstand Deutschland
Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Version Standard plus
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze beheizbar
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7844110
vom: 26.02.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-------|------------------|-------------|
| Goodyear | Vorne | Links | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 88 V | 7,0 mm |
| Goodyear | Vorne | Rechts | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 88 V | 7,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Links | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 88 V | 7,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Rechts | Ganzjahresreifen | Stahl | 185/65 R 15 88 V | 7,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2029

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7844110
vom: 26.02.2025

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Tür vorne links | Delle(n) | Kaltdrücken |
| 2 | Kotflügel vorne rechts | Delle(n) | Kaltdrücken |
| 3 | Scheinwerferschutz rechts | Gebrochen | Ersetzen |
| 4 | Windschutzscheibe | Kratzer | Polieren |

» Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | B-Säule links | Delle(n) | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2 | Heckscheibe | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3 | Kotflügel vorne rechts | Delle(n) | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4 | Dach | Delle(n) | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 5 | Windschutzscheibe | Steinschlag | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

» Fehlteile

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Radzierblende vorne rechts | Fehlt | Ersetzen |
| 2 | Radzierblende hinten rechts | Fehlt | Ersetzen |
| 3 | Radzierblende hinten links | Fehlt | Ersetzen |
| 4 | Radzierblende vorne links | Fehlt | Ersetzen |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7844110
vom: 26.02.2025

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---------------------------------------|
| Vorschäden bekannt: | Nein |
| Vorschäden feststellbar: | Nein |
| Nachlackierungen vorhanden: | Ja |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil | Lack (µm) |
|--|-----------|
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm) | 822,0 |
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm) | 720,0 |
| Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm) | 161,0 |
| Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm) | 206,0 |
| Lackschichtdicke Dach (µm) | 190,0 |

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7844110
vom: 26.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZMU036871

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7844110
vom: 26.02.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7844110
vom: 26.02.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten rechts



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7844110
vom: 26.02.2025



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Scheinwerferschutz rechts - Gebrochen - Ersetzen




4 - Windschutzscheibe - Kratzer - Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - B-Säule links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Radzierblende vorne rechts - Fehlt - Ersetzen



2 - Radzierblende hinten rechts - Fehlt - Ersetzen



3 - Radzierblende hinten links - Fehlt - Ersetzen



4 - Radzierblende vorne links - Fehlt - Ersetzen

