



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8017794
vom: 14.03.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001882495
Besichtigt am: 14.03.2025 13:11
Berichts-Nr: 8017794
FIN: WVGZZZ1TZMW005301



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8017794
vom: 14.03.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Van
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touran
HSN / TSN:	0603 / BWR
Erstzulassungsdatum:	03.11.2020
Laufleistung:	177.459 km
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.527 mm
Fahrzeughöhe:	1.673 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.230 kg
Radstand:	2.786 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff und Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8017794
vom: 14.03.2025

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Bordwerkzeug
"Easy Open" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und elektrischer Schließung	Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschaltern, Ausströmern vorn und Türinnenbetätigung
"Easy Open"-Paket mit Safe-Sicherung	Chromleisten an den Seitenfenstern
"Emergency Assist", Stauassistent, Ausparkassistent sowie "Side Assist Plus" inkl. "Lane Assist"	Dachhimmel in Storm Grey
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Dachkonsole
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dachreling silber eloxiert
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten	Dämpfung hinten für Adaptive Fahrwerksregelung DCC
3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Längs- und Lehnenneigungs-Einstellung sowie Armlehne und Umklappfunktion "Easy Fold"	Dämpfung vorn
4 Leichtmetallräder "Vallelunga" 6,5 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Dekoreinlagen "Piano Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Diebstahlwarnanlage
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
8 Lautsprecher	Digitaler Radioempfang DAB+
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abgasendrohr seitlich, hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Abgasnorm EU6 DG	Drehstromgenerator 180 A
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	ECO-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Allergenfilter	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ambientebeleuchtung (Lichtleisten an den Türdekoren vorn; Türöffner und Türarmlehnen vorn beleuchtet)	Entfall Tire Mobility Set
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	ergoActive Sitze mit 14-Wege-Einstellung und Massagefunktion vorn
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5T0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 380A (68Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe beheizbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, geräuschkämmend und beheizbar
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußgängererkennung und aktive Frontklappe
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebsspannung 12 V	Gepäckmanagement-Paket mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz
Bordliteratur in Deutsch	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8017794
vom: 14.03.2025

Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar	Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Nebelschlussleuchte
Gepäckraumboden höheneinstellbar, mit Fixierelement	Netztrennwand
Gepäckraumbodenbelag Standard	Nicht Heissland
Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit	Normal-Lackierung
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Innenspiegel automatisch abblendend	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den Rücksitzen)	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kategorie 0	Ohne Anhängervorrichtung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Aufkleber und Embleme
Keine Aktionsausführung	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Erkennungsleuchten
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Feuerlöscher
Kindersicherung	Ohne Head-Up Display
Klappstische an den Rückseiten der Vordersitze, neigungseinstellbar	Ohne Individualeinbau
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Kindersitz
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Kraftstoffbehälter	Ohne Sonnenschutzrollo
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Kühlergrill in Schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen	Ohne Überführungsausrüstung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
LED-Rückleuchten	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
MPV	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Müdigkeitserkennung	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Radio
Multifunktionskamera	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, beheizbar	Radstand
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, beheizbar	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
	Reifendruck-Kontrollsystem



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8017794
vom: 14.03.2025

Rückfahrkamera "Rear View"
Schalthebelknopf in Leder
Schalthebelverkleidung f. Automat- schaltung
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzmittelbahnen in Mikrovlies "ArtVelours"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spiegelpaket
Sport-Ausstattung
Sprachbedienung
Stabilisator hinten für Adaptive Fahrwerksregelung DCC
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Standheizung und -lüftung
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn mit Zierleisten unten in Chrom
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Top-Komfortsitze vorn
Top-Paket
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typrüfstand Deutschland
Valllunga 6,5 J x 17 in Schwarz / Oberfläche glanzgedreht, AirStop®-Reifen 215/55 R 17
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze und äußere Rücksitze der 2. Sitzreihe beheizbar
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn,
Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten
Wartungsintervallverlängerung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8017794
vom: 14.03.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Fulda	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Fulda	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Fulda	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Fulda	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 11.2028**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8017794
vom: 14.03.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Kunststoffsstoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Kotflügel vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
8	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
9	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
10	Stoßfänger vorne links	Fehlstellung	Demontage/Montage
11	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
12	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
13	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
14	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8017794
vom: 14.03.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Nein



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8017794
vom: 14.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ1TZMW005301

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8017794
vom: 14.03.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(14.03.2025 13:11) Montierter Wintersatzrad nicht Teil der Ausstattung

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Tür hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8017794
vom: 14.03.2025

6 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

Smart Repair



7 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



8 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



9 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung


10 - Stoßfänger vorne links - Fehlstellung - Demontage/Montage

Kommentar

Folgekosten möglich



11 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken




12 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



13 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



14 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSPUREN

1 - Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8017794
vom: 14.03.2025

3 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

