

Besichtigungsort

2trde_APCOA Deutschland GmbH
 Kiebitzweg 2
 22869-Schenefeld

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Sytnik Denis
 Besichtigungsdatum: 23.4.2025
 Auftragsnummer: Y82601


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

**1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Ford**
 Typ: **Transit Connect**
 Fahrgestellnummer: **WF0RXXWPGRGY82601**
 Erstzulassung: **02.02.2017**
 Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 6 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU6**
 Vorverwendung: **Firmenfahrzeug**

Laufleistung abgelesen: **146.276 km**
 Kraftstoffart: **Diesel**
 Farbe: **Frost-Weiß**
 Leistung: **74 kW / 101 PS**
 Hubraum: **1499 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **1**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Fahrerseite
2	Antischlupfregelung (ASR)
3	Bord-/Verbrauchscomputer
4	Karosserie/Aufbau: Kasten
5	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
6	Nebelscheinwerfer
7	Start/Stop-Anlage
8	Umluftschtaltung elektr. betätigt
9	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
10	Erhöhte Nutzlast
11	Gurtstraffer
12	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
13	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
14	Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
15	3. Bremsleuchte
16	Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
17	Antriebsart: Frontantrieb
18	Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum
19	Reifen-Reparaturkit
20	Schiebetür rechts
21	Stahlfelgen 6,5x16
22	Stoßfänger Wagenfarbe

Nr.	Bezeichnung
23	Tagfahrlicht
24	Batterie 60 Ah
25	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
26	Getränkehalter vorn
27	Laderaumboden Kunststoff (Formteil)
28	Laderaumwanne
29	Sitz-Paket 18
30	Starter-Paket
31	Verglasung getönt
32	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
33	Fensterheber elektrisch vorn
34	Leseleuchte vorn
35	LKW-Zulassung
36	Schaltpunktanzeige
37	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
38	Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
39	Anti-Blockier-System (ABS)
40	Servolenkung elektrisch
41	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
42	Motor 1,5 Ltr. - 74 kW TDCi KAT
43	Radstand 2662 mm
44	Rußpartikelfilter
45	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Anhängerkupplung
2	* Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
3	Fenster feststehend in Schiebetür rechts
4	Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
5	* Audiobedienung am Lenkrad
6	* Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
7	* USB-Anschluss
8	* AUX-IN-Anschluss
9	Airbag Beifahrerseite
10	* Airbag Beifahrerseite abschaltbar
11	Laderaumtrennwand mit Durchladeöffnung und Fenster
12	Heckflügeltüren mit Verglasung
13	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

Nr.	Bezeichnung
14	City-Paket
15	* Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
16	* Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
17	* Innenspiegel mit Ablendautomatik
18	* Scheibenwischer mit Regensensor
19	* Parkpilotsystem hinten
20	* Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
21	* Fahrassistenz-System: Active City Stop
22	* Frontscheibe heizbar
23	Economy-Paket
24	* Start/Stop-Anlage
25	* Batterie verstärkt
26	* Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)

Besichtigungsort

2trde_APCOA Deutschland GmbH
 Kiebitzweg 2
 22869-Schenefeld

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Sytnik Denis
 Besichtigungsdatum: 23.4.2025
 Auftragsnummer: Y82601

**Zustandsbericht**

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Service nachweis vorhanden ja: nein:

Service nachweis

Fahrgestellnummer WF0RXXWPGRGY82601
 Fahrzeugtyp: Ford Transit Connect 74 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Serviceheft nicht Vollständig	08.12.2016	9

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 02/25

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nicht raucherfahrzeug

Besichtigungsort

2trde_APCOA Deutschland GmbH
 Kiebitzweg 2
 22869-Schenefeld

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Sytnik Denis
 Besichtigungsdatum: 23.4.2025
 Auftragsnummer: Y82601


Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Motorhaube Erhöhte Lackschichtwerte
2	Flügeltür Links Erhöhte Lackschichtwerte
3	Seitenwand Links Erhöhte Lackschichtwerte

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motorhauben	1	Steinschlag	
2	Schiebetür Rechts	2	Kratzer, Dellen	
3	Fondseite Rechts	3	Verdellt und Verkratzt	
4	Dritte Bremsleuchte	4	defekt	
5	Flügeltür links	5	Kratzer	

Besichtigungsort

2trde_APCOA Deutschland GmbH
Kiebitzweg 2
22869-Schenefeld

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Sytnik Denis
Besichtigungsdatum: 23.4.2025
Auftragsnummer: Y82601

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

2trde_APCOA Deutschland GmbH
 Kiebitzweg 2
 22869-Schenefeld

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Sytnik Denis

Besichtigungsdatum:

23.4.2025

Auftragsnummer:

Y82601

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	205/60 R16 96H	Goodyear	5
2 - VR	Winterreifen / Stahl	205/60 R16 96H	Goodyear	5
3 - HL	Winterreifen / Stahl	205/60 R16 96H	Goodyear	7
4 - HR	Winterreifen / Stahl	205/60 R16 96H	Goodyear	7

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Stahl	215/55 R16 97H	Dunlop	6
2 - VR	Sommerreifen / Stahl	215/55 R16 97H	Dunlop	6
3 - HL	Sommerreifen / Stahl	215/55 R16 97H	Dunlop	7
4 - HR	Sommerreifen / Stahl	215/55 R16 97H	Dunlop	7



Besichtigungsort

2trde_APCOA Deutschland GmbH
Kiebitzweg 2
22869-Schenefeld

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Sytnik Denis

Besichtigungsdatum:

23.4.2025

Auftragsnummer:

Y82601

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

2trde_APCOA Deutschland GmbH
Kiebitzweg 2
22869-Schenefeld

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Sytnik Denis

Besichtigungsdatum:

23.4.2025

Auftragsnummer:

Y82601

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

2trde_APCOA Deutschland GmbH
 Kiebitzweg 2
 22869-Schenefeld

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Sytnik Denis

Besichtigungsdatum:

23.4.2025

Auftragsnummer:

Y82601


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

2trde_APCOA Deutschland GmbH
Kiebitzweg 2
22869-Schenefeld

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Sytnik Denis

Besichtigungsdatum:

23.4.2025

Auftragsnummer:

Y82601

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Beifahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Cockpit gesamt (von hinten)

Besichtigungsort

2trde_APCOA Deutschland GmbH
Kiebitzweg 2
22869-Schenefeld

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Sytnik Denis

Besichtigungsdatum:

23.4.2025

Auftragsnummer:

Y82601

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Innenraum hi. von re.



Bild 4: Kofferraum / Laderaum

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

2trde_APCOA Deutschland GmbH
Kiebitzweg 2
22869-Schenefeld

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Sytnik Denis

Besichtigungsdatum:

23.4.2025

Auftragsnummer:

Y82601



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

2trde_APCOA Deutschland GmbH
Kiebitzweg 2
22869-Schenefeld

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Sytnik Denis

Besichtigungsdatum:

23.4.2025

Auftragsnummer:

Y82601



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Motorhauben Steinschlag



Bild 2: Karosserie / Schiebetür Rechts Kratzer, Dellen



Bild 3: Karosserie / Fondseite Rechts Verdellt und Verkratzt



Bild 4: Technik / Dritte Bremsleuchte defekt



Bild 5: Karosserie / Flügeltür links Kratzer