


Fahrzeuginformationen		Fahrzeugdetails		Fahrzeugdaten	
Fahrgestell-Nr.	WVWZZZ3CZME083983	Hersteller	Volkswagen	Getriebe	Getriebe 6-Gang
Kennzeichen	HH-RX8494	Car line	Passat	Gänge	6
Laufleistung	106260 km	Series	Passat Variant (CB5)	Hubraum	1968
Kraftstoffart		Model	Basis		
Sitze	5	Motor			
Türen	5	Karosserietyp			
Auftragsdaten					
Datum der Bewertung	03.03.25	Besichtigungsort	Lüdersfeld		


Fotoanlage						
						
						
						

[✓] = OK kein Schaden festgestellt			[!] = nicht OK/Auffälligkeit			[] = Keine Wertung		
Generell			Technik			Technik		
Anzahl Schlüssel	1		Motorschaden	[]		Unterboden beschädigt	[]	
Fahrbereit:	[✓]		Motorgeräusche	[]		Kontrollleuchte Motor aus	[✓]	
Rollfähig:	[✓]		Motor Ölverlust	[]		Klimaanlage	[]	
Ladekabel Ele. FZG	[!]		Getriebe Geräusche	[]		Kupplung	[]	
Service fällig	[]		Getriebe Ölverlust	[]		Innenraumgerüche	[✓]	

Lackschichtdicke (µm)										
Kotflügel		Motorhaube	Tür vorne		Tür/ Schiebetür hinten		Seitenwand hinten		Heckklappe	Dach
links	rechts		links	rechts	links	rechts	links	rechts		
150	116	125	148	137	131	131	214	62	57	147

Reifen					Zweiter Radsatz (wenn vorhanden)				
Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm	Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm
VL:	Winter	Goodyear	215/60R16 99 H	5	ER 1:		N/V		
VR:	Winter	Goodyear	215/60R16 99 H	5	ER 2:		N/V		
HL	Winter	Goodyear	215/60R16 99 H	5	ER 3:		N/V		
HR	Winter	Goodyear	215/60R16 99 H	5	ER 4:		N/V		
S									



Beschreibung



Bauteil: Stoßstange vorne
Position: Vorne
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur: Lackierung
methode:



Bauteil: Tür (vorne)
Position: Rechte Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur:
methode:



Bauteil: Kotflügel (hinten)
Position: Rechte Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur:
methode:




Bauteil: Kotflügel (hinten)
Position: Rechte Seite
Beschreibung: Aufkleber
Intensität:
Reparatur:
methode:



Bauteil: Kotflügel (hinten)
Position: Linke Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur:
methode:



Bauteil:	Tür (hinten)
Position:	Linke Seite
Beschreibung:	Kratzer
Intensität:	
Reparatur	
methode:	



Bauteil:	Tür (vorne)
Position:	Linke Seite
Beschreibung:	Kratzer
Intensität:	
Reparatur	Smart repair
methode:	

