

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	WAUZZZF2XMN023916	Hersteller	Audi	Getriebe	Getriebe Automatik
Kennzeichen	W-54054M	Car line	A6	Gänge	8
Laufleistung	118520 km	Series	A6 Avant (4A5)(04.2018->)	Hubraum	2967
Kraftstoffart		Model	50 TDI quattro sport		
Sitze	5	Motor			
Türen	5	Karosserietyp			
Auftragsdaten					
Datum der Bewertung	28.02.25	Besichtigungsort	Buch		

Fotoanlage						

[✓] = OK kein Schaden festgestellt

[!] = nicht OK/Auffälligkeit

[] = Keine Wertung

Generell	Technik	Technik
Anzahl Schlüssel	1	Unterboden beschädigt [✓]
Fahrbereit:	[!]	Kontrollleuchte Motor aus [✓]
Rollfähig:	[!]	Klimaanlage [✓]
Ladekabel Ele. FZG	[!]	Kupplung [✓]
Service fällig	[✓]	Innenraumgerüche [✓]


Lackschichtdicke (µm)										
Kotflügel		Motorhaube	Tür vorne		Tür/ Schiebetür hinten		Seitenwand hinten		Heckklappe	Dach
links	rechts		links	rechts	links	rechts	links	rechts		
		1954								

Reifen					Zweiter Radsatz (wenn vorhanden)				
Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm	Position	Art	Hersteller	Größe	Reifenprofil mm
VL:	Ganzjahr	Fortuna	245/45R19 102 V	3	ER 1:		N/V		
VR:	Ganzjahr	Fortuna	245/45R19 102 V	3	ER 2:		N/V		
HL	Ganzjahr	Fortuna	245/45R19 102 V	3	ER 3:		N/V		
HR	Ganzjahr	Fortuna	245/45R19 102 V	3	ER 4:		N/V		
S									

Beschreibung



Bauteil: Stoßstange vorne
Position: Vorne
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode:



Bauteil: Motorhaube
Position: Vorne
Beschreibung: Steinschlag
Intensität:
Reparatur
methode:




Bauteil: Felge vorne rechts
Position: Rechte Seite
Beschreibung: Abrieb
Intensität:
Reparatur
methode: Reparaturteil



Bauteil: Tür (vorne)
Position: Rechte Seite
Beschreibung: Steinschlag
Intensität:
Reparatur
methode:



Bauteil: Rad (hinten)
Position: Rechte Seite
Beschreibung: Abrieb
Intensität:
Reparatur
methode: Smart repair



Bauteil: Stoßstange hinten
Position: Zurück
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode: Smart repair



Bauteil: Tür (vorne)
Position: Linke Seite
Beschreibung: Kratzer
Intensität:
Reparatur
methode:



Bauteil:	Felge vorne links
Position:	Linke Seite
Beschreibung:	Abrieb
Intensität:	
Reparatur methode:	Smart repair