



WVWZZZAUZKW158330

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	203.795 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	8.700 km
Typ/Modell	GOLF	HU (Abgelesen aus ZBI)	06/2026
Fahrgestellnummer	WVWZZZAUZKW158330	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	08.05.2019	Polster/Farbe	Alcantara/Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Fahrzeugdach	Schiebedach / Glas - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - lackieren
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
5	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair
6	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
7	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
8	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
10	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
4	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.
2.Radsatz - Reifensatz komplett
2.Radsatz - Leichtmetallfelgensatz komplett

Festgestellte Nachlackierungen



Nr.	Ort
1	Seitenwand links, Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Continental	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	205/55 R16 91H	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2023

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	GOLF	Laufleistung (abgelesen)	203.795 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZAUZKW158330	Erstzulassung	08.05.2019

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	120 µm
2	Dachholm links	143 µm
3	Dachholm rechts	111 µm
4	Heckklappe/-tür	118 µm
5	Kotflügel links	110 µm
6	Kotflügel rechts	128 µm
7	Motorhaube	124 µm
8	Seitenwand links	526 µm
9	Seitenwand rechts	105 µm
10	Tür hinten links	192 µm
11	Tür hinten rechts	126 µm
12	Tür vorne links	116 µm
13	Tür vorne rechts	109 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Schiebedach / Glas - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Schiebedach / Glas - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Schiebedach / Glas - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Fahrzeugdach: Schiebedach / Glas - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #10: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair