


## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001849478  
**Besichtigt am:** 17.02.2025 09:24  
**Berichts-Nr:** 7838315  
**FIN:** WVVZZZ3CZNE025887



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Passat
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / BRZ
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	23.11.2021
<b>Laufleistung:</b>	121.212 km
<b>Farbe:</b>	Deep Black Perleffekt
<b>Farbe Dach:</b>	Deep Black Perleffekt
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Hybrid Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.400 ccm
<b>Leistung:</b>	115 kW (157 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	5
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz-Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	10.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Nein
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Digitaler Radioempfang DAB+
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Bonneville", 8 J x 18, Volkswagen R	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
8 Lautsprecher	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Airstop®-Reifen 235/45 R 18, rollwiderstandsoptimiert	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Aktivkohlebehälter	Entfall Tire Mobility Set
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	e-Sound
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 380A (68Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängererkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäcknetz
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bonneville 8 J x 18, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 235/45 R 18 rollwiderstandsoptimiert	Gepäckraumboden aufstellbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	GTE
Chromleisten an den Seitenfenstern	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Dachhimmel in Mistralgrau	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung
Dachreling schwarz	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dämpfung hinten,Basis 2	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dämpfung vorn	

Innenspiegel automatisch abblendend	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kategorie 0	Ohne CD/DVD für Navigation
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Keine Aktionsausführung	Ohne Differenzialsperre
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Dynamic Drive Control
Kindersicherung	Ohne ECO-Funktion
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Feuerlöscher
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Garagentoröffner
Komfortsitze vorn	Ohne Generator
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Heckspoiler
Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen	Ohne integriertes Mautsystem
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Kindersitz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lichtassistent
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Nebelscheinwerfer
LED-Rückleuchten	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Sonnenschutzrollo
Leuchtweitenregulierung	Ohne Sprachsteuerung
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Individualeinbau	Ohne Uhr
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Modellpflege KW 22	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Motorenstart Standard	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Müdigkeitserkennung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Netztrennwand	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Nicht Heissland	Radio
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Normal-Lackierung	Radstand
	Rechtsverkehr
	Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio  
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke  
 Reifenkontrollanzeige  
 Rückfahrkamera "Rear View"  
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit  
 Schalthebelknauf in Leder  
 Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau  
 Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau  
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
 Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung  
 Schriftzugsatz "GTE"  
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt  
 Seitliche Leisten unten in Chrom  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )  
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar  
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Standard-Klimazonen  
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
 Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten  
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
 Textilfußmatten vorn und hinten  
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
 Typprüfland Deutschland  
 Umweltbonus  
 Variant  
 Variante Hybrid  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  
 Verkehrszeichenerkennung  
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung  
 Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
 Wartungsintervallverlängerung

Wechselstrom-Ladedose  
 Wegfahrsperrung elektronisch  
 Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

<b>Nr</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Reparaturempfehlung</b>
1	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Zündschlüssel	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen

**» Gebrauchsspuren**

<b>Nr</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Reparaturempfehlung</b>
1	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 8.000,00
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				<b>€ 8.000,00</b>

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	731,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZNE025887

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe, Schnee/Eis, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Nein

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



#### 2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



#### 3 - Zündschlüssel - Keine/schlechte Funktion - Ersetzen



### GEBRAUCHSSPUREN

#### 1 - Bremscheiben hinten - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

