

Zustandsbericht



Allgemein

Besichtigungsort:

Dorfbauerschaft 18
48317 Drensteinfurt
Deutschland

Kunde:

SLL Automotive Group GmbH / 2trade
Blütenstraße 15
80799 München

Besichtigungstermin:

29.04.2025

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Gutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Fahrzeugdaten

| | | | |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
| Fahrzeugart: | Pkw | Fahrgestellnummer: | VWVZZZAAZHD065193 |
| Aufbau: | Limousine | Amtl. Kennzeichen: | ES-PC 1086 |
| Hersteller: | Volkswagen | Erstzulassung: | - |
| Modell: | up! | Nächste HU: | 09.2024 |
| Karosseriefarbe: | white | Laufleistung (km): | 210.091 |
| Antriebsart: | Frontantrieb | Hubraum (ccm): | 999 |
| Zylinderanzahl: | 3 | Leistung (PS): | 75 |
| Getriebeart: | Manuell | Leistung (kW): | 55 |
| Kraftstoffart: | Benzin | Polsterart: | Textil |
| Anzahl Türen: | 3 | Anzahl Sitzplätze: | 4 |
| Anzahl der Vorbesitzer: | Unbekannt | Hauptschlüssel (Anzahl): | 1 |
| Letzter Service am: | - | | |

Serienausstattung

| | |
|---|---|
| Airbag Beifahrerseite abschaltbar | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| Anti-Blockier-System (ABS) | Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| Antriebsart: Frontantrieb | Außenspiegel lackiert |
| Außenspiegel mech. von innen verstellbar | Bremsassistent |
| Dachhimmel Stoff, grau | Doppeltonhorn |
| Drehzahlmesser | Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion links |
| Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | Fensterheber elektrisch vorn |
| Frontscheibe Verbundglas getönt | Funkschlüssel (2) klappbar |
| Gepäckraumabdeckung / Rollo | Gepäckraumbeleuchtung |
| Gepäckraumboden höhenverstellbar | Getriebe 5-Gang |
| Handschuhfach mit Klappe | Heckscheibe heizbar |
| Heckscheibenwischer | Innenausstattung: Dekor Black Cube |
| Innenspiegel abblendbar | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| Karosserie: 2-türig | Kennzeichenbeleuchtung LED |
| Kopfstützen hinten | Lautsprecher (2) |
| Lenkrad (3 Speichen) | Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| Modellpflege | Motor 1,0 Ltr. - 55 kW |
| Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | Multifunktionsanzeige Plus |
| Multimedia-Schnittstelle USB | Nebelschlussleuchte |
| Nichtraucher-Paket | Radstand 2420 mm |
| Radvollabdeckungen / Radzierblenden | Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |

Serienausstattung

| | |
|---|---|
| Reifenkontroll-Anzeige | Rücksitzbank umklappbar |
| Rücksitzlehne geteilt | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| Scheibenwischer mit Intervallschaltung | Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| Sitze vorn höhenverstellbar | Sonnenblenden mit Spiegel |
| Stahlfelgen 5x14 | Start/Stop-Anlage |
| Stoßfänger lackiert | Tagfahrlicht LED |
| Türgriffe außen Wagenfarbe | Türgriffe innen verchromt |
| Verbandkasten und Warndreieck | Wegfahrsperr (elektronisch) |
| Wärmeschutzverglasung grün getönt | Zentralverriegelung mit Fernbedienung |

Sonderausstattung

| | |
|---|--|
| Abgasendrohr Hinten (standard) | Armaturentafel Zweiteilig |
| Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-) | Außenspiegel Auf Fahrerseite Konvex |
| Außenspiegel Rechts, Konvex | Batterie 320a (59ah) |
| Chyb | Description Not Found |
| Diversity-antenne Für Fm-empfang | Drehstromgenerator 110 A |
| Einfassung Der Ausströmer Links / Rechtssowie Der | Einstiegshilfe "easy Entry", Mit Memory-funktion |
| Klimaanlage | Kältemittel R1234yf |
| Nicht Heissland | Ohne Alternativ-antriebssystem |
| Ohne Dachreling | Ohne Einparkhilfe |
| Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (gra) | Ohne Nebelscheinwerfer |
| Ohne Sitzheizung | Ohne Trennwand |
| Ohne Wartungsintervallverlängerung | Rechtsverkehr |
| Scheibenbremsen Vorn Innenbelüftet | Smartphone Halterung maps+more Dockingstation |
| Sonderlackierung Candy-weiss | Stabilisator Vorn |
| Standard-klimazonen | Staub- Und Pollenfilter |
| Tagfahrlicht | Telefonschnittstelle |
| Trommelbremsen Hinten | Typprüfand Deutschland |

Bereifung / Felgen

| Position | Dimension | Hersteller | Bereifung | Felgenart | Profil |
|------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Reifen 1. Achse links | 165/70 R14 | Sava | Ganzjahr | Stahl | 3 mm |
| Reifen 1. Achse rechts | 165/70 R14 | Sava | Ganzjahr | Stahl | 3 mm |
| Reifen 2. Achse links | 165/70 R14 | Continental | Ganzjahr | Stahl | 5 mm |
| Reifen 2. Achse rechts | 165/70 R14 | Continental | Ganzjahr | Stahl | 5 mm |

Reifen

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Kleinere Mängel und Gebrauchsspuren

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Es war kein Abgleich der Fahrzeugdaten mit den Zulassungsunterlagen möglich. Diese lagen nicht vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt, zur Erfüllung des Auftrags jedoch ausreichend.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Ist das Fahrzeug unfallfrei?

Am Fahrzeug waren im Rahmen der Besichtigung keine unfallbedingten Schäden feststellbar.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Bei der Besichtigung konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Fahrbereitschaft

Bei der Besichtigung war das Fahrzeug in einem fahrbereiten Zustand.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Motorhaube
Kotflügel vorne rechts
Tür vorne rechts
Tür hinten rechts
Seitenwand hinten rechts
Heckklappe
Seitenwand hinten links
Tür hinten links
Tür vorne links
Kotflügel vorne links
Dach

Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Wenn die gemessenen Werte von durchschnittlichen Standardlackschichtdicken abweichen, werden diese Werte pro Bauteil oben aufgeführt. Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben. Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position unter „Festgestellte Beschädigungen“ ausgewiesen.

Festgestellte Beschädigungen

| Beschädigungsart: | Schäden: | Schadensgrad: |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. Dachholm links | Kratzer | Stark |
| 2. Motorhaube | Steinschlag | Leicht |
| 3. Tür vorne rechts | Verkratzt | Mittel |
| 4. Seitenwand hinten rechts | Delle mit Lackbeschäd. | Leicht |
| 5. Stoßfänger hinten | Gebrochen | Leicht |
| 6. Seitenwand hinten links | Delle mit Lackbeschäd. | Stark |
| 7. Tür vorne links | Verkratzt | Stark |
| 8. Kotflügel vorne links | Verkratzt | Stark |

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Dachholm links - Kratzer



1. Dachholm links - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Dachholm links - Kratzer



2. Motorhaube - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



2. Motorhaube - Steinschlag




2. Motorhaube - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



3. Tür vorne rechts - Verkratzt



3. Tür vorne rechts - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



3. Tür vorne rechts - Verkratzt



4. Seitenwand hinten rechts - Delle mit Lackbeschäd.

Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Seitenwand hinten rechts - Delle mit Lackbeschäd.



5. Stoßfänger hinten - Gebrochen

Fotodokumentation der Beschädigungen



5. Stoßfänger hinten - Gebrochen



5. Stoßfänger hinten - Gebrochen

Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Seitenwand hinten links - Delle mit Lackbeschäd.



6. Seitenwand hinten links - Delle mit Lackbeschäd.

Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Seitenwand hinten links - Delle mit Lackbeschäd.



6. Seitenwand hinten links - Delle mit Lackbeschäd.

Fotodokumentation der Beschädigungen



7. Tür vorne links - Verkratzt



7. Tür vorne links - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



7. Tür vorne links - Verkratzt



7. Tür vorne links - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



8. Kotflügel vorne links - Verkratzt



8. Kotflügel vorne links - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



8. Kotflügel vorne links - Verkratzt

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale vorne links



Diagonale vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale hinten rechts



Diagonale hinten links

Ergänzende Fotodokumentation



Dach



Montiertes Rad vorn links

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad vorn rechts



Montiertes Rad hinten rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad hinten links



Motorraum

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrgestellnummer



Innenraum durch Tür vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Innenraum durch Türe hinten rechts



Kofferraum / Laderaum

Ergänzende Fotodokumentation



Armaturenbrett von der hinteren Sitzbank




Tacho bei lfd. Motor

Ergänzende Fotodokumentation



Laufleistung



Kein Fahrzeugschein



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite

Ergänzende Fotodokumentation



Schlüssel, Borddokumente, Bedienungsanleitung