

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Skoda**
 Typ: **Citigo**
 Fahrgestellnummer: **TMBZZAAZDD634630**
 Erstzulassung: **26.02.2013**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **126.102 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Deep-Schwarz**
 Leistung: **55 kW / 75 PS**
 Hubraum: **999 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630


Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
3	Außentemperaturanzeige
4	Bremsassistent
5	Dachantenne
6	Getriebe 5-Gang
7	Karosserie: 4-türig
8	Motor 1,0 Ltr. - 55 kW MPI
9	Nebelscheinwerfer
10	Servolenkung
11	Türgriffe außen Wagenfarbe
12	Außenspiegel Wagenfarbe
13	Elektron. Differentialsperre (EDS)
14	Gurtstraffer
15	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
16	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
17	Gepäckraumabdeckung / Rollo
18	Mittelkonsole
19	Reifen-Reparaturkit
20	Stoßfänger Wagenfarbe
21	Tagfahrlicht
22	Fußgänger-Schutzsystem

Nr.	Bezeichnung
23	Getränkehalter vorn
24	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
25	Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
26	Verglasung getönt
27	Audiosystem Funky (Radio/CD-Player MP3-fähig)
28	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
29	Fensterheber elektrisch vorn
30	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
31	Klimaanlage
32	Radiovorbereitung
33	Seitenairbag vorn
34	Zentralverriegelung
35	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
36	Heckscheibenwischer
37	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
38	Anti-Blockier-System (ABS)
39	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
40	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
41	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
42	Heckscheibe heizbar
43	Sitz vorn links höhenverstellbar
44	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Perleffekt-Lackierung
2	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
3	4 Lautsprecher zusätzlich
4	Navigationssystem: mobiles Navigationssystem
5	* Vorbereitung für mobiles Navigationssystem

Nr.	Bezeichnung
6	Urban-Paket
7	* Bordcomputer
8	* Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
9	* Einparkhilfe hinten
10	* Fahrassistenz-System: City-Safe-Drive
11	LM-Felgen 5x14 (Apus, schwarz)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer TMBZZZAAZDD634630
 Fahrzeugtyp: Skoda Citigo 55 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	18.09.2023	109953
2	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	07.06.2022	94724

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 06/26

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Motorhaube 233µm
2	Kotflügel links 175µm
3	Tür vorne links 187µm
4	Dach 205µm
5	Tür hinten links 493µm
6	Seitenteil links 591µm
7	Heckklappe 201µm
8	Seitenteil rechts 924µm
9	Kotflügel rechts 291µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	fällig	
2	Seitenteil links	2, 3	Kratzer	
3	Stoßfänger hinten	4, 5, 6	zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
4	Kofferraumladekante	7, 8, 9	zerkratzt	
5	Heckklappe	10, 11, 12	zerkratzt	
6	Seitenteil rechts	13, 14, 15	leicht deformiert	
7	Tür vorne rechts	16, 17	zerkratzt	
8	Spiegelkappe rechts	18	Kratzer	
9	Lenkrad	19	abgegriffen	
10	Fahrzeugschlüssel	20	Schlüsselbartaufnahme gebrochen	
11	Motorhaube	21, 22	zerkratzt	
12	Stoßfänger vorn	23, 24, 25	zerkratzt	
13	Kotflügel links	26, 27, 28	Kratzer und Delle	
14	Sitzpolster	29	fleckig	
15	Tür vorne links	30, 31, 32	leicht deformiert und zerkratzt	
16	Türeinstieg hinten links	33, 34	leicht deformiert und zerkratzt	
17	Tür hinten links	35, 36	Kratzer	
18	Dach	37, 38, 39	zerkratzt	
19	Reifendichtmittel	40	abgelaufen	
20	Alufelge hinten links	41	Kratzer	
21	Alufelge hinten rechts	42	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	175/65 R14 82T	Platin	6
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	175/65 R14 82T	Platin	6
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	175/65 R14 82T	Platin	5
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	175/65 R14 82T	Platin	5

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
3 - HL	Winterreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Matador	3
4 - HR	Winterreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Matador	3
1 - VL	Winterreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Platin	5
2 - VR	Winterreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Platin	5



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung




Bild 6: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 7: Serviceheft




Bild 8: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 9: Serviceheft



Bild 10: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Serviceheft




Bild 12: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan
Besichtigungsdatum: 30.4.2025
Auftragsnummer: DD634630



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 13: Serviceheft




Bild 14: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 15: Serviceheft




Bild 16: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Karosserie / Seitenteil links Kratzer



Bild 3: Karosserie / Seitenteil links Kratzer



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Kofferraumladekante zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Kofferraumladekante zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Kofferraumladekante zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Heckklappe zerkratzt




Bild 11: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 13: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert



Bild 14: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert



Bild 15: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert



Bild 16: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 19: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 20: Technik / Fahrzeugschlüssel
Schlüsselbartaufnahme gebrochen



Bild 21: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

DD634630

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Kotflügel links Kratzer und Delle



Bild 27: Karosserie / Kotflügel links Kratzer und Delle



Bild 28: Karosserie / Kotflügel links Kratzer und Delle



Bild 29: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 30: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 31: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 32: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Türeinstieg hinten links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Türeinstieg hinten links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 36: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 37: Karosserie / Dach zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Dach zerkratzt



Bild 39: Karosserie / Dach zerkratzt




Bild 40: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen



Bild 41: Reifen - Felge / Alufelge hinten links Kratzer



Bild 42: Reifen - Felge / Alufelge hinten rechts Kratzer