

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Hyundai**
 Typ: **Tucson**
 Fahrgestellnummer: **KMHJN81BP9U988994**
 Erstzulassung: **18.12.2008**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU4**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **154.100 km**
 Kraftstoffart: **Benzin**
 Farbe: **NOBLE WHITE**
 Leistung: **104 kW / 141 PS**
 Hubraum: **1975 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994


Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Dachreling
2	Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
3	Getriebe 5-Gang
4	LM-Felgen
5	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
6	Servolenkung
7	Türgriffe außen Wagenfarbe
8	Gurtstraffer
9	Kopf-Airbag-System
10	Nebelschlussleuchte
11	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
12	Antriebsart: Frontantrieb
13	Gepäckraumabdeckung / Rollo
14	Traktionskontrolle (TCS)
15	Wegfahrsperre
16	Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
17	Karosserie: 5-türig
18	Seitenaufprallschutz
19	Stoßfänger lackiert
20	Verglasung getönt
21	Alarmanlage mit Fernbedienung
22	Bordcomputer
23	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
24	Klimaautomatik

Nr.	Bezeichnung
25	Mittelarmlehne vorn mit Fach
26	Außenspiegel lackiert
27	Heckscheibenwischer
28	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
29	Schmutzfänger vorn
30	Seitenairbag
31	Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
32	Anti-Blockier-System (ABS)
33	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
34	Motor 2,0 Ltr. - 104 kW KAT
35	Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
36	Radstand 2630 mm
37	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
38	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
39	Drehzahlmesser
40	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
41	Heckscheibe heizbar
42	Ladekantenschutz
43	Lenkrad (Leder)
44	Schmutzfänger hinten
45	Sitz vorn links höhenverstellbar
46	Sitzheizung vorn
47	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
48	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer KMHJN81BP9U988994
 Fahrzeugtyp: Hyundai Tucson 104 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 06/25

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	fällig	
2	Seitenteil links	2, 3, 4	Lackabplatzer	
3	Stoßfänger hinten	5, 6, 7	gebrochen	
4	Dämpfer für Heckscheibe	8	verschlissen	
5	Dach	9, 10	leicht deformiert	
6	Seitenteil rechts	11, 12	Kratzer	
7	Türeinstieg hinten rechts	13, 14, 15	Dellen und zerkratzt	
8	Tür hinten rechts	16, 17, 18	deformiert	
9	Tür vorne rechts	19, 20	leicht deformiert	
10	Kotflügel rechts	21, 22	leicht deformiert	
11	Fernbedienung	23	eine ohne Funktion	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
12	Riementrieb	24	macht Geräusche	
13	Wischerarm hinten	25	gebrochen	
14	Stoßfänger vorn	26, 27, 28	zerkratzt	
15	Motorhaube	29, 30	Steinschläge mit Korrosion	
16	Spiegelkappe links	31	Kratzer	
17	Türeinstieg vorne links	32, 33, 34	zerkratzt	
18	Türeinstieg hinten links	35, 36, 37	Dellen und zerkratzt	
19	Sitzpolster	38	fleckig	
20	Tür hinten links	39, 40	Lackabplatzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	215/65 R16 98H	Aplus	7
2 - VR	Winterreifen / Stahl	215/65 R16 98H	Aplus	7
3 - HL	Winterreifen / Stahl	215/65 R16 98H	Aplus	7
4 - HR	Winterreifen / Stahl	215/65 R16 98H	Aplus	7

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	235/60 R16 100H	Nexen	4
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	235/60 R16 100H	Nexen	4
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	235/60 R16 100H	Nexen	5
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	235/60 R16 100H	Nexen	5



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Karosserie / Seitenteil links Lackabplatzer



Bild 3: Karosserie / Seitenteil links Lackabplatzer



Bild 4: Karosserie / Seitenteil links Lackabplatzer



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen



Bild 8: Technik / Dämpfer für Heckscheibe verschlissen



Bild 9: Karosserie / Dach leicht deformiert



Bild 10: Karosserie / Dach leicht deformiert



Bild 11: Karosserie / Seitenteil rechts Kratzer



Bild 12: Karosserie / Seitenteil rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Türeinstieg hinten rechts Dellen und zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Türeinstieg hinten rechts Dellen und zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Türeinstieg hinten rechts Dellen und zerkratzt




Bild 16: Karosserie / Tür hinten rechts deformiert




Bild 17: Karosserie / Tür hinten rechts deformiert



Bild 18: Karosserie / Tür hinten rechts deformiert

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 19: Karosserie / Tür vorne rechts leicht deformiert



Bild 20: Karosserie / Tür vorne rechts leicht deformiert



Bild 21: Karosserie / Kotflügel rechts leicht deformiert



Bild 22: Karosserie / Kotflügel rechts leicht deformiert



Bild 23: Technik / Fernbedienung eine ohne Funktion



Bild 24: Technik / Riementrieb macht Geräusche



Bild 25: Technik / Wischerarm hinten gebrochen



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion



Bild 30: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 32: Karosserie / Türeinstieg vorne links zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Türeinstieg vorne links zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Türeinstieg vorne links zerkratzt




Bild 35: Karosserie / Türeinstieg hinten links Dellen und zerkratzt




Bild 36: Karosserie / Türeinstieg hinten links Dellen und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.4.2025

Auftragsnummer:

U988994

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 37: Karosserie / Türeinstieg hinten links Dellen und zerkratzt



Bild 38: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 39: Karosserie / Tür hinten links Lackabplatzer



Bild 40: Karosserie / Tür hinten links Lackabplatzer