

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214722/4/25-11401	Data raportu	16-04-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	15-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/26095/25/04/09	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0UXXWPGUHG64034
Marka, model	FORD Grand Tourneo Connec...
Typ, wersja	Gr. Tourneo Connect 1.5 TDCi...
Numer rejestracyjny	SK804XN
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/88 kW
Stan licznika	203 122 km
Data 1. rej./rok prod.	15-02-2018/2017
Data nast. bad. techn.	18-02-2026
Nadwozie	KOM 5/7
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik zmiernych, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dach szklany panoramiczny, Dwa kluczyki z pilotem zdalnego sterowania zamkiem centralnym (brak zwykłego kluczyka), EBA - układ wspomagania hamowania awaryjnego, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 16 (wzór 5-ramienny) z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją przesuwu i pochylenia oparcia, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, Inteligentne ładowanie regeneracyjne, Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC), Komputer pokładowy, Krata wlotu powietrza z aktywną żaluzją, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko w górnej konsoli do kontroli dzieci, Radio CD z Ford Sync, 6 głośników, 3,5-calowy wyświetlacz, Bluetooth, USB, Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmiernych, Relingi dachowe, Sygnalizacja hamowania awaryjnego, System Auto-Start-Stop, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach (ACS), Szyba przednia ogrzewana, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Szyby tylne sterowane elektrycznie, Tapicerka materiałowa, Tempomat z funkcją regulowanego układu ograniczania prędkości (ASLD), Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40, Zamek centralny z pilotem, Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów, Fotele - 2 dodatkowe w 3 rzędzie, Kamera cofania z obrazem wyświetlanym w lusterku wstecznym, Lakier metalik, Hak holowniczy stały, Ogrzewanie przednich foteli

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 3	205/55 19 91V	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 3	205/55 16 91V	6,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 3	205/55 16 91V	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 3	205/55 16 91V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300
2	Drzwi tylne prawe	200 - 300
3	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	200 - 1000
2	Drzwi tylne lewe	200 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	rysa/odprysk, pęknięcie	WY	2
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Nakładka zderzaka przedniego, dół	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
5	Nakładka dolna drzwi przednich R	rysa/odprysk	NA	0.3
6	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	rysa/odprysk	NA	0.3
7	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Nakładka zderzaka tylnego, dół	rysa/odprysk	NA	0.8
9	Zderzak, róg R	rysa/odprysk	NA	0.5
10	Łotnik tylny, część dolna R	rysa/odprysk	NA	0.5
11	Pokrywa tylna	ślady korozji	NA	0.5
12	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk		
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
14	Nakładka dolna drzwi przednich L	rysa/odprysk		
15	Ostona lusterka zewnętrznego R	zarysowanie		
16	Drzwi części ład.przesuwne L	rysa/odprysk		
17	Lampa tylna, dół R	zaparowana		
18	Nakładka łotnika tylnego góra L	zarysowanie		
19	Nakładka łotnika tylnego góra R	zarysowanie		
20	Komplet nakładek pokrywy tylnej	zarysowanie		
21	Dywaniki podłogi komplet	korozja podstawy siedzenia		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

A close-up photograph of a blue-painted metal component, likely a part of a vehicle's undercarriage. The component features embossed text that reads "XUFDIXYMPY" followed by a series of vertical lines. The surface is heavily soiled with dirt and debris, particularly around the top edge where a light-colored, possibly plastic, cover is visible. The component is situated above a dark, textured surface, possibly a tire or a piece of machinery.

Connect

1.5 Duratorq TDCi

Euro 6

E	
7	
2	
72	2325 kg
CF	3100 kg
G D	1225 kg
L	1240 kg

PJ2

0.50

FORD

e1*2001/116*0207

WF0UXXWPGUHG64034

1311X2212VXX

FV61-As

C204-As

strona 9

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Przegląd przedsprzedażny i historia obsługi


Przegląd przedsprzedażny		Pieczęć Dealera
Data: 02-01-2018	Przebieg: 10 km	Auto Plaza Bielany Autoryzowany Serwis PG 145 Summit Motors Poland Sp. z o.o. ul. Sokratesa 11a, 01-909 Warszawa tel. /0 22/ 835 00 00; fax /0 22/ 835 00 90
Aktualne Akcje Serwisowe Sprawdzone: ☒	Otwarte Akcje Serwisowe Wykonane: ☐	
Podpis: [Signature]		
Data: 16-08-2018	Przebieg: 20818	Auto Plaza Bielany Autoryzowany Serwis PG 145 Summit Motors Poland Sp. z o.o. ul. Sokratesa 11a, 01-909 Warszawa tel. /0 22/ 835 00 00; fax /0 22/ 835 00 90
Numer faktury:	Podpis: [Signature]	
Termin następnego przeglądu: 16-08-2019 40818		
Data: 02-03-2020	Przebieg: 41333 km	Auto Plaza Bielany Autoryzowany Serwis PG 145 Summit Motors Poland Sp. z o.o. ul. Sokratesa 11a, 01-909 Warszawa tel. /0 22/ 835 00 00; fax /0 22/ 835 00 90
Numer faktury:	Podpis: [Signature]	
Termin następnego przeglądu: 02-03-2020 61333		

Przegląd przedsprzedażny i historia obsługi

Przegląd przedsprzedażny		Pieczęć Dealera
Data:	Przebieg:	
Numer faktury:	Podpis:	
Termin następnego przeglądu:		

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 44


Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 46

Szyba czołowa() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 60

Listwa drzwi przednich P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Listwa drzwi przednich P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 64

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 66

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Lampa zespolona tylna P - Inne 1



Fot. 68

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 70

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 72

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 74


Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 76

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 78


Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Listwa drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 80

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2



Fot. 82

Konsola tunelu śr. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 84

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 86

Kanapa tyl. - zdjęcie pogłądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 88

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 90

Kanapa tyl.(.) - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 92

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Podsufitka - Inne 2



Fot. 94

Podsufitka() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Wykładzina podłogi - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 96

Wykładzina podłogi - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 98

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2



Fot. 100

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 102

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2