

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001873149
Besichtigt am: 07.03.2025 09:30
Berichts-Nr: 7959604
FIN: WVGZZZ5NZMM073357



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CLD
Erstzulassungsdatum:	22.03.2021
Laufleistung:	166.399 km
Farbe:	Pyritsilber Metallic
Farbe Dach:	Pyritsilber Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	4.701 mm
Fahrzeughöhe:	1.674 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.320 kg
Radstand:	2.787 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff und Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

<p>"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten 2 USB-C-Schnittstellen vorn 3 Kopfstützen hinten 4 Leichtmetallräder "Kingston" 7 J x 18 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF 8 Lautsprecher Abdeckungen für Leichtmetallräder Abgasnorm EU6 AP Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel Ablagefächer in der Dachkonsole Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite Airstop®-Reifen 235/55 R 18, rollwiderstandsoptimiert Allradantrieb 4MOTION Ambientebeleuchtung (1-farbig), in den Türdekoren Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung Außenspiegel rechts, konvex Außenspiegelgehäuse silber lackiert Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer Batterie 420A (70Ah) Batterie/Generator Kapazität Standard Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift Beifahrersitzlehne nicht umklappbar Bergabfahrassistent Betriebserlaubnis Nachtrag Betriebsspannung 12 V Bordliteratur in Deutsch Bordwerkzeug und Wagenheber Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt Chromleisten an den Seitenfenstern Dachhimmel Dachreling silber eloxiert Dämpfung hinten, Basis 1</p>	<p>Dämpfung vorn Dekoreinlagen "Dark Grid" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz Digitaler Radioempfang DAB+ Diversity-Antenne für FM-Empfang Doppelkupplungsgetriebe DQ381 Doppelton-Signalhorn Drehstromgenerator 140 A Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer ECO-Funktion Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet) Elektrische Luftzusatzheizung Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe Entfall Tire Mobility Set ergoActive Sitze mit 14-Wege-Einstellung und Massagefunktion vorn ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion Fahrprofilauswahl Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N- Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose Fernentriegelung für Rücksitzlehne Fernlichtregulierung "Light Assist" Fertigungsablauf Mexiko Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend Fußgängererkennung Fußhebelwerk "Standard" Gepäcknetz Gepäckraumabdeckung Gepäckraumauskleidung in Textil Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar</p>
--	--

Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Normal-Lackierung
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Innenspiegel automatisch abblendend	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne 2. Batterie
Kältemittel R1234yf	Ohne Ablagenpaket/box
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Keine Aktionsausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Aufkleber und Embleme
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Klappstische an den Rückseiten der Vordersitze	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Feuerlöscher
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Garagentoröffner
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Kühlergrill	Ohne Heckspoiler
Kurzheck	Ohne Individualeinbau
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Ladedose
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
Linkslenker	Ohne Sprachsteuerung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Überführungsausrüstung
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Motorenstart Standard	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Radio
Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Radstand
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Netztrennwand	Reifenkontrollanzeige
Nicht Heissland	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
	Schalthebelknauf in Leder
	Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe mit Chromleiste, -unterteile schwarz, Mittelteile in Granitgrau Metallic
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Top-Komfortsitze vorn
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
Typprüfstand Deutschland
Variante co2
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 104 V	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 104 V	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 104 V	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	235/55 R 18 104 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Unterbodenschutz vorne links	Gebrochen	Ersetzen
2	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Kühlergrill	Fehlstellung	Demontage/Montage
4	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren
6	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Lenksystem allgemein	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 15.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 15.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	224,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZMM073357

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Unterbodenschutz vorne links - Gebrochen - Ersetzen



2 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Kühlergrill - Fehlstellung - Demontage/Montage



4 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren



6 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

7 - Lenksystem allgemein - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

