

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001820287  
**Besichtigt am:** 22.01.2025 10:44  
**Berichts-Nr:** 7681168  
**FIN:** TMBJW9NP3M7082106



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Skoda
<b>Modell:</b>	Superb
<b>HSN / TSN:</b>	8004 / AUJ
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	20.01.2022
<b>Laufleistung:</b>	72.010 km
<b>Farbe:</b>	Brilliant-Silber Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Brilliant-Silber Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Hybrid Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.400 ccm
<b>Leistung:</b>	115 kW (157 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.862 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.511 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.864 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.291 kg
<b>Radstand:</b>	2.836 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Leder
<b>Interieurfarbe:</b>	Schwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	3

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	01.2025
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	

## » Fahrzeugausstattung

"AREA VIEW 360°"	Außenspiegel rechts, konvex
"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Ausstattungsstufe - Style
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage
"FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.	Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Batterie 380A (68Ah)
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" mit aut. Bremse Funktion + TRAILER ASSIST	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" mit aut. Bremse Funktion, AREA VIEW 360° + TRAILER ASSIST	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"Schlafpaket"	Beifahrersitzverstellung vom Fond
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Berganfahrasistent
"Virtual Cockpit"	Betriebserlaubnis Nachtrag
12 Volt-Steckdose(n)	Bordliteratur in Deutsch
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Bordwerkzeug
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Business Columbus
2x USB vorne + 2x USB hinten	Chrom-Paket (Ausführung 2)
3 Schlüssel	Chromrahmen um die Seitfenster
3-Zonen Klimaanlage	Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	DAB - Digitaler Radioempfang
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Dachreling, eloxiert
6-Gang-Automatikgetriebe	Dachspoiler
8 Lautsprecher ( passiv )	Dämpfung hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dämpfung vorn
Abfalleimer	Dekorleiste Dark Brushed
Abgasendrohr hinten (Standard)	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel inder Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Aktivkohlebehälter	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	ECO-Funktion
Anhängerkupplung, schwenkbar	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Anhängerkupplung, schwenkbar	-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Aufkleber/Schilder in deutsch	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel links, konvex	Fahrerkniefairbag
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse	Motorenstart Standard
Formteilhimmel ungeteilt	Navi Columbus + Web radio
Front Assist inkl. City ANB für ACC high	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Frontantrieb	Nebelschlussleuchte
Frontscheibenheizung	Netzprogramm
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Netztrennwand
Fußhebelwerk "Standard"	Nicht Heissland
Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Nichtraucherausführung
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Normal-Lackierung
Heckscheibenwischer "AERO"	Notrufsystem eCall
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Ohne Adapter
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne CD/DVD für Navigation
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Durchladeeinrichtung
Keine Aktionsausführung	Ohne Feuerlöscher
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Fußmatten
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Garagentoröffner
Klimakomfortscheibe	Ohne Generator
Komfortsitze vorn	Ohne Head-Up Display
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Kindersitz
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kopfstützen vorn	Ohne Ladeboden
Kraftstoffbehälter	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schmutzfänger
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)	Ohne Sonnenschutzrollo
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leergewichtsbereich 1	Ohne Überführungsausrüstung
Lehnenfermentriegelung aus Kofferraum	Ohne Uhr
Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Matrix-Beam	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Halter	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Multifunktionskamera	Pannen-Set
Mit Verkehrszeichenerkennung	Plus Ladekabel MODE 3, 16A - EU(AC 3,6 kW)
Mittelarmlehne vorn	Preisstützung
Mittelkonsole	Radschrauben Standard
	Radstand

Rechtsverkehr	Virtuelles Pedal-Öffnung/Schliessung der 5. Türen (nur in der Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)
Regionscode " ECE " für Radio	Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht Funktion inkl. Welcome Effekt
Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)	Wartungsintervallverlängerung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Wegfahrsperre elektronisch
Reifendruckkontrolle	Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment	
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schriftzugsatz in Grundausführung	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Side Assist	
Side Assist + Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	
Sitzbezüge - Leder	
Sitzbezüge in Leder	
Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit Memory	
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, Airbag-Label auf Sonnenblende	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Standard-Klimazonen	
Standheizung mit Funkfernbedienung	
Standheizung mit Funkfernbedienung	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Steuerung (werksintern)	
Stoßfänger Standard	
TOP LED Rückleuchte	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Typprüfland Deutschland	
USB in aut.abblendbarem Innenspiegel ohne Rahmen	
Variant/Avant	
Variante Hybrid	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	
Verkehrzeichenerkennung mit Multifunktionskamera	
Virtuelles Pedal	

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

<b>Hersteller</b>	<b>Ort</b>	<b>Position</b>	<b>Typ</b>	<b>Felge</b>	<b>Dimension</b>	<b>Profiltiefe</b>
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 10.2025**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Türverkleidung Zierleiste hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
4	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Nicht konform	Ersetzen
6	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJW9NP3M7082106

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

**» Beschädigungsfotos****WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Türverkleidung Zierleiste hinten rechts - Kratzer - Ersetzen



4 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Nicht konform - Ersetzen



6 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

