

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	05326/4/25-15201	Data raportu	14-04-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik	Data oględzin	11-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/19723/25/03/18	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1RFC00659238573
Marka, model	RENAULT Espace 15-20
Typ, wersja	Espace 1.8 TCe Energy Magn...
Numer rejestracyjny	WE174UG
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1798 ccm/165 kW
Stan licznika	153 889 km
Data 1. rej./rok prod.	10-09-2018/2017
Data nast. bad. techn.	29-10-2025
Nadwozie	VAN 5/7
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wypożyczenie pojazdu

ABS, Adaptacyjne światła drogowe, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Aktywny system wspomagania nagłego hamowania, Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik deszczu i świateł, Dach szklany panoramiczny nad przednimi fotelami, nieotwierany, Deska rozdzielcza w kolorze brązowym z przeszyciami, Dywaniki materiałowe, Dźwignia zmiany biegów w skórze, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb z włącznikiem impulsowym, przód i tył, Felgi aluminiowe 19 QUARTZ przyciemniane z ogumieniem, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie (z reg. lędźwiową i masażem) z pamięcią fotela kierowcy, Fotele przednie z manualną reg. wysokości oraz podparcia lędźwiowego, Hamulec postojowy - automatyczny, Inteligentny system park. Easy Park Assist - system parkowania 360, kamera cofania, asystent parkowa, Karta Renault Handsfree z funkcją powitalną welcome scenario po zbliżeniu się do auta, Kierownica skórzana, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy wielofunkcyjnym kolorowym ekranem TFT, Konsola środkowa - wisząca, Lakier uni, Lampy LED PURE VISION, Listwy boczne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane i składane z pamięcią ustawienia, Lusterka boczne w kolorze lśniącej czerni z chromowaną wstawką, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Ozdobny panel konsoli środkowej Silver Wood, Oświetlenie ambientowe wnętrza (z możliwością personalizacji), oświetlenie powitalne, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z napinaczami, przód, Schowek w desce rozdzielczej Easy Life wysuwany, chłodzony i oświetlony, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przód i tył, System 4Control - układ jezdny z 4 skrętnymi kołami, System ESM (Energy Smart Management) - system odzyskiwania energii, System Electronic Damper Control (elektrycznie regulowana siła tłumienia amortyzatorów), System Multi-Sense - wybór charakterystyki jazdy (Eko, Komfort, Naturalny, Sport), System kontroli bezpiecznej odległości, System kontroli ciśnienia w oponach, System kontroli pasa ruchu (LDW), System monitorowania martwego pola, System multimedialny R-Link 2, System rozpoznawania przekroczenia prędkości, System wspomagania ruszania na wzniesieniu, Szyba przednia atermiczna, Szyby boczne tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka skórzana, Tempomat, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Visio system, Wnętrze - kolor brązowy, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Zestaw do naprawy przebitej opony, Żaluzje przeciwsłoneczne na 2 bocznych szybach, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik, Ozdobny panel konsoli środkowej w kolorze brązowym Dot Effect, Pakiet zimowy plus

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, CRUGEN	235/55 R19 101V	5,0 mm
	lewe	KUMHO, CRUGEN	235/55 R19 101V	5,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR SUV4	235/55 R19 105V	2,5 mm
	lewe	NOKIAN, WR SUV4	235/55 R19 105V	2,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni lewy	do 150
2	Słupki przedni prawy	do 150
3	Słupki środkowy lewy	do 150
4	Słupki środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Dach	150 - 200
3	Drzwi przednie lewe	150 - 200
4	Łotki tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 300
2	Drzwi tylne lewe	150 - 300
3	Drzwi tylne prawe	150 - 300
4	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	200 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zderzak-część dolna	pęknięcie, zarysowanie	WY	1.8
2	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru	NA	
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie, zarysowanie	NA	1.5
5	Błotnik tylny R	zarysowanie, wgniecenie, wgniecenie	NA	1.5
6	Okno dachowe przednie	inne		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	odpryski lakieru		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru		
9	Błotnik tylny L	zarysowanie		
10	Przysłona pokryw tylniej	wgniecenie		
11	Podsufitka z dachem szklanym	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje




Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Inne 2



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40


Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 48


Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 54

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Podsufitka - Inne 1