

## Expertise

Protokollnummer: 38860629  
Auftrags-Nr / Referenz: MW2320207-1  
Besichtigungsdatum: 04.03.2025  
Sachverständiger: Sven Erler  
Besichtigt durch: Daniel Schaefer

Hersteller: Land Rover

FIN: SALWA2BW6NA206230

Modell: Range Rover Sport

Kennzeichen: GL-OO 6000



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Land Rover Range Rover Sport

**Fahrgestellnummer** SALWA2BW6NA206230

**Laufleistung** (abgelesen) 25.635 km

**Erstzulassung** 28.02.2022

**Nächste HU** (Abgelesen aus ZBI) 02/2025

**Leistung / Hubraum** 221 kw / 2.997 ccm

**Kraftstoffart / Zylinder** Hybr.Diesel/E / 6

**Getriebe / Anzahl Gänge** Automatik /

**Antriebsart** Allradantrieb

**Fahrzeugart** Passenger Car

**Farbe / Farbcode** Weiß Uni

**Türen / Sitze** 5 / 5

**Polsterart** Leder

**Polsterfarbe** Beige

**Raucherfahrzeug** Nein



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	nicht vorhanden	<b>Restlauf bis Service</b>	29.000 km
<b>Letzte Wartung am / bei</b>	04/2024 bei 20.521 km		
<b>Schlüssel ist/soll</b>	2 / 2	<b>FZG-Dokumente</b>	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
<b>Vorschaden / Unfall</b>	Keine Feststellbar	<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar
<b>Besichtigungsbedingungen</b>	Ausreichend	<b>Hubmittel / Grube</b>	nein
<b>Probefahrt</b>	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	<b>Motorlauf</b>	durchgeführt
<b>HSN/TSN</b>	1590 / AJD 00055		
<b>Abgasnorm</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	<b>Feinstaubplakette</b>	
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	3.100 kg	<b>Leergewicht</b>	

## Bereifung

### Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	275/40 R22 108Y	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm
2)	275/40 R22 108Y	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm

**Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung**

## Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - abgelaufen - erneuern	0,00 €	0,00 €
2	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Smart Repair	140,00 €	140,00 €
3	Sitz hinten	Rücksitz - verschmutzt - reinigen	150,00 €	110,00 €
4	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern	1.658,00 €	1.658,00 €
	Summe (netto)		1.948,00 €	1.908,00 €

## Fehlteile

Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwert
2.Radsatz - Reifensatz komplett (Sommerreifen)	1.020,00 €	710,00 €
Summe (netto)	1.020,00 €	710,00 €



## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

## Bemerkungen

Auslieferung laut Auftraggeber auf Sommerreifen - Rückgabe auf Allwetter

Unterschrift Sachverständiger (Sven Erler)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Innenraum hinten



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Motorraum



Abbildung 17: Schweller



Abbildung 18: Schweller



Abbildung 19: Laderaum



Abbildung 20: Laderaum



Abbildung 21: Dokumente




Abbildung 22: Dokumente




Abbildung 23: FIN




Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 2:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 3:** Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung 3:** Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung 3:** Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung 3:** Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung 3:** Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung 3:** Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung 4:** Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung 4:** Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung 4:** Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern