

Expertise

Protokollnummer: 39099824
 Auftrags-Nr / Referenz: MW2361833
 Besichtigungsdatum: 28.03.2025
 Sachverständiger: Daniel Küchler
 Besichtigt durch: Daniel Küchler

Hersteller: Land Rover

FIN: SALWA2BW8NA230111

Modell: Range Rover Sport

Kennzeichen: SU-O 885



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Land Rover Range Rover Sport

Fahrgestellnummer SALWA2BW8NA230111

Laufleistung (abgelesen) 41.175 km

Erstzulassung 23.02.2022

Letzte Zulassung 23.02.2022

Nächste HU (Abgelesen aus ZBI) 02/2025

Leistung / Hubraum 258 kw / 2.997 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Hybr.Diesel/E / 6

Feinstaubplakette grün

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik /

Antriebsart Allradantrieb

Fahrzeugart PKW Kombi

Farbe / Farbcode Schwarz Metallic

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Leder

Polsterfarbe Schwarz

Re-/Import Nein

Raucherfahrzeug Nein

Fahrbereitschaft fahrbereit



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	324 Tag(e)
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor (Kopie), ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Zugang	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
Fahrbereitschaft	fahrbereit		
HSN/TSN	1590 / AJE 00015		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	grün
zul. Gesamtgewicht	3.100 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	275/40 R22 108Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm
2)	275/40 R22 108Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung



Ausstattung

Serienausstattung

- Abschleppösen vorne und hinten
- Aktives Sperrdifferenzial (hinten) inkl. Torque Vectoring by Braking (TVBB)
- All Terrain Progress Control (ATPC)
- Ambiente Innenraumbelichtung
- Anhängerstabilitätskontrolle Trailer Stability Assist, TSA
- Aufmerksamkeitsassistent
- Außenspiegel elek.verstell-, beheiz- u.einkl.m.Umfeldbeleuchtung m.Memoryfunkt.u.Ablendautomatik
- Bremskraft-Entriegelungssteuerung (GRC)
- Bremsleuchte dritte
- Dach in Kontrastlackierung - Schwarz
- Dach: Panorama-Glasdach inkl. Sonnenblende
- Dekorelemente in Dark Engine Turned Aluminium
- Dieselpartikelfilter
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsleisten, aus Aluminium - mit Range Rover Schriftzug
- Fahrwerk: Elektronisch geregelte Luftfederung mit Dynamic Response
- Frontscheibe aus Akustikglas, Seitenscheiben hinten aus gehärtetem Glas
- Geschwindigkeitsabhängige elektrische Servolenkung (EPAS)
- Getriebe 8-Stufen-Automatik mit CommandShift 2
- Gurtstraffer
- Heckklappe elektrisch bedienbar - Öffnen und Schließen
- Heckscheibenheizung
- Innenspiegel, automatisch abblendend
- Instrumentendisplay 12,3"-HD-TFT
- ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze
- Keyless Entry - Schlüsselloser Zugangssystem
- Klimaautomatik (3-Zonen) mit Pollenfilter
- Kopfstützen, vorn
- Laderaumabdeckung
- LED-Tagfahrlicht
- Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad in Premium-Velours
- Matrix-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur - Fernlicht mit Abblendautomatik (Auto High Beam Assist, AHBA) - Adaptive Kurvenlicht (AFS) - Adaptive Matrix-LED-Fahrlicht (ADB) - Animierte Blinklichter vorne und hinten
- Paket: Karbon-Paket - Heckklappen-Abschlussleiste aus Karbon - Kühlergrilleinfassung aus Karbon - Luftauslässe auf der Motorhaube aus Karbon - Seitliche Luftauslässe aus Karbon - Sport-Emblem in Schwarz
- Protect 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung, SOS-Notruf 10 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Radio: Radio Bluetooth-fähiges Telefonsystem USB-Anschluss in der Mittelkonsole AUX -Anschluss für portable Audiogeräte
- Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung
- Alarmanlage, perimetrisch und volumetrisch
- Allradantrieb (permanent)
- Anfahrhilfe (Low Traction Launch)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Autonomer Notfall-Bremsassistent Autonomous Emergency Braking, AEB
- Bergabfahrlhilfe (HDC)
- Berganfahrlhilfe
- Bremskraftverteilung elektronisch (EBD)
- Bremssättel in Rot mit Land Rover Schriftzug (vorne) Belüftete Scheiben, 380 mm vorne, 365 mm hinten
- Dachhimmel in Premium-Velours (Cirrus, Ivory oder Ebony)
- Dritte Bremsleuchte
- Einparkhilfe 360°
- Elektro-Vorbereitung für Anhängerkupplung
- Fahrwerk: Adaptive Dynamics - intelligente adaptive Fahrwerkssteuerung
- Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Frontscheibe und Scheibenwischerdüsen, beheizt
- Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Gradient Acceleration Control (GAC) Die Beschleunigungssteuerung für Gefällestrrecken (GAC) wurde speziell dafür entwickelt, das Gefühl einer abrupten Beschleunigung bei steilen Abfahrten zu mildern. Hierzu bremst das System das Fahrzeug in steilen Gefällen auf eine kontrollierte Geschwindigkeit ab und vermittelt so allen Fahrzeuginsassen ein Gefühl von Sicherheit.
- Kindersicherung, elektrisch
- Kopfstützen hinten (3)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- LED-Rückleuchten
- Lenkrad: Elektrisch verstellbare Lenksäule Höhen-/Längsverstellung und Einstiegshilfe
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Navigation Pro
- Nebelscheinwerfer
- Paket: Erweitertes Lederpaket mittleres Amaturenbrett und obere Türverkleidung in Leder
- Parkbremse, elektrisch (EPB)
- Pro Services und 4G Wi-Fi Hotspot 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Radio: Digitales Radio (DAB+)
- Radio: Meridian Surround Soundsystem mit 825-Watt Leistung 19 Lautsprechern inkl. Subwoofer
- Radiozubehör: Touch Pro Duo Infotainment-System - mit zwei 10" Touchscreens



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Regensensor • Reifenreparatursystem • Rückfahrkamera • Schaltwippen am Lenkrad in Aluminium • Secure Tracker - 12 Monate Laufzeit ab Aktivierung • Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar • Sitze: Vordersitze beheiz- und kühlbar, Rücksitze beheizbar • Sitze: Vordersitze, 16-fach elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion in perforiertem Windsor -Leder 14-fach elektrisch: Sitz vor/ zurück, Sitzhöhe, Sitzneigung, Rückenlehne, 4-Wege Lendenwirbelstütze, Kopfstützenhöhe 2-fach manuell: Kopfstützenneigung Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen • Start-Stopp-System Intelligentes Stopp-Start-System • Telefon: Apple CarPlay • Toter-Winkel-Warnsystem • Traktions-Kontrolle (ETC), elektronisch • Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer • Wankneigungskontrolle (RSC) • Warnsystem Toter Winkel • Wegfahrsperr | <ul style="list-style-type: none"> • Reifendruckkontrollsystem (TPMS) • Remote Premium - 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung • Rücksitzbank teilbar (60 : 40) mit Durchlademöglichkeit • Scheinwerferreinigungsanlage • Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem • SIM-Karte inkl. Datenvolumen Mit einem monatlichen Datenvolumen von 500 MB über einen Zeitraum von 36 Monaten. • Sport-Emblem in Schwarz • Sportliche Edelstahlpedale • Sprachsteuerung - für Navigation, Telefon und Audiosystem • Spurverlassenswarner • Telefon: Android Auto • Terrain Response 2 Automatik mit Dynamic-Modus • Toter-Winkel-Warnsystem bei Türöffnung • Verbandkasten • Verteilergetriebe, zweistufig (Straßen- / Geländeuntersetzung) - mit elektronischer Mittendifferenzialsperre • Warnsystem Toter Winkel bei Türöffnung • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung sowie einstellbares Single-Point-Entry (Einzeltürentriegelung), Türver- und -entriegelung |
|--|---|

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie)
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges aufgrund der eingeschränkten Zugangsmöglichkeit unzureichend. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen ist von weiteren Schäden auszugehen. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dies hat folgenden Grund: Zugeparkt
Fahrbereitschaft	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung aus eigener Kraft fahr-/ sowie bewegungsfähig.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Tür hinten links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Verkleidungen/ Abdeckungen	C-Säule links Verkleidung innen - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
5	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
6	Motorhaube	Dämmmatte - beschädigt - erneuern	320,00 €	320,00 €
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	1.470,00 €	1.470,00 €
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	1.470,00 €	1.470,00 €
9	Unterlagen	Serviceheft (I/Wartungsintervalle überzogen) - Wertminderung	1.800,00 €	1.800,00 €
Summe (netto)			5.060,00 €	5.060,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Sitz vorn	Sitz rechts - verformt - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn links - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn rechts - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - beschädigt - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
5	Sitz hinten	Sitzbezug 2er Sitzbank - verformt - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
6	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
7	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne MwSt.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	43.900,00 €	8.341,00 €	52.241,00 €
Verkaufswert	50.400,00 €	9.576,00 €	59.976,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 28.03.2025

Nacklackierungen

Nr.	Nacklackierung	Wertminderung
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	keine Angabe

Lackschichtdickenmessung

Seitenwand rechts	843 µm	Tür hinten rechts	266 µm
-------------------	--------	-------------------	--------

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden



Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Küchler', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Daniel Küchler)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Motorraum



Abbildung 16: Motorraum



Abbildung 17: Schweller



Abbildung 18: Schweller



Abbildung 19: Laderaum



Abbildung 20: Laderaum



Abbildung 21: Laderaum



Abbildung 22: Laderaum



Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Dokumente



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Beschädigung 1: Tür hinten links: Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung 1: Tür hinten links: Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung 1: Tür hinten links: Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule links Verkleidung innen - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule links
Verkleidung innen - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule links
Verkleidung innen - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 3: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 3: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn
links - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn
links - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Kratzer - kein Abzug




Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - Kratzer - kein Abzug




Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug




Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung 6: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Gebrauchsspur 1: Sitz vorn: Sitz rechts - verformt - kein Abzug




Gebrauchsspur 1: Sitz vorn: Sitz rechts - verformt - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links - Steinschlag - kein Abzug




Gebrauchsspur 2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn links - Steinschlag - kein Abzug




Gebrauchsspur 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn rechts - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - kein Abzug




Gebrauchsspur 4: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - kein Abzug




Gebrauchsspur 4: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Sitz hinten: Sitzbezug 2er Sitzbank - verformt - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Sitz hinten: Sitzbezug 2er Sitzbank - verformt - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Sitz hinten: Sitzbezug 2er Sitzbank - verformt - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Sitz hinten: Sitzbezug 2er Sitzbank - verformt - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Sitz hinten: Sitzbezug 2er Sitzbank - verformt - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Sitz hinten: Sitzbezug 2er Sitzbank - verformt - kein Abzug




Gebrauchsspur 5: Sitz hinten: Sitzbezug 2er Sitzbank - verformt - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Sitz hinten: Sitzbezug 2er Sitzbank - verformt - kein Abzug




Gebrauchsspur 5: Sitz hinten: Sitzbezug 2er Sitzbank - verformt - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Sitz hinten: Sitzbezug 2er Sitzbank - verformt - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Sitz hinten: Sitzbezug 2er Sitzbank - verformt - kein Abzug




Gebrauchsspur 5: Sitz hinten: Sitzbezug 2er Sitzbank - verformt - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug




Gebrauchsspur 6: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 6: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 7: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 7: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 7: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 7: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Seitenwand rechts: 843 µm



Seitenwand rechts: 843 µm



Tür hinten rechts: 266 µm



Tür hinten rechts: 266 µm