

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214968/5/25-11401	Data raportu	08-05-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	06-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/31070/25/04/29	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VWVZZZ3CZHE031534
Marka, model	VOLKSWAGEN Passat [B8] 1...
Typ, wersja	Passat 2.0 TDI BMT Highline ...
Numer rejestracyjny	GD295MJ
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/140 kW
Stan licznika	281 474 km
Data 1. rej./rok prod.	09-09-2016/2016
Data nast. bad. techn.	17-02-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Aktywny system bezpieczeństwa PreCrash Basic & Front - domykanie szyb, wstępne napinanie pasów bezp., Asystent siły hamowania, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przód, tył, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie światel z funkcją Coming/Leaving Home, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Elementy dekor. w poler. drewnie Brilliant Pine: deska rozdzielcza i drzwi, Piano Black: konsola, Felgi aluminiowe 17 London z ogumieniem 215/55, Fotel kierowcy ergoComfort z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - podgrzewane, Fotele przednie komfortowe, Fotele przednie z regulacją wysokości, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze z funkcją zmiany biegów, Kierunkowskazy LED w obudowie lusterek zewnętrznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 3 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem TFT, Koło zapasowe - pełnowymiarowe aluminiowe dla felg 17 calowych, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe), przyciemniane, Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane, Listwy progowe ze stali szlachetnej z napisem Passat, Listwy w dolnej części drzwi oraz zderzaka przedniego, chromowane, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne, Lusterka boczne składane elektrycznie automatycznie przyciemniane od kierowcy, Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane LED, Lusterko boczne po stronie kierowcy automatycznie przyciemniające się, Lusterko po stronie pasażera automatycznie obniżane podczas cofania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Oświetlenie podłóża podczas wsiadania i wysiadania z samochodu, Podłokietnik przedni ze schowkiem, Radio CD/MP3 Composition Colour z 5 calowym kolorowym ekranem dotykowym, 8 głośników, SD, AUX-IN, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia, Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje, zamykany żaluzją, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Start/Stop, System automatycznego hamowania po kolizji, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, System stabilizacji toru jazdy przyczepy, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka łączona Alcantara/Vienna, Tempomat z automatyczną regulacją odległości do przedkości 160 km/h - ACC i systemem Front Assist, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem, otworem i funkcją składania z bagażnika, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Wspomaganie kierownicy, elektromechaniczne, zależne od prędkości, Wybór profilu jazdy - możliwość wyboru trybu jazdy: COMFORT, SPORT, NORMAL, ECO, INDIVIDUAL, Wykończenie wnętrza Szczotkowane aluminium/Piano Black, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia, Zegarek analogowy w desce rozdzielczej, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgienne z funkcją doświetlania skrzyżowania, Alarm z niezależnym zasilaniem, f. dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Lakier perłowy, Pakiet Business, Rezygnacja z oznaczenia silnika, Roleta tylnej szyby - elektryczna + manualne rolety szyb bocznych

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO HP2	215/55 17 98V	2,5 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO HP2	215/55 17 98V	2,5 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGO HP2	215/55 17 98V	6,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO HP2	215/55 17 98V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki środkowy lewy	do 150
4	Słupki środkowy prawy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Próg prawy	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Słupki przedni lewy	150 - 200

3	Słupek przedni prawy	150 - 200
4	Dach	150 - 200
5	Drzwi przednie lewe	150 - 200
6	Drzwi tylne lewe	150 - 200
7	Pokrywa bagażnika	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
2	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 500

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Krata wlotu powietrza	pęknięcie	WY	0.9
2	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie, ubytki materiału	WY	0.2
3	Pokrywa zbiornika spryskiwacza	brak	WY	0.1
4	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych L	połamana(y)	WY	0.2
5	Nakładka słupka A góra L	przepalenie	WY	0.3
6	Klamka drzwi L	pęknięcie, ubytki materiału	WY	0.7
7	Klamka drzwi R	pęknięcie, ubytki materiału	WY	0.7
8	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
11	Łotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.7
12	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
13	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
14	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	0.5
15	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
16	Reflektor z kierunkowskazem kpl. L	zarysowanie		
17	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
18	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
19	Listwa ochronna drzwi tylnych R	zarysowanie		
20	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		
21	Łotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
22	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
23	Listwa tapicerki drzwi L	zarysowanie		
24	Tapicerka oparcia 1.rząd L	pęknięcie		
25	Tapicerka siedziska 2.rząd	zarysowanie		
26	Dywaniki podłogi komplet	przytupienie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Krata zderzaka prz. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 32

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 60

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Klamka drzwi prz L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 62

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 66

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Uchwyt drzwi prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Uchwyt drzwi prze P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 70

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Wykładzina podłogi - Inne 1