



Expertise

Protokollnummer: 38142919
Auftrags-Nr / Referenz: MW2153741-1
Besichtigungsdatum: 12.11.2024
Sachverständiger: Felix Köditz
Besichtigt durch: Adem Öztuna

Hersteller: Land Rover

FIN: SALYA2BU8RA377638

Modell: RR Velar

Kennzeichen: NE-HA 3333



Angaben zum Fahrzeug	
Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Land Rover RR Velar	
Fahrgestellnummer	SALYA2BU8RA377638
Laufleistung (abgelesen)	21.322 km
Erstzulassung	28.09.2023
Nächste HU (Bericht lag nicht vor)	09/2026
Leistung / Hubraum	294 kw / 2.996 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 6
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik /
Antriebsart	Allradantrieb
Fahrzeugart	Geländewagen
Farbe / Farbcode	Weiß
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Leder
Polsterfarbe	Schwarz-Braun



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	12.650 km
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1+2 (B+S) lagen nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	1590 / AJU 00000		

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	265/45 R21 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm
2)	265/45 R21 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
	Tirefit	Ablaufdatum 12/2026		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Serienausstattung

- Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite
- Airbag: Windowbags (Kopfairbags) für 1. und 2. Sitzreihe
- All Terrain Progress Control (ATPC)
- Ambiente Innenraumbelichtung
- Anfahrhilfe (Low Traction Launch)
- Animierte Blinklichter, hinten
- Aufmerksamkeitsassistent
- Außenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar, Abblendautomatik auf Fahrerseite und Umfeldbeleuchtung.
- Bremskraft-Entriegelungssteuerung (GRC)
- Bremsleuchte dritte
- Dach in Wagenfarbe
- Dachhimmel "Morzine" (Stoff) - Ebony
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsleisten vorne aus Aluminium, mit R-Dynamic-Schriftzug
- Federung: Stahlfederung
- Frontscheibe aus schalldämmendem Verbundglas
- Geschwindigkeitsabhängige elektromechanische Servolenkung (EPAS) Electronic Power Assisted Steering
- Getriebe 8-Stufen-Automatik
- Heckklappe elektrisch
- Heckscheibenwischer
- Innenrückspiegel mit Abblendautomatik
- Keyless Entry - Schlüsselloser Zugangssystem
- Klimaautomatik (2-Zonen) mit Pollenfilter mit Luftqualitätssensor
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- Ladekanten-Schutzleiste aus Aluminium
- Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad
- Leuchtweitenregulierung automatisch
- Mittelarmlehne vorne, zweiteilig, verschiebbar
- Ottopartikelfilter
- Paket: Online Pack mit Datentarif Datennutzung von bis zu 20 GB monatlich für alle gewählten Online-Funktionen enthalten. Bei Überschreitung erfolgt eine Drosselung auf ca. 200 kbps. 1 Jahr Laufzeit ab Aktivierung. Kostenpflichtige Verlängerung möglich
- Parkbremse, elektrisch (EPB)
- Pivi Pro mit Navigation Einschließlich Navigation Pro Connected (Laufzeit 3 Jahre)
- Polster: Perforiertes genarbt Leder und Premium-Velours in Ebony Interieur in Ebony
- Radio: Digitales Radio (DAB+)
- Radiozubehör: 2x USB-Anschluss
- Radiozubehör: Amazon Alexa
- Radiozubehör: Apple CarPlay
- Radiozubehör: Unterer Touchscreen - (Touch Pro Duo) mit zwei 10" Touchscreens
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Airbag: Seitenairbags Fahrer und Beifahrer
- Alarmanlage
- Allradantrieb (permanent)
- Analoge Rundinstrumente mit TFT-Display
- Anhängerstabilitätssystem (TSA)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Autonomer Notfall-Bremsassistent (AEB)
- Bergabfahrlilfe (HDC)
- Berganfahrhilfe
- Bordcomputer mit 5"-TFT-LCD-Display
- Bremskraftverteilung elektronisch (EBD)
- Bremsscheiben vorne mit 380 mm, hinten mit 325 mm Durchmesser
- Dekorelemente in Shadow Aluminium
- Einparkhilfe hinten und vorne
- Elektronische Traktionskontrolle (ETC)
- Fahrwerk: Adaptive Dynamics (Adaptives Fahrwerk)
- Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Geschwindigkeitsregelung, adaptiv (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Stop & Go
- Handschuhfach, verriegelbar
- Heckscheibe, beheizbar, mit Timer
- Heckspoiler
- ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze
- Kindersicherung, elektrisch
- Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten
- Kopfstützen (5)
- Lackierung: Uni
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule manuell verstellbar
- Matrix-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur
- Offenes Differenzial mit Torque Vectoring by Braking (TVBB)
- Paket: R-Dynamic Exterieur Paket - Kühlergrill in Narvik Black mit Details in Shadow Atlas - Aeroblades in der Frontschürze in Narvik Black - Einfassung Aeroblades in der Frontschürze in Burnished Copper - Unterer Lufteinlass in Frontschürze in Narvik Black - Luftauslässe in der Motorhaube in Burnished Copper - Schriftzug auf Motorhaube und Heckklappe Shadow Atlas - Front- und Heckschürze in Narvik Black/Burnished Copper/Shadow Atlas - Einfassung seitliche Luftauslässe in Burnished - Untere Türleisten in Narvik Black
- Radio: Meridian Soundsystem - 400 W - 12 Lautsprecher - inkl. Subwoofer
- Radiozubehör: Android Auto
- Radiozubehör: Sprachsteuerung - für Telefon und Audiosystem
- Regensensor
- Remote



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Räder: 20"-Leichtmetallfelgen mit 10 Speichen Satin Dark Grey Style 1032 mit Bereifung 255/50 R 20 • Rückfahrkamera • Secure Tracker - 12 Monate Laufzeit ab Aktivierung • Sitze: Rücksitzbank im Verhältnis 40:20:40 teilbar • Sportliche Edelstahlpedale • Spurhalteassistent • Start-Stopp-System Intelligentes Stopp-Start-System • Steckdosen: 12 Volt-Anschlüsse 1 12V-Anschluss in 2. Sitzreihe 1 12V-Anschluss vorne • Telefon: Bluetooth-fähiges Telefonsystem • Toter Winkel Spurassistent inklusive Annäherungssensor • Wankneigungskontrolle (RSC) • Wegfahrsperre | <ul style="list-style-type: none"> • Räder: Allwetterreifen Nicht zulässig für winterliche Bedingungen • Schaltwippen in mattiertem Chrom • Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem • Sitze: Vordersitze, 14-fach verstellbar, mit Memory-Funktion für Fahrersitz 12-fach elektrisch, 2 -fach manuell - Vor/zurück - Sitzhöhe - Sitzneigung - Neigung der Rückenlehne - Lendenwirbelstütze, 4-fach elektrisch verstellbar - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar - Beinhaltet Mittelarmlehne hinten mit 2 Getränkehaltern • Terrain Response mit Dynamik Programm • Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente Innenraumbeleuchtung, konfigurierbar • Dach: Panoramaschiebedach mit elektrischen Sonnenblenden • Scheiben ab B-Säule dunkel getönt | <ul style="list-style-type: none"> • Dach in Kontrastlackierung - Schwarz • Fußmatten • Lenkrad, beheizbar |
|--|---|

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer - auslegen / polieren	50,00 €	50,00 €
2	Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Smart Repair	80,00 €	80,00 €
Summe (netto)			130,00 €	130,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Fehlteile

Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwert
Interieur - Trennnetz	330,00 €	330,00 €
Summe (netto)	330,00 €	330,00 €



Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne Mwst.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	44.200,00 €	8.398,00 €	52.598,00 €
Verkaufswert	50.000,00 €	9.500,00 €	59.500,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 29.01.2025

Lackschichtdickenmessung

Motorhaube 122 µm

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Köditz', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Felix Köditz)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument




Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Instrumententafel




Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Motorraum



Abbildung 17: Schweller




Abbildung 18: Schweller



Abbildung 19: Laderaum



Abbildung 20: Laderaum




Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: FIN




Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges




Beschädigung 1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - Smart Repair



Gebrauchsspur 1: Sitz vorn: Lehnenbezug links - Kratzer - kein Abzug



Fehlteil 1: Interieur: Trennnetz - fehlt - erneuern