

## Expertise

Protokollnummer: 39296980  
Auftrags-Nr / Referenz: MW2381752-1  
Besichtigungsdatum: 03.04.2025  
Sachverständiger: Daniel Küchler  
Besichtigt durch: Herr Pringsauf

Hersteller: Alfa Romeo

FIN: ZARPAHDX7N7D62688

Modell: Stelvio 2.2 Diesel 16V AT8 Q4 Veloce

Kennzeichen: HN-NH 6776



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 16V AT8 Q4 Veloce

**Fahrgestellnummer** ZARPAHDX7N7D62688

**Laufleistung** (abgelesen) 29.613 km

**Erstzulassung** 18.01.2023

**Letzte Zulassung** 18.01.2023

**Nächste HU** (Abgelesen aus ZBI) 01/2026

**Leistung / Hubraum** 154 kw / 2.143 ccm

**Kraftstoffart / Zylinder** Diesel / 4

**Getriebe / Anzahl Gänge** Automatik / 8

**Antriebsart** Allradantrieb

**Fahrzeugart** Geländewagen

**Farbe / Farbcode** Blau Metallic

**Türen / Sitze** 5 / 5

**Polsterart** Leder

**Polsterfarbe** Schwarz

**Raucherfahrzeug** Nein



## Angaben zum Fahrzeug

|                                 |                                     |                             |  |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Wartungsheft / Nachweis</b>  | vorhanden / vollständig             | <b>Restlauf bis Service</b> | 10.452 km                                |
| <b>Letzte Wartung am / bei</b>  | 11/2024 bei 20.065 km               |                             |  |
| <b>Schlüssel ist/soll</b>       | 2 / 2                               | <b>FZG-Dokumente</b>        | ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor |
| <b>Vorschaden / Unfall</b>      | Feststellbar                        | <b>Nachlackierung</b>       | Feststellbar                             |
| <b>Besichtigungsbedingungen</b> | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz        | <b>Hubmittel / Grube</b>    | ja                                       |
| <b>Probefahrt</b>               | Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände | <b>Motorlauf</b>            | durchgeführt                             |
| <b>HSN/TSN</b>                  | 1742 / ABK 00014                    |                             |  |
| <b>Abgasnorm</b>                | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I        | <b>Feinstaubplakette</b>    |  |
| <b>zul. Gesamtgewicht</b>       | 2.410 kg                            | <b>Leergewicht</b>          |  |

## Bereifung

### Montierte Bereifung

| #  | Reifengröße     | Reifentyp                     | Hersteller | Profiltiefe |
|----|-----------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1) | 255/45 R20 105V | Sommerreifen auf Leichtmetall | Michelin   | 5mm / 5mm   |
| 2) | 255/45 R20 105V | Sommerreifen auf Leichtmetall | Michelin   | 6mm / 6mm   |

### Zusatzbereifung

| #  | Reifengröße     | Reifentyp                     | Hersteller  | Profiltiefe |
|----|-----------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1) | 235/60 R18 107H | Winterreifen auf Leichtmetall | Bridgestone | 2mm / 0mm   |
| 2) | 235/60 R18 107H | Winterreifen auf Leichtmetall | Bridgestone | 5mm / 5mm   |

**Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung**



## Ausstattung

### Serienausstattung

- Abgas-Endrohre (links und rechts) in Schwarz
- Airbag: Frontairbags Fahrer- und Beifahrerseite - 2-stufig - Beifahrerairbag abschaltbar
- Alfa Connected Services My:Assistant - Hilfe bei Unfällen, Pannendienst, Hilfe bei Diebstahl My:RemoteControl - Türen verriegeln, Benachrichtigung Gebiet/Geschwindigkeit My:Car - Fahrzeugzustand
- Außenspiegelkappen in Schwarz mit integriertem LED-Blinker
- Bordcomputer
- Bremsanlage Sport vorne: Brembo 4-Kolben-Bremssättel, Bremsscheiben 330 mm x 28 mm Stärke hinten: Continental 1-Kolben-Bremssättel, Bremsscheiben 320 mm x 22 mm Stärke
- Dieselpartikelfilter DPF
- Einstiegsleisten vorne - mit Alfa Romeo Schriftzug
- Elektromechanische Parkbremse
- Fahrzeuginformations-Center mit 7"-TFT-Farbbildschirm
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernlichtassistent (AHB)
- Getriebe: 8-Stufen-Automatikgetriebe
- Heckscheibe und hintere Seitenscheiben abgedunkelt
- Heckscheibenwischer
- Integriertes Bremssystem (IBS) - Antiblockiersystem (ABS) - Antriebsschlupfregelung (ASR) - Automatisches Einschalten der Warnblinkanlage bei Notbremsung (AHW) - Aktive Gierregelung (AYC) - Elektronischer Bremsassistent (EBA) - Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) - Motorschleppmomentregelung (EDC) - Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) - Kurvenbremskontrolle (ESBC) - Berganfahrhilfe (HSA) - Regen-Bremsassistent (RBA) - Anhänger-Stabilitätskontrolle (TSA)
- Lenkrad: Schaltwippen hinter dem Lenkrad aus Aluminium
- Lenksäule mechanisch verstellbar - in Höhe und Länge
- Licht- und Regensensor
- Navigationssystem Alfa Connect 8,8" 3D - 8,8"-Touch-Bildschirm - Navigation mit Europa Kartenmaterial - FM/AM-Radio - DAB Radio - USB- und Aux-Anschluss - Bluetooth -Freisprecheinrichtung und Audio-Streaming - Rotary-Pad-Bedienung - Multifunktionstasten am Lenkrad - Sprachsteuerung - 2. USB-Anschluss vorne sowie USB-Anschluss im Fond, nur mit Ladefunktion
- Radio: Hi-Fi-Audiosystem - 8 Lautsprecher: 4 x 165-mm-Mid-Tieftöner, 20 Watt RMS-Leistung; 4 x 25-mm-Hochtöner, 15 Watt RMS-Leistung
- Reifendrucksensoren TPMS
- Räder: Radnabenkappen mit Alfa Romeo Logo in Schwarz/Alu-Optik
- Scheibenwaschdüsen beheizbar
- Schlüsselloses Ent- und Verriegelungssystem (Keyless Entry) mit Türgriffbeleuchtung außen
- Active Cruise Control (ACC)
- Airbag: Kopfairbags (vorne und hinten)
- Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
- Allradantrieb Alfa Q4 mit Verteilergetriebe (ATC)
- Außenspiegel automatisch abblendend
- Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar und anklappbar
- Bi-Xenonscheinwerfer (35W) mit dynamischem Kurven- und Abbiegelicht, Scheinwerferwaschanlage und LED-Tagfahrlicht
- Bremsleuchte, dritte
- Dachhimmel und -säulen in Schwarz
- Dekorleisten aus Aluminium an Armaturentafel, Mittelkonsole und Türen
- Drehzahlmesser
- Elektrische Heckklappe mit Easy Loading-Funktion
- Fahrdynamikregelung Alfa DNA, 3-stufig einstellbar - Dynamic / Natural / Advanced Efficiency
- Fensterrahmen mit Zierleiste in glänzendem Schwarz
- Fußmatten
- Handschuhfach - mit Kühlmöglichkeit
- Heckscheibenheizung
- Innenspiegel automatisch abblendend
- Kindersitzbefestigung ISOFIX im Fond an den äußeren Sitzen
- Klimaautomatik, zwei Zonen, getrennt regelbar
- Kollisionswarnsystem (FCW) mit autonomer Notbremsfunktion bis zu 65 km/h (AEB)
- Kopfstützen vorn
- Kopfstützen: Hinten (3) - höhenverstellbar
- LED - Heckleuchten
- LED-Nebelscheinwerfer
- Lenkrad: Lenkrad und Schalthebel im Sport-Design mit perforiertem Leder mit schwarzem Motostartknopf, untere Speichen in Aluminium-Optik, Lenkrad unten abgeflacht.
- Mittelarmlehne vorn mit Kunstleder bezogen, mit Ablagefach
- Paket: VELOCE - Sportsitze in Leder VELOCE mit elektrisch verstellbarer Sitzwangen, Armaturentafel und Türverkleidungen farblich abgestimmt - Vordersitze 6-fach (Länge, Neigung Höhe) elektrisch verstellbar mit Lendenwirbelsitze und Memory-Funktion auf der Fahrerseite - Sitzheizung vorne - Lenkrad beheizbar
- Parksensoren vorne und hinten mit akustischer Warnmeldung und Anzeige
- Radiozubehör: Apple CarPlay / Android Auto
- Reifen-Reparaturset Fix&Go
- Räder: Leichtmetallfelgen 20" Speciale 8,5 J x 20, 255/45 R 20, 105V
- Rückfahrkamera mit dynamischen Führungslinien
- Schlüssellose Motorstart-Funktion
- Servolenkung, elektrisch, mit Dynamic Steering Torque (DST)



- Sicherheitsgurte vorne und hinten mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern Sicherheitsgurt -Kontrollsystem (SBR)
- Spurhalteassistent (LDW)
- Steckdose 12-V Anschluss auf der Mittelkonsole
- Stoßfänger hinten, Seitenschweller und Radkasten in Wagenfarbe lackiert - mit hintere Unterfahrschutz mit Diffusor in schwarz glänzend lackiert
- V-Grill in glänzendem Anthrazit
- Windschutzscheibe mit Infrarotschutz

- Sitze: Rücksitzbank geteilt und umklappbar (40/20/40)
- Sperrdifferenzial Alfa Q2, mechanisch
- Start&Stopp-System EVO
- Steckdose 230V/50HZ im Kofferraum
- Telefon: Ablagefach für Smartphone mit induktivem Laden
- Totwinkel-Assistent (BSM) mit Bewegungserkennung hinten (RCPD)
- Wegfahrsperrung - elektronisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

**Sonderausstattung**

- Anhängervorrichtung elektrisch schwenkbar
- Lackierung: Metallic

- Glasschiebedach "Panorama" elektrisch - Elektrisches großflächiges Glasschiebedach "Panorama"

**Kurze Sachverständige Feststellungen**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Vorgelegte Dokumente | Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.  |
| FIN-Vergleich        | Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.   |
| Besichtigung         | Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.<br>Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. |
| Probefahrt           | Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.  |
| Motorlauf            | Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.   |

**Wertmindernde Faktoren**

| Nr.           | Bauteilgruppe | Beschreibung   | Kosten (netto) | Minderwert |
|---------------|---------------|--|----------------|------------|
| 1             | 2.Radsatz     | 1 Leichtmetallfelge - Kratzer                                | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 2             | 2.Radsatz     | 1 Reifen - beschädigt  | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 3             | 2.Radsatz     | 1 Reifen - verschlissen                                      | 0,00 €         | 0,00 €     |
| 4             | Sonstiges     | Inspektion/Wartung (erste Wartung überzogen) - Wertminderung | 990,00 €       | 990,00 €   |
| Summe (netto) |               |  | 990,00 €       | 990,00 €   |

**Fehlteile**

| Beschreibung                    | Rep.-kosten | Minderwert |
|---------------------------------|-------------|------------|
| Ausrüstung - Tirefit Füllmittel | 40,00 €     | 40,00 €    |
| Summe (netto)                   | 40,00 €     | 40,00 €    |



## Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

|              | ohne MwSt.  | MwSt.      | mit MwSt.   |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| Einkaufswert | 27.900,00 € | 5.301,00 € | 33.201,00 € |
| Verkaufswert | 32.000,00 € | 6.080,00 € | 38.080,00 € |

Stichtag der Wertermittlung: 14.04.2025

## Vorschäden

| Nr. | Vorschaden  | Wertminderung | Schadenhöhe (netto) |
|-----|---|---------------|---------------------|
| 1   | Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden | 105,56 €      | 1.055,62 €          |

## Nacklackierungen

| Nr. | Nacklackierung  | Wertminderung |
|-----|---|---------------|
| 1   | Kotflügel links, Kotflügel rechts, Motorhaube, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden | keine Angabe  |

## Lackschichtdickenmessung

|                 |        |                  |        |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| Kotflügel links | 199 µm | Kotflügel rechts | 329 µm |
| Motorhaube      | 187 µm | Tür vorne links  | 293 µm |

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.



Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

## Bemerkungen

- Winterradsatz gehört nicht zum Ausstattungsumfang

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Küchler'.

Unterschrift Sachverständiger (Daniel Küchler)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Montierte Bereifung



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung






Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: FIN



Abbildung 22: Sonstiges



Beschädigung 1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer



Beschädigung 1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer



**Beschädigung 2:** 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt



**Beschädigung 2:** 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt



**Beschädigung 3:** 2.Radsatz: 1 Reifen - verschlissen



**Beschädigung 3:** 2.Radsatz: 1 Reifen - verschlissen



**Fehlteil 1:** Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - fehlt - erneuern



**Nacklackierung 1:** Kotflügel links, Kotflügel rechts, Motorhaube, Tür vorne links



**Nachlackierung 1:** Kotflügel links, Kotflügel rechts, Motorhaube, Tür vorne links



**Nachlackierung 1:** Kotflügel links, Kotflügel rechts, Motorhaube, Tür vorne links



**Nachlackierung 1:** Kotflügel links, Kotflügel rechts, Motorhaube, Tür vorne links



**Kotflügel links:** 199 µm



**Kotflügel rechts:** 329 µm



**Motorhaube:** 187 µm



**Tür vorne links: 293 µm**