

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001537224
Besichtigt am: 15.05.2024 11:37
Berichts-Nr: 6656355
FIN: TMBJW7NX2NY086504



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	24.05.2022
Laufleistung:	64.843 km
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	192 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Dämpfung hinten,Basis 1
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dämpfung vorn
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	DC/DC Wandler 3,0 KW
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
4 Türen	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
8 Lautsprecher (passiv)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Abgasendrohr hinten (Standard)	-
Abgaskonzept, EU6 AP	Einparkhilfe vorn und hinten
Ablagekästen im Kofferraum	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Aktivkohlebehälter (EVAP)	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrerkniefairbag
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausströmer	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie 320A (59Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Feststellbremse
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Formteilhimmel ungeteilt
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	FPK-Medium
Beheizbare Windschutzscheibe	Frontantrieb
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Halbleiter
Chrompaket	Head-Up Display
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckscheibenwischer "AERO"
DAB - Digitaler Radioempfang	Heckspoiler
Dachreling	Hinterachsgewicht Ausführung 1
	Hybrid-Antriebssystem PHEV
	Infotainment Columbus

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Fußmatten
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kältemittel R1234yf	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Halter
Keine Aktionsausführung	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kindersicherung, manuell	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Ladeboden
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Lichtassistent
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Mode3 Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Müdigkeitserkennung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schmutzfänger
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Skisack
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leergewichtsbereich 1	Ohne Trennwand
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Luxusausstattung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelkonsole	Pannen-Set
Modul Boden hinten Ausführung 4	Radschrauben Standard
Navi Columbus + Web Radio	Radstand
Nebelscheinwerfer	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 205/55 R17 91V
Normal-Lackierung	Reifendruckkontrolle
Notrufsystem eCall+	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Ablagenpaket/box	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Adapter	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Alu/Chrom-Paket	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Car2X	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüssellostes Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne
 Rahmen, mit Sensoren
 Side Assist
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Steuerung (werksintern)
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tankdeckel
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfand Deutschland
 Umwelt bonus
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant/Avant
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Vier-Lenkerachse
 Vorbereitung für Anhängervorrichtung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperr elektronisch
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Dach	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Außenschweller links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Reifen vorne links	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
7	Reifen hinten links	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
8	Reifen hinten rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
9	Reifen vorne rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
10	Achsvermessung	Wartung fällig	Ausführen
11	Seitenwand hinten links	Kratzer	Smart Repair
12	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
13	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
14	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 14.336,73
Summe (ohne MwSt.):				€ 14.336,73

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NX2NY086504

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen



2 - Dach - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

starke Lackverätzungen durch Umwelteinflüsse/ verformt



3 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Außenschweller links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Reifen vorne links - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar an der Aussenkante abgefahren



7 - Reifen hinten links - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar an der Aussenkante abgefahren



8 - Reifen hinten rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar an der Aussenkante abgefahren



9 - Reifen vorne rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar an der Innenseite abgefahren



10 - Achsvermessung - Wartung fällig - Ausführen

Kommentar

Reifen an der Innen-/ und Aussenflanke abgefahren



11 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Smart Repair



12 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



13 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



14 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair

Kommentar

Türkante ausbessern

