



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7750636  
vom: 03.02.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001833175  
**Besichtigt am:** 03.02.2025 11:48  
**Berichts-Nr:** 7750636  
**FIN:** TMBJW7NX2NY050974



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7750636  
vom: 03.02.2025

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi              |
| <b>Hersteller:</b>                  | Skoda              |
| <b>Modell:</b>                      | Octavia            |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 8004 / AVE         |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 21.12.2021         |
| <b>Laufleistung:</b>                | 49.929 km          |
| <b>Farbe:</b>                       | Energy-Blau        |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Energy-Blau        |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb       |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Hybrid Benzin      |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.400 ccm          |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)    |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               | 4.689 mm           |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                | 1.504 mm           |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              | 1.829 mm           |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    | 2.090 kg           |
| <b>Radstand:</b>                    | 2.680 mm           |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                  |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                  |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6             |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                  |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                  |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 6-Gang   |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff              |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Schwarz            |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                  |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 01.2027         |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja              |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja              |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide           |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Nicht vorhanden |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar   |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |                 |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |                 |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 13.000 KM       |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7750636  
vom: 03.02.2025

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| "DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung                                                                                | Dämpfung vorn                                                       |
| "FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer                                      | DC/DC Wandler 3,0 KW                                                |
| "SMART LINK" (wired and wireless connect)                                                                           | Dekor-Einlagen, Alu                                                 |
| "SUNSET"                                                                                                            | Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe               |
| 12 Volt-Steckdose im Kofferraum                                                                                     | Doppelton-Signalhorn                                                |
| 4 Türen                                                                                                             | Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                     |
| 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C                                                                                    | Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung         |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D                          | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                      |
| 6-Gang-Automatikgetriebe                                                                                            | Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -       |
| 8 Lautsprecher ( passiv )                                                                                           | Einparkhilfe vorn und hinten                                        |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                                                                   | Einstiegleisten in den Türausschnitten                              |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                                      | E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A            |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                                                                | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)           |
| Ablagekästen im Kofferraum                                                                                          | Entriegelung Hintersitz Standard                                    |
| Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung                                                           | Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)                                |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                                                                           | Fahrerkniefachairbag                                                |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity                                                                               | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen               |
| Armaturentafel Standard                                                                                             | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-                               |
| Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch                                                                 | Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose           |
| Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)                                                              | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch |
| Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex                                                              | Fertigungsablauf Standard                                           |
| Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6) | Feststellbremse                                                     |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe                                                            | Formteilhimmel ungeteilt                                            |
| Ausströmer                                                                                                          | FPK-Medium                                                          |
| Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter                                                 | Frontantrieb                                                        |
| Batterie 320A (59Ah)                                                                                                | Frontscheibe in Wärmeschutzglas                                     |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                               | Fußhebelwerk "Standard"                                             |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                                   | Gepäckraumabdeckung, schiebbar                                      |
| Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn                                                                                  | Gepäckraumbeleuchtung                                               |
| Berganfahrassistent                                                                                                 | Gepäckraumbodenbelag Komfort                                        |
| Besondere Innengeräuschkämpfung                                                                                     | Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose         |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                          | Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch     |
| Betriebsspannung 12 V                                                                                               | Heckscheibenwischer "AERO"                                          |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                                            | Heckspoiler                                                         |
| Bordwerkzeug                                                                                                        | Hinterachsgewicht Ausführung 1                                      |
| BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)                                                                      | Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze                            |
| Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei                                                                         | Hybrid-Antriebssystem PHEV                                          |
| DAB - Digitaler Radioempfang                                                                                        | Infotainment Columbus w/o VC                                        |
| Dachreling, schwarz                                                                                                 | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                |
| Dämpfung hinten                                                                                                     | Kältemittel R1234yf                                                 |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7750636  
vom: 03.02.2025

|                                                                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                  | Ohne Fußmatten                                                    |
| Keine Aktionsausführung                                                                                   | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche                                    |
| Kindersicherung, manuell                                                                                  | Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage                            |
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite | Ohne Halter                                                       |
| Komfortausstattung                                                                                        | Ohne Head-Up Display                                              |
| Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging                                                            | Ohne Innenleuchte im Fußraum                                      |
| Kopfstützen hinten (3 Stück)                                                                              | Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                 |
| Kopfstützen vorn                                                                                          | Ohne Klaptisch an Vordersitzlehne                                 |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer                                                                         | Ohne Ladeboden                                                    |
| Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)                                                                         | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                           |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                        | Ohne Lichtassistent                                               |
| Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist                                                  | Ohne Mode3 Ladekabel                                              |
| LED- Hauptscheinwerfer                                                                                    | Ohne Schalthebelknopf/-Griff                                      |
| Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic                                                                  | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                 |
| LED-SBBR-Leuchte                                                                                          | Ohne Schmutzfänger                                                |
| Leergewichtsbereich 1                                                                                     | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                   |
| Leichtmetallräder "PERSEUS", glanzgedreht 7,5J x 18" - 4 Stk.                                             | Ohne Sitzheizung                                                  |
| Leichtmetallräder "PERSEUS", glanzgedr., 7,5J x 18" - 4 Stk.                                              | Ohne Skisack                                                      |
| Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen                                               | Ohne Spurwechselassistent                                         |
| Leuchtweitenregulierung                                                                                   | Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung                          |
| Linkslenker                                                                                               | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                               |
| Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent                                                           | Ohne Überführungsausrüstung                                       |
| Mit Multifunktionskamera                                                                                  | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                  |
| Mit Verkehrszeichenerkennung                                                                              | Ohne zus. Funktionsfehleranzeige                                  |
| Mittelarmlehne vorn                                                                                       | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)                          |
| Mittelkonsole                                                                                             | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                  |
| Modul Boden hinten Ausführung 4                                                                           | Ohne Zusatz-/Standheizung                                         |
| Navi Columbus + Web Radio                                                                                 | Ohne zusätzliche Bereifung                                        |
| Nebelscheinwerfer                                                                                         | Optionsinfotainment (MIB3)                                        |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                                     | Pannen-Set                                                        |
| Netztrennwand                                                                                             | Radschrauben Standard                                             |
| Nicht Heissland                                                                                           | Radstand                                                          |
| Normal-Lackierung                                                                                         | Rechtsverkehr                                                     |
| Normalsitze vorn                                                                                          | Regionscode " ECE " für Radio                                     |
| Notrufsystem eCall+                                                                                       | Reifen 225/45 R18 91Y                                             |
| Ohne Ablagenpaket/box                                                                                     | Reifendruckkontrolle                                              |
| Ohne Adapter                                                                                              | Reifenlieferanten für EU Länder                                   |
| Ohne Alu/Chrom-Paket                                                                                      | Reise & Comfort                                                   |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                                        | Remote Access / Remote Access + Online Infotainment               |
| Ohne Car2X                                                                                                | Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre                       |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                                                               | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                                                        | Scheibenbremsen hinten                                            |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7750636  
vom: 03.02.2025

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloser Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"  
ohne Safesicherung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoffstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-  
Label auf Sonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlichtschaltung

Tankdeckel

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperr elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7750636  
vom: 03.02.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Pirelli    | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 225/45 R 18 91 Y | 4,0 mm      |
| Pirelli    | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 225/45 R 18 91 Y | 4,0 mm      |
| Pirelli    | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 225/45 R 18 91 Y | 4,0 mm      |
| Pirelli    | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 225/45 R 18 91 Y | 4,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Nein

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 09.2025

**Kompressor vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7750636  
vom: 03.02.2025

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                             | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung                       |
|----|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Alufelge glanzgedreht vorne links   | Kratzer              | Ersetzen<br>Sicherheitsrelevanter Schaden |
| 2  | Alufelge glanzgedreht vorne rechts  | Kratzer              | Ersetzen<br>Sicherheitsrelevanter Schaden |
| 3  | Alufelge glanzgedreht hinten rechts | Kratzer              | Pauschalbetrag                            |
| 4  | Reifen vorne links                  | Riss                 | Ersetzen                                  |
| 5  | Reifen hinten rechts                | Riss                 | Ersetzen                                  |
| 6  | Stoßfänger hinten                   | Delle(n) und Kratzer | Smart Repair                              |
| 7  | Stoßfänger vorne rechts             | Kratzer              | Smart Repair                              |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Fehlteile

| Nr | Bauteil      | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|--------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Wartungsheft | Fehlt                | Ersetzen            |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7750636  
vom: 03.02.2025

## » Merkantile Wertminderung

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Nein |



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7750636  
vom: 03.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJW7NX2NY050974

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7750636  
vom: 03.02.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7750636  
vom: 03.02.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Ersetzen  
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen  
Sicherheitsrelevanter Schaden



3 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

Kommentar

optischer mangel Wertminderung



4 - Reifen vorne links - Riss - Ersetzen



## 5 - Reifen hinten rechts - Riss - Ersetzen



## 6 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Smart Repair



## 7 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



## **FEHLTEILE**

## 1 - Wartungsheft - Fehlt - Ersetzen

