



U5YHM81BAJL237843

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	98.070 km
Hersteller	Kia	Restlauf bis Service	-426 Tag(e)
Typ/Modell	cee'd	HU (Abgelesen aus ZBI)	09/2024
Fahrgestellnummer	U5YHM81BAJL237843	Leistung / Hubraum	74 kW / 1.368 ccm
Erstzulassung	20.09.2017	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung	09/2022, 71.698 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
3	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
4	Tür hinten links	Tür - verformt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
2.Radsatz - 2.Radsatz
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.
Ausrüstung - Tirefit komplett

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dach, Dachholm rechts, Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Continental	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	205/55 R16 91H	Continental	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Bemerkungen

Elektrische Verbraucher geprüft.

Klimaanlage und Getriebe eingeschränkt prüfbar.

Vorbehaltlich Folgekosten

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Kia	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	cee'd	Laufleistung (abgelesen)	98.070 km
Fahrgestellnummer	U5YHM81BAJL237843	Erstzulassung	20.09.2017

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	151 µm
2	Dachholm links	139 µm
3	Dachholm rechts	194 µm
4	Kotflügel links	143 µm
5	Kotflügel rechts	84 µm
6	Motorhaube	164 µm
7	Seitenwand links	196 µm
8	Seitenwand rechts	272 µm
9	Tür hinten links	139 µm
10	Tür hinten rechts	124 µm
11	Tür vorne links	171 µm
12	Tür vorne rechts	99 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Mittelkonsole



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - verformt - instandsetzen und lackieren