

Zustandsbericht



Allgemein

Besichtigungsort:	Hapitec GmbH Merzenicher Str. 281 52351 Düren Deutschland	Kunde:	RWE Power AG Am Tagebau - 52382 Niederzier
		Besichtigungstermin:	12.02.2025

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Gutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Fahrzeugdaten

Fahrzeugart:	Pkw	Fahrgestellnummer:	VF1KW0FB641817467
Aufbau:	Van	Amtl. Kennzeichen:	DN-YR 349
Hersteller:	Renault	Erstzulassung:	14.08.2009
Modell:	Kangoo	Nächste HU:	-
Karosseriefarbe:	GLETSCHERWEISS	Laufleistung (km):	133.395
Antriebsart:	Frontantrieb	Hubraum (ccm):	1461
Zylinderanzahl:	4	Leistung (PS):	103
Getriebeart:	Manuell	Leistung (kW):	76
Kraftstoffart:	Diesel	Polsterart:	Textil
Anzahl Türen:	5	Anzahl Sitzplätze:	5
Anzahl der Vorbesitzer:	Unbekannt	Hauptschlüssel (Anzahl):	2
Letzter Service am:	-		

Serienausstattung

Ablagegalerie	Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Bordcomputer
Bremsassistent	Brillenhalter im Dachhimmel integriert
Drehzahlmesser	Elektr. Bremskraftverteilung
Fensterheber Elektr. Mit Impulsgeber Links Vorn	Funktions-Paket
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getriebe 6-Gang
Gurtstraffer	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
Klang & Klima-Paket (4 Lautsprecher)	Kopfstützen hinten
Kopfstützen verstellbar	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
Luftdüsen im Fond	Mittelarmlehne vorn
Motor 1,5 Ltr. - 76 kW dCi Diesel FAP	Radstand 2697 mm
Rußpartikelfilter	Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
Schiebetür links mit Ausstellfenster	Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
Seitenairbag vorn	Seitenaufprallschutz
Seitenschutzleisten Wagenfarbe	Servolenkung elektronisch gesteuert
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe	Style-Paket

Serienausstattung

Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Ablagefach Über Den Sonnenblenden
Audiosystem: 2x15 Watt Mit Cd-player
Audiosystem: 4x50 Watt Cabasse Inkl. Cd-wechsler 6-
Ausstattungs-niveau Ea3 (siehe Typenschild B-/c-säule)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fensterheber Elektrisch Vorn
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Heckflügeltüren mit Verglasung
Heckscheibenwischer
Isofix-aufnahmen Für Kindersitz An Beifahrersitz
Klimazone: Ausführung Nicht Kalte Länder
Linkslenker
Motor 1,5 Ltr. - 76 Kw Dci Diesel Fap Kat
Radkastenverkleidung Im Koffer-/laderaum
Schadstoffarm Nach Abgasnorm Euro 4
Schiebetür rechts mit Fenster
Seitenscheiben Hinten Fest
Sound-System BOSE
Stahlfelgen 6x15
Triebwerkunterschutz
Variomodul
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
Zusatzsteckdose in Mittelkonsole

Audiosystem 3D Sound by Arkamys
Audiosystem: 4x15 Watt Mit Cd-player
Audiosystem: Radio Mit Cd-player (mp3-fähig)
Außenspiegel Elektr. Verstellbar
Fahrwerk 15" (stahlfelgen)
Fzg. Ohne Navigationssystem
Getriebe 6-gang
Heckscheibe Heizbar
Innenraumfilter: Pollenfilter
Klimaanlage
Leseleuchte vorn
Länder-av Deutschland
Nebelscheinwerfer
Raucherpaket
Schiebetür Links Mit Fenster
Seitenairbag
Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder-optik (schwarz-
Stahlfelgen
Stoßfänger Wagenfarbe
Untersteuerungskontrolle (usc)
Verglasung Getönt
Zentralverriegelung

Bereifung / Felgen

Position	Dimension	Hersteller	Bereifung	Felgenart	Profil
Reifen 1. Achse links	195/65 R15	Fulda	Sommer	Stahl	4.7 mm
Reifen 1. Achse rechts	195/65 R15	Fulda	Sommer	Stahl mit Radkappen	4.3 mm
Reifen 2. Achse links	195/65 R15	Nokian	Winter	Stahl mit Radkappen	5.9 mm
Reifen 2. Achse rechts	195/65 R15	Vredestein	Winter	Stahl mit Radkappen	6.5 mm

Reifen

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Stark verschlissen

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Es war kein Abgleich der Fahrzeugdaten mit den Zulassungsunterlagen möglich. Diese lagen nicht vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt, zur Erfüllung des Auftrags jedoch ausreichend. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Ist das Fahrzeug unfallfrei?

Am Fahrzeug waren im Rahmen der Besichtigung keine unfallbedingten Schäden feststellbar.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde nicht durchgeführt.

Vorschäden

Bei der Besichtigung konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Fahrbereitschaft

Bei der Besichtigung war das Fahrzeug in einem nicht fahrbereiten Zustand.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Motorhaube
Kotflügel vorne rechts
Tür vorne rechts
Tür hinten rechts
Seitenwand hinten rechts
Heckklappe
Seitenwand hinten links
Tür hinten links
Tür vorne links
Kotflügel vorne links
Dach

Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Wenn die gemessenen Werte von durchschnittlichen Standardlackschichtdicken abweichen, werden diese Werte pro Bauteil oben aufgeführt. Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben. Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position unter „Festgestellte Beschädigungen“ ausgewiesen.

Festgestellte Beschädigungen

Beschädigungsort:	Schäden:	Schadensgrad:
1. Innenverkleidung unten	Beschädigt	Stark
2. Kofferraumbelag	Verschmutzt	Stark
3. Hecktür links aussen	Rostansatz	Stark
4. Einstiegsleiste vorne links hinten rechts	Lackbeschädigung	Stark
5. Einstiegsleiste vorne links vorne rechts	Lackbeschädigung	Mittel
6. Einstiegsleiste vorne links vorne links	Lackbeschädigung	Stark
7. Kotflügel 2.Achse rechts hinten	Rostansatz	Stark
8. Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Stark
9. Batterie	Spannungsverlust	Stark
10. Fahrzeug innen	Schadenserweiterung	Stark
11. Fahrzeug aussen	Oberflächenkratzer	Stark
12. Fahrzeug aussen	Schadenserweiterung	Stark

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Innenverkleidung unten - Beschädigt



2. Kofferraumbelag - Verschmutzt

Fotodokumentation der Beschädigungen




3. Hecktür links aussen - Rostansatz



3. Hecktür links aussen - Rostansatz

Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Einstiegsleiste vorne links hinten rechts - Lackbeschädigung



4. Einstiegsleiste vorne links hinten rechts - Lackbeschädigung

Fotodokumentation der Beschädigungen



5. Einstiegsleiste vorne links vorne rechts - Lackbeschädigung



5. Einstiegsleiste vorne links vorne rechts - Lackbeschädigung

Fotodokumentation der Beschädigungen




6. Einstiegsleiste vorne links vorne links - Lackbeschädigung




6. Einstiegsleiste vorne links vorne links - Lackbeschädigung

Fotodokumentation der Beschädigungen



7. Kotflügel 2.Achse rechts hinten - Rostansatz



7. Kotflügel 2.Achse rechts hinten - Rostansatz

Fotodokumentation der Beschädigungen



7. Kotflügel 2.Achse rechts hinten - Rostansatz



8. Stoßfänger vorne rechts - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



8. Stoßfänger vorne rechts - Kratzer

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale vorne links



Diagonale hinten rechts

Ergänzende Fotodokumentation




Armaturenbrett von der hinteren Sitzbank



Motorraum

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite



Fahrgestellnummer

Ergänzende Fotodokumentation



Innenraum durch Tür vorne rechts




Innenraum durch Türe hinten rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Laufleistung



Montiertes Rad hinten links

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad hinten rechts



Montiertes Rad vorn links

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad vorn rechts



Diagonale vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale hinten links



Dach

Ergänzende Fotodokumentation



Tacho bei lfd. Motor



Kofferraum / Laderaum