

Zustandsbericht



Allgemein

Besichtigungsort: Medeweger Straße 20
19057 Schwerin
Deutschland

Kunde: SLL Automotive Group GmbH / 2trade
Blütenstraße 15
80799 München

Besichtigungstermin: 08.05.2025

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Gutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Fahrzeugdaten

Fahrzeugart:	Pkw	Fahrgestellnummer:	W0LPD8E34G8004356
Aufbau:	Kombi	Amtl. Kennzeichen:	SN-WE 66
Hersteller:	Opel	Erstzulassung:	09.01.2015
Modell:	Astra	Nächste HU:	-
Karosseriefarbe:	SchneeWeiss/SummitWhite/Arct	Laufleistung (km):	180.150
Antriebsart:	Frontantrieb	Hubraum (ccm):	1598
Zylinderanzahl:	4	Leistung (PS):	136
Getriebeart:	Manuell	Leistung (kW):	100
Kraftstoffart:	Diesel	Polsterart:	Textil
Anzahl Türen:	5	Anzahl Sitzplätze:	5
Anzahl der Vorbesitzer:	Unbekannt	Hauptschlüssel (Anzahl):	2
Letzter Service am:	-		

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Aktive Kopfstützen vorn	Anti-Blockier-System (ABS)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel Wagenfarbe
Bordcomputer	Bremsassistent
Dachreling schwarz	Drehzahlmesser
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Feststellbremse manuell
Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar	Getriebe 6-Gang
Heckscheibe heizbar	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekorleisten Dolomit hellgrau	Innenraumfilter: Pollenfilter
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage	Komfortsitze vorn
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten (2-fach)
Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	Leseleuchten vorn (2)
Leuchtweitenregelung	Modellpflege
Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF	Nebelschlussleuchte
Parkpilotsystem hinten	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Rücksitz geteilt / klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Seitenairbag vorn	Servolenkung geschwindigkeitsabhängig

Serienausstattung

Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Stahlfelgen 6,5x16
Tagfahrlicht
Wärmeschutzverglasung

Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
Türgriffe außen Wagenfarbe
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

1.6 Diesel 81/99/100
7"-farbdisplay
Aussenspiegel El. Beheizbar
Auto.abblendlicht Tunnelerk.
Blinkleuchten Zusätzl.
Bremsleuchte Oben Mitte
Business-Paket IntelliLink Travel
Dachantenne Haifischflossendes
Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
Fensterheber Elektr. Beif.
Fensterzierle/dachdesign Schwa
Frequenzhoehe
Generator 140 A
Innen-und Leseleuchte/n Hinten
Instrumentendisplay/bordcomp.
Laderaumabdeckung
Nebelschlussleuchte
Radio Navi 650/navi 950 Eu
Reifen 215/60 R16 - 95h Hw3
Schneeweiss/summitwhite/arctic
Servolenkung Geschwindigkeits
Sicht-Paket
Start/stop System
Vorr.sicherheitsn 02:steuersch
Warnsummer Sicherh.gurt Beifah
Watt Link Hinterachse

6 Lautsprecher
Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink
Ausstattung 5 Sitze
Battery Ln4 12v 80ah 801 Encca
Bluetooth-schnittstelle
Bremsssystem 16"
Co2 Paket
Dreipunktsicherheitsgurt Hint
Entfr.syst T/j/n/i=quick Heat
Fensterheber Elektr. Hinten
Fernbedienung Infotainment
Fussraumheizung/Iduesen Hinten
Gurtschlossstraffer Fahrer& Bf
Innenraumfarbe Schwarz
Intell.geschwindigkeitsregler
Mittelarmlehne M. Ablagefach
Parkpilot Akustisch Hinten
Regensensor
Ruecksitzlehne 60:40 Vorklappb
Schwarze Instr. Mit Chromring
Sicherheitsnetz/ A=trenngitter
Sichtpaket/innensp.abblendend
Stereo-eingang F. Ext. Audiog.
Waermeschutzverglasung Gruen
Warnsummer Sicherh.gurt Fahrer
Windschutzscheibe Getoent

Bereifung / Felgen

Position	Dimension	Hersteller	Bereifung	Felgenart	Profil
Reifen 1. Achse links	215/60 R16	Continental	Sommer	Stahl mit Radkappen	5 mm
Reifen 1. Achse rechts	215/60 R16	Continental	Sommer	Stahl mit Radkappen	5 mm
Reifen 2. Achse links	215/60 R16	Continental	Sommer	Stahl mit Radkappen	5 mm
Reifen 2. Achse rechts	215/60 R16	Continental	Sommer	Stahl mit Radkappen	5 mm

Reifen

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Alter und Laufleistung entsprechend

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fuhrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Es war kein Abgleich der Fahrzeugdaten mit den Zulassungsunterlagen möglich. Diese lagen nicht vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt, zur Erfüllung des Auftrags jedoch ausreichend.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Ist das Fahrzeug unfallfrei?

Am Fahrzeug waren im Rahmen der Besichtigung keine unfallbedingten Schäden feststellbar.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Bei der Besichtigung konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Fahrbereitschaft

Bei der Besichtigung war das Fahrzeug in einem fahrbereiten Zustand.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Motorhaube
Kotflügel vorne rechts
Tür vorne rechts
Tür hinten rechts
Seitenwand hinten rechts
Heckklappe
Seitenwand hinten links
Tür hinten links
Tür vorne links
Kotflügel vorne links
Dach

Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Wenn die gemessenen Werte von durchschnittlichen Standardlackschichtdicken abweichen, werden diese Werte pro Bauteil oben aufgeführt. Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben. Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position unter „Festgestellte Beschädigungen“ ausgewiesen.

Festgestellte Beschädigungen

Beschädigungsort:	Schäden:	Schadensgrad:
1. Seitenwand hinten rechts	Delle	Leicht
2. Tür hinten rechts	Lackbeschädigung	Leicht
3. Dachholm rechts	Lackbeschädigung	Mittel
4. Seitenwand hinten links	Instandsetzung nicht sach- und fachgerecht	Mittel

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Seitenwand hinten rechts - Delle




1. Seitenwand hinten rechts - Delle

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Seitenwand hinten rechts - Delle



1. Seitenwand hinten rechts - Delle

Fotodokumentation der Beschädigungen



2. Tür hinten rechts - Lackbeschädigung



2. Tür hinten rechts - Lackbeschädigung

Fotodokumentation der Beschädigungen




2. Tür hinten rechts - Lackbeschädigung



3. Dachholm rechts - Lackbeschädigung

Fotodokumentation der Beschädigungen




3. Dachholm rechts - Lackbeschädigung



3. Dachholm rechts - Lackbeschädigung

Fotodokumentation der Beschädigungen



3. Dachholm rechts - Lackbeschädigung



4. Seitenwand hinten links - Instandsetzung nicht sach- und fachgerecht

Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Seitenwand hinten links - Instandsetzung nicht sach-/ und fachgerecht



4. Seitenwand hinten links - Instandsetzung nicht sach-/ und fachgerecht

Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Seitenwand hinten links - Instandsetzung nicht sach-/ und fachgerecht

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale vorne links



Diagonale vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale hinten rechts



Diagonale hinten links

Ergänzende Fotodokumentation



Dach



Montiertes Rad vorn links

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad vorn rechts



Montiertes Rad hinten rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad hinten links



Motorraum

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrgestellnummer



Innenraum durch Tür vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Innenraum durch Türe hinten rechts



Kofferraum / Laderaum

Ergänzende Fotodokumentation



Armaturenbrett von der hinteren Sitzbank




Tacho bei lfd. Motor

Ergänzende Fotodokumentation



Laufleistung



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite

Ergänzende Fotodokumentation



Schlüssel, Borddokumente, Bedienungsanleitung



Schlüssel, Borddokumente, Bedienungsanleitung

Ergänzende Fotodokumentation

6

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum 12.9.17 km 44687

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W- 40

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit °C

Ja Nein

- ☐ ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☒ ☐ Innenraumluftfilter
- ☒ ☐ Luftfiltereinsatz
- ☐ ☒ Keilrippenriemen
- ☐ ☒ Zahnriemen
- ☐ ☒ Kraftstofffilter
- ☐ ☒ Getriebeöl
- ☒ ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ ☒ Reifenreparaturset
- ☐ ☒ Bremsbeläge vorn/hinten
- ☐ ☒ Zündkerzen
- ☐ ☒ Kühlmittel

Autorisierter Service Partner
 Stempel und Unterschrift

Ernst Dello GmbH & Co. KG
 Niederlassung Schwerin
 Lagerpower Straße 75 • 19061 Schwerin

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 09.09.18 km 71332

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W- 40

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit °C

Ja Nein

- ☐ ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☐ ☒ Innenraumluftfilter
- ☐ ☒ Luftfiltereinsatz
- ☐ ☒ Keilrippenriemen
- ☐ ☒ Zahnriemen
- ☐ ☒ Kraftstofffilter
- ☐ ☒ Getriebeöl
- ☐ ☒ Bremsflüssigkeit
- ☐ ☒ Reifenreparaturset
- ☐ ☒ Bremsbeläge vorn/hinten
- ☐ ☒ Zündkerzen
- ☐ ☒ Kühlmittel

Autorisierter Service Partner
 Stempel und Unterschrift

Ernst Dello GmbH & Co. KG
 Niederlassung Schwerin
 Lagerpower Straße 75 • 19061 Schwerin

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum 22.9.17 km 53284

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
 GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
 ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W- 40

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit °C

Ja Nein

- ☒ ☐ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☒ ☐ Innenraumluftfilter
- ☒ ☐ Luftfiltereinsatz
- ☐ ☒ Keilrippenriemen
- ☐ ☒ Zahnriemen
- ☐ ☒ Kraftstofffilter
- ☐ ☒ Getriebeöl
- ☒ ☐ Bremsflüssigkeit
- ☒ ☐ Reifenreparaturset
- ☒ ☐ Bremsbeläge vorn/hinten
- ☒ ☐ Zündkerzen
- ☒ ☐ Kühlmittel

Autorisierter Service Partner
 Stempel und Unterschrift

Ernst Dello GmbH & Co. KG
 Niederlassung Schwerin
 Lagerpower Straße 75 • 19061 Schwerin

Alle Wartungsnachweise

16

Korrosionsschutz-Service

Die Grafik gilt für alle Modelle.

Prüfergebnis durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:

- Steinschlag
- Delle / Beule
- + Kratzer

- Karosserie-Beschädigungen
- # Lackschäden
- ▶ Unterbodenschutz beschädigt

L0010783

4. Inspektion

Fahrzeug OK

Ja ☒ Nein ☐

Fahrzeug repariert

Ja ☐ Nein ☐

Unfall- / Karosserieschaden gemäß

Opel Richtlinien repariert

Ja ☐ Nein ☐

Bemerkungen

Datum

km

Ernst Dehler Opel Service Partner
 Niederlassung Schwerin
 Hagenower Straße 75 • 19081 Schwerin
 Tel. (03 85) 30 230-0 • Fax 30 230-11

Alle Wartungsnachweise