

Ingenieurbüro Klett

Sachverständige für Kfz-Wesen

Schultheiß-Köhle-Str. 6, 71636 Ludwigsburg
Postfach 807, 71608 Ludwigsburg
Telefon: (07141) 2 99 39-0
Telefax: (07141) 2 99 39-39
E-Mail: Info@Ingenieurbuero-Klett.de

Fachkundige, unabhängige Sachverständige für die Erstellung von Gutachten an Kraftfahrzeugen

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025



Bild 1



Bild 2

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025



Bild 3



Bild 4

Fachkundige, unabhängige Sachverständige für die Erstellung von Gutachten an Kraftfahrzeugen

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025



Bild 5 Fahrzeug-Ident-Nummer hinter Frontscheibe



Bild 6 Umweltplakette mit amtlichem Kennzeichen

Fachkundige, unabhängige Sachverständige für die Erstellung von Gutachten an Kraftfahrzeugen

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025



Bild 7 Abgelesene Laufleistung



Bild 8 Serviceanzeige

Fachkundige, unabhängige Sachverständige für die Erstellung von Gutachten an Kraftfahrzeugen

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025



Bild 9 Fehlermeldung



Bild 10 Fehlermeldung

Fachkundige, unabhängige Sachverständige für die Erstellung von Gutachten an Kraftfahrzeugen

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025



Bild 11 Fehlermeldung



Bild 12 Motorraum

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025



Bild 13 Innenraum vorn



Bild 14 Innenraum vorn

Fachkundige, unabhängige Sachverständige für die Erstellung von Gutachten an Kraftfahrzeugen

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025




Bild 15 Innenraum hinten




Bild 16 Innenraum hinten

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025



Bild 17 Kofferraum



Bild 18 Kofferraum

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025



Bild 19 Bremsscheiben vorn links ohne Rostbefall



Bild 20 Bremsscheibe hinten links von Rost befallen

Fachkundige, unabhängige Sachverständige für die Erstellung von Gutachten an Kraftfahrzeugen

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025



Bild 21 Bugverkleidung mit Anbauteilen




Bild 22 Blende Frontscheibe links verkratzt

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025



Bild 23 Türe vorn links




Bild 24 Türe hinten links eingebaut

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025



Bild 25 Türe hinten links verkratzt



Bild 26 Heckverkleidung mit Anbauteilen

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025



Bild 27 Seitenteil und Türe hinten rechts verkratzt



Bild 28 Türe vorn rechts verkratzt

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025




Bild 29 A-Säule rechts und Blende Frontscheibe verkratzt




Bild 30 Unterboden vorn

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025



Bild 31 Querträger vorn gebrochen



Bild 32 Radhausschale vorn links

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025



Bild 33 Unterbodenverkleidung vorn



Bild 34

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025



Bild 35 Kraftstoffbehälter verkratzt



Bild 36 Unterboden hinten

Gutachten-Nr. 50943-12001-KI

Datum: 09.05.2025



Bild 37 Achshälfte hinten links




Bild 38 Achshälfte hinten rechts