



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02
Sachverständiger: AP
Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



WVGZZZCRZKD030124

Angaben zum Fahrzeug

Inventarnummer 8F93484

Typ/Modell	Touareg III 3.0 TDI 4Motion		
Erstzulassung	28.02.2019	Besichtigungszustand	i.O.
Außenfarbe	Schwarz	Herkunft	
Kennzeichen		Inventarnummer	8F93484
km-Stand (gelesen)	126145	km-Stand gesamt	126145
HSN/TSN	/	Motorart	Diesel
Anzahl Türen	4	Leistung	170
Typ	CR74MJ	Nächste HU	02/26
Tauschaggregate			

Fahrzeugzustandsbericht

Optische Mängel

Bauteil	Beschreibung - Maßnahme	ZE
Geruch im Innenraum		6
Innenverkleidung Kofferraumdeckel / Heckklappe	Kratzer - Smart Repair	10
Ladekantenabdeckung	Kratzer - ersetzen	2
Stoßfängerabdeckung hinten	Lackschaden - lackieren	20
Haube vorn	Vogelkotverätzung / Baumharz	16
Sitzfläche vorn links	beschädigt - ersetzen	22
Tür hinten links	beschädigt - instandsetzen	30

Bereifung

Montierte Räder

Position	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe
Reifen: vorne links	255/60R18	Goodyear	M+S Reifen	6 mm
Reifen: vorne rechts	255/60R18	Goodyear	M+S Reifen	6 mm
Reifen: hinten links	255/60R18	Goodyear	M+S Reifen	6 mm
Reifen: hinten rechts	255/60R18	Goodyear	M+S Reifen	6 mm



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Bemerkungen

M+S montiert; Feuerlöscher: vorhanden; Polster/Verkleidungen: Kratzer u. Druckstellen (GBS); Laderaum nutzungsbedingt beschädigt (GBS); 2. Radsatz wird separat angeliefert; Wagenheber: vorhanden; Aschenbecher: vorhanden; Warnweste: vorhanden; Laderaumabdeckung: vorhanden; Frontscheibe verstärkter Steinschlag (GBS); Fußmatten Textil : vorhanden; Navigations-interner Speicher vorhanden

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe

Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02


Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



lose Teile



FIN



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Motorraum / Frunk



Frontscheibe



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Dach



Hinten links



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Vorne rechts



Innenraum v.r.



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Innenraum h.r.



Dach



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Kofferraum (Laderaum)



Innenraum v.l.



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



lose Teile



Innenraum h.l.



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Bordwerkzeug

Fotodokumentation



Tacho




Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Service



Felgendesign



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Reserverad/Pannenset



Ladekantenabdeckung - Übersicht - Kratzer - ersetzen



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Ladekantenabdeckung - Kratzer - ersetzen



Stoßfängerabdeckung hinten - Übersicht - Lackschaden - lackieren



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Stoßfängerabdeckung hinten - Lackschaden - lackieren



Stoßfängerabdeckung hinten - Lackschaden - lackieren



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Stoßfängerabdeckung hinten - Lackschaden - lackieren



Innenverkleidung Kofferraumdeckel / Heckklappe - Übersicht - Kratzer - Smart Repair



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Innenverkleidung Kofferraumdeckel / Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Sitzfläche vorn links - Übersicht - beschädigt - ersetzen



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Sitzfläche vorn links - beschädigt - ersetzen



Tür hinten links - Übersicht - beschädigt - instandsetzen



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Tür hinten links - beschädigt - instandsetzen



Haube vorn - Übersicht - Vogelkotverätzung / Baumharz



Besichtigungsort
Wolfsburg

Protokoll Nr.: 8F93484 / 02

Sachverständiger: AP

Besichtigungsdatum: 14.04.2025 10:15

Ingenieurbüro für
Kfz-Technik GmbH
Schmidt - Elsner - Espe



Haube vorn - Vogelkotverätzung / Baumharz