

Fachkundige, unabhängige Sachverständige für die Erstellung von Gutachten an Kraftfahrzeugen

---

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025



Bild 1



Bild 2

Fachkundige, unabhängige Sachverständige für die Erstellung von Gutachten an Kraftfahrzeugen

---

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025



Bild 3



Bild 4

Fachkundige, unabhängige Sachverständige für die Erstellung von Gutachten an Kraftfahrzeugen

---

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025



Bild 5 Fahrzeug-Ident-Nummer hinter Frontscheibe



Bild 6 Umweltplakette mit amtlichem Kennzeichen

Fachkundige, unabhängige Sachverständige für die Erstellung von Gutachten an Kraftfahrzeugen

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025



Bild 7 Abgelesene Laufleistung



Bild 8 Bugverkleidung

Fachkundige, unabhängige Sachverständige für die Erstellung von Gutachten an Kraftfahrzeugen

---

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025



Bild 9 Blinkleuchte seitlich rechts



Bild 10 Felge vorn rechts

Fachkundige, unabhängige Sachverständige für die Erstellung von Gutachten an Kraftfahrzeugen

---

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025




Bild 11 Fahrzeugseite rechts



Bild 12 Türe rechts

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025



Bild 13 Seitenteil hinten rechts



Bild 14 Seitenteil hinten rechts

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025



Bild 15 Felge hinten rechts



Bild 16 Zusatzwasserkühler

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025



Bild 17 Blinkleuchte seitlich links



Bild 18 Unterboden vorn

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025



Bild 19 Schwellerblende rechts abgerissen



Bild 20 Unterbodenverkleidung mitte

Fachkundige, unabhängige Sachverständige für die Erstellung von Gutachten an Kraftfahrzeugen

---

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025



Bild 21 Reifenzustand



Bild 22 Unterboden hinten

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025



Bild 23 Diffusor hinten



Bild 24 Kopfairbags ausgelöst

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025



Bild 25 Kopfairbag links



Bild 26 Gurtstraffer links ausgelöst

Fachkundige, unabhängige Sachverständige für die Erstellung von Gutachten an Kraftfahrzeugen

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025



Bild 27 Gurtstraffer rechts ausgelöst



Bild 28 Fehlermeldung

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025



Bild 29 Fehlermeldung



Bild 30 Bremsscheibe vorn links von Rost befallen

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025



Bild 31 Bremsscheibe hinten links von Rost befallen



Bild 32 Kofferraum

Fachkundige, unabhängige Sachverständige für die Erstellung von Gutachten an Kraftfahrzeugen

---

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025



Bild 33 Innenraum vorn



Bild 34 Innenraum vorn

Gutachten-Nr. 50863-12001-KI

Datum: 23.04.2025



Bild 35 Innenraum hinten



Bild 36 Dachhimmel