

Gutachten-Nr. 50927-12001-KI

Datum: 29.04.2025



Bild 1



Bild 2

Gutachten-Nr. 50927-12001-KI

Datum: 29.04.2025




Bild 3



Bild 4



Gutachten-Nr. 50927-12001-KI

Datum: 29.04.2025




Bild 5 Fahrzeug-Ident-Nummer hinter Frontscheibe



Bild 6 Abgelesene Laufleistung

Gutachten-Nr. 50927-12001-KI

Datum: 29.04.2025



Bild 7 Kofferraum



Bild 8 Innenraum vorn



Gutachten-Nr. 50927-12001-KI

Datum: 29.04.2025



Bild 9 Innenraum vorn




Bild 10 Innenraum hinten

Gutachten-Nr. 50927-12001-KI

Datum: 29.04.2025



Bild 11 Innenraum hinten




Bild 12 Dachhimmel



Gutachten-Nr. 50927-12001-KI

Datum: 29.04.2025




Bild 13 Unterboden vorn



Bild 14 Unterboden hinten

Gutachten-Nr. 50927-12001-KI

Datum: 29.04.2025




Bild 15 Abschlußblech vorn links



Bild 16 Abschlußblech vorn links



Gutachten-Nr. 50927-12001-KI

Datum: 29.04.2025



Bild 17 Abschlußblech vorn links



Bild 18 Fehlermeldung Starterbatterie

Gutachten-Nr. 50927-12001-KI

Datum: 29.04.2025




Bild 19 Lichtbild von Fa. Porsche, Abschlußblech vorn links



Bild 20 Lichtbild von Fa. Porsche, Abschlußblech vorn links