

Gutachten-Nr. 50866-12001-KI

Datum: 25.04.2025



Bild 1



Bild 2

Gutachten-Nr. 50866-12001-KI

Datum: 25.04.2025



Bild 3



Bild 4



Gutachten-Nr. 50866-12001-KI

Datum: 25.04.2025




Bild 5 Fahrzeug-Ident-Nummer hinter Frontscheibe



Bild 6 Umweltplakette mit amtlichem Kennzeichen

Gutachten-Nr. 50866-12001-KI

Datum: 25.04.2025



Bild 7 Abgelesene Laufleistung



Bild 8 Rahmen Frontscheibe eingedellt



Gutachten-Nr. 50866-12001-KI

Datum: 25.04.2025



Bild 9 Kotflügel vorn links Schutzfolie verkratzt




Bild 10 Türe links Lackschaden

Gutachten-Nr. 50866-12001-KI

Datum: 25.04.2025



Bild 11 Türe links Lackschaden



Bild 12 Schwellerblende links verkratzt



Gutachten-Nr. 50866-12001-KI

Datum: 25.04.2025



Bild 13 Heckverkleidung Gummi-Abrieb




Bild 14 Frontspoiler unten verschrammt

Gutachten-Nr. 50866-12001-KI

Datum: 25.04.2025



Bild 15 Frontspoiler oben und Steinschlagfolie Bugverkleidung verschrammt



Bild 16 Radhausschale vorn rechts vorn verschrammt



Gutachten-Nr. 50866-12001-KI

Datum: 25.04.2025



Bild 17 Radhausschale vorn links vorn verschrammt



Bild 18 Bremsscheibe vorn links von Rost befallen

Gutachten-Nr. 50866-12001-KI

Datum: 25.04.2025



Bild 19 Bremsscheibe hinten links von Rost befallen



Bild 20 Unterboden vorn



Gutachten-Nr. 50866-12001-KI

Datum: 25.04.2025



Bild 21      Unterboden hinten



Bild 22      Altschaden Steinschlagschäden Seitenteil hinten rechts

Gutachten-Nr. 50866-12001-KI

Datum: 25.04.2025



Bild 23 Kofferraum vorn



Bild 24 Innenraum vorn



Gutachten-Nr. 50866-12001-KI

Datum: 25.04.2025



Bild 25 Innenraum vorn



Bild 26 Innenraum hinten

Gutachten-Nr. 50866-12001-KI

Datum: 25.04.2025



Bild 27 Innenraum hinten



Bild 28 Dachhimmel