

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
Hersteller: **Skoda**  
Typ: **Octavia Combi**  
Fahrgestellnummer: **TMBGK61Z088030699**  
Erstzulassung: **18.03.2008**  
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**  
Schadstoffklasse: **EU4**  
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **140.333 km**  
Kraftstoffart: **Superbenzin**  
Farbe: **Schwarz Magic**  
Leistung: **118 kW / 160 PS**  
Hubraum: **1798 ccm**  
Anzahl Schlüssel: **3**  
Anzahl Vorbesitzer: **2**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Fensterheber elektrisch hinten
3	LM-Felgen
4	Nebelscheinwerfer
5	Reserverad in Fahrbereifung
6	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
7	Servolenkung
8	Türgriffe außen Wagenfarbe
9	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
10	Außenspiegel Wagenfarbe
11	Elektron. Differentialsperre (EDS)
12	Kopf-Airbag-System
13	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
14	Plus-Paket
15	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
16	Antriebsart: Frontantrieb
17	Bodenleuchte im Außenspiegel
18	Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
19	Getriebe 6-Gang
20	Mittelarmlehne vorn
21	Stoßfänger Wagenfarbe
22	Wegfahrsperre
23	Wärmeschutzverglasung getönt
24	Audiobedienung am Lenkrad
25	Karosserie: 5-türig
26	Maxi-DOT Display

Nr.	Bezeichnung
27	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
28	Fensterheber elektrisch vorn
29	Klimaautomatik
30	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
31	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
32	Scheibenwischer mit Regensensor
33	Seitenairbag vorn
34	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
35	Zentralverriegelung
36	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
37	Audiosystem Stream (Radio/CD-Player)
38	Fernbedienung für Zentralverriegelung
39	Frontscheibe getönt (mit Bandfilter oben)
40	Heckscheibenwischer
41	Innenspiegel mit Abblendautomatik
42	Mittelarmlehne hinten
43	Anti-Blockier-System (ABS)
44	Einparkhilfe hinten
45	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
46	Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TSI
47	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
48	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
49	Kopfstützen hinten (3-fach)
50	Lenkrad (Leder)
51	Multifunktionsanzeige
52	Sitz vorn links höhenverstellbar
53	Sitzheizung vorn

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Perleffekt-Lackierung
2	Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
3	Xenon-Scheinwerfer
4	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
5	* Scheibenwaschdüsen heizbar

Nr.	Bezeichnung
6	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
7	Reifendruck-Kontrollsystem
8	Nichtraucher-Paket
9	Laderaumboden variabel
10	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

**3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer TMBGK61Z088030699  
 Fahrzeugtyp: Skoda Octavia Combi 118 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 03/25**

fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- ✓ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**

vorhanden ja  nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel links 248µm
2	Tür vorne links 191µm
3	Tür hinten links 535µm

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motorhaube	1, 2, 3	Steinschläge	
2	Heckklappe	4, 5	Kratzer	
3	Seitenteil rechts	6, 7, 8	leicht deformiert und zerkratzt	
4	Einstieg hinten rechts	9, 10	Kratzer	
5	Tür hinten rechts	11, 12, 13	zerkratzt	
6	Tür vorne rechts	14, 15, 16	Dellen und zerkratzt	
7	Spiegelkappe rechts	17	Kratzer	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
8	Kotflügel rechts	18, 19, 20	Steinschläge und zerkratzt	
9	Wartung	21	fällig	
10	AU/HU	22	fällig	
11	Stoßfänger vorn	23, 24, 25	zerkratzt	
12	Kotflügel links	26, 27, 28	zerkratzt	
13	Spiegelkappe links	29	Kratzer	
14	Sitzpolster	30, 31	fleckig	
15	Tür vorne links	32, 33, 34	Dellen mit Kratzer	
16	Tür hinten links	35, 36, 37	zerkratzt	
17	Seitenteil links	38, 39, 40	Dellen und zerkratzt	
18	Stoßfänger hinten	41, 42, 43	zerkratzt	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

## Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	225/45 R17 91Y	Continental	5
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	225/45 R17 91Y	Continental	6
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	225/45 R17 91Y	Continental	6
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	225/45 R17 91Y	Continental	5

## Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Continental	5
2 - VR	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Continental	5
3 - HL	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Continental	7
4 - HR	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Continental	7



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Schiebedach

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges




Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Sonstiges



Bild 20: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 21: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Teil I	18.03.2008	8004	AFP00004X	2	01	118/5000	222
	M1	AC		4572-4669		-1769	
	TM8GK61Z0888030699		8	1451-1522		-1415	
	Skoda				75		
	IZ			176	2000	2000	
	ACBZBX01			1050	1150		
	NFM6FH62S002			1050	1150		
	Octavia			076	4650	074	
	SKODA (CZ)			1300	650	5	
	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91V			
	Kombilimousine			195/65 R15 91V			
	70/220/EEC*2003/76B/EC						
	EURO 4					9/-	
	Benzin			e11*2001/116*0230*26			
	0001	0462	1798	18.12.07		K16	DN827838
	ww.AHK lt.EGT6*						

Bild 4: Zulassungsbescheinigung

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 5: Serviceheft

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 2: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 3: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 4: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 5: Karosserie / Heckklappe Kratzer




Bild 6: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 10: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 11: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt




Bild 12: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 13: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen und zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen und zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen und zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer




Bild 18: Karosserie / Kotflügel rechts Steinschläge und zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Karosserie / Kotflügel rechts Steinschläge und zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Kotflügel rechts Steinschläge und zerkratzt



Bild 21: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 22: Technik / AU/HU fällig



Bild 23: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 25: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 30: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 31: Innenraum / Sitzpolster fleckig




Bild 32: Karosserie / Tür vorne links Dellen mit Kratzer




Bild 33: Karosserie / Tür vorne links Dellen mit Kratzer



Bild 34: Karosserie / Tür vorne links Dellen mit Kratzer



Bild 35: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 36: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 37: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Seitenteil links Dellen und zerkratzt



Bild 39: Karosserie / Seitenteil links Dellen und zerkratzt



Bild 40: Karosserie / Seitenteil links Dellen und zerkratzt



Bild 41: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 42: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

030699

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt