

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Feldstr. 6  
 16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Citroën**  
 Typ: **C4 Picasso**  
 Fahrgestellnummer: **VF7UD5FS0AJ772566**  
 Erstzulassung: **29.04.2011**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU5**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **136.936 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **LACK ONYX**  
 Leistung: **88 kW / 120 PS**  
 Hubraum: **1598 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **5**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Feldstr. 6  
 16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
2	Fensterheber elektrisch hinten
3	Getriebe 5-Gang
4	Knieairbag Fahrerseite
5	Nebelscheinwerfer
6	Servolenkung
7	Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
8	Kopf-Airbag-System
9	Duftspender integriert
10	Einschaltautomatik für Fahrlicht
11	Gepäckraumabdeckung / Rollo
12	Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V
13	Multi-Funktions-Display Farbe
14	Reifen-Reparaturkit
15	Karosserie: 5-türig
16	Bordcomputer
17	Fensterheber elektrisch vorn
18	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
19	Klimaautomatik
20	Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen- /längsverstellbar

Nr.	Bezeichnung
21	Scheibenwischer mit Regensensor
22	Seitenairbag vorn
23	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
24	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
25	Audiosystem RCD 4 (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit 6 Lautsprecher
26	Gepäcknetz an Vordersitzlehne
27	Innenspiegel mit Abblendautomatik
28	Kopf-Airbag-System hinten
29	Reifendruck-Kontrollsystem
30	Seitenschutzleisten Wagenfarbe
31	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
32	Anti-Blockier-System (ABS)
33	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
34	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
35	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
36	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
37	Heckscheibe heizbar
38	Lenkrad (Leder)
39	Sitz vorn links höhenverstellbar
40	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Freisprecheinrichtung Bluetooth

Nr.	Bezeichnung
2	Sitzheizung vorn

Zubehör:

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Feldstr. 6  
 16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer VF7UD5FS0AJ772566  
 Fahrzeugtyp: Citroën C4 Picasso 88 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 03/26**

- fahrbereit     
  nicht fahrbereit     
  rollfähig  
 nicht verkehrssicher     
  nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Feldstr. 6  
 16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✗ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Seitenteil rechts 185µm
2	Tür hinten rechts 268µm
3	Tür vorne rechts 324µm

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Riementrieb	1	macht Geräusche	
2	Einstieg hinten links	2, 3	Kratzer	
3	Türfangband hinten links	4	knackt	
4	Tür hinten links	5, 6, 7	zerkratzt	
5	Seitenteil links	8, 9	Kratzer	
6	Stoßfänger hinten	10, 11, 12	zerkratzt	
7	Kennzeichenleuchte links	13	ohne Funktion	
8	Seitenteil rechts	14, 15	Dellen mit Kratzer	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Feldstr. 6  
 16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
9	Tür hinten rechts	16, 17, 18	zerkratzt	
10	Einstieg vorne rechts	19, 20	zerkratzt	
11	Spiegelkappe rechts	21	Kratzer	
12	Kühlfüssigkeitsbehälter	22	leer	
13	Klappschlüssel	23	Arretierung Schlüsselbart ohne Funktion	
14	Wartung		fällig ( kein Nachweis )	
15	A-Säule rechts	24, 25	Korrosion unter Lack	
16	Motorhaube	26, 27, 28	Steinschläge	
17	Stoßfänger vorn	29, 30, 31	zerkratzt	
18	Kotflügel links	32, 33	Kratzer	
19	Spiegelkappe links	34	Kratzer	
20	B-Säule links	35, 36	Kratzer	
21	Tür vorne links	37, 38	Delle	
22	Heckklappentaster	39	Gummiabdeckung fehlt	
23	Reifendichtmittel	40	abgelaufen	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Feldstr. 6  
 16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	215/55 R16 97V	Pirelli	6
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	215/55 R16 97V	Pirelli	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	215/55 R16 97V	Pirelli	4
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	215/55 R16 97V	Pirelli	4



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Sonstiges



Bild 20: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 21: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör****Bild 1: Entertainmentsystem****Bild 2: Instrumententafel**



## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden




Bild 1: Technik / Riementrieb macht Geräusche



Bild 2: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer




Bild 3: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 4: Technik / Türfangband hinten links knackt



Bild 5: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Seitenteil links Kratzer



Bild 9: Karosserie / Seitenteil links Kratzer



Bild 10: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt




Bild 12: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 13: Technik / Kennzeichenleuchte links ohne Funktion



Bild 14: Karosserie / Seitenteil rechts Dellen mit Kratzer



Bild 15: Karosserie / Seitenteil rechts Dellen mit Kratzer



Bild 16: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 19: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 22: Technik / Kühlflüssigkeitsbehälter leer



Bild 23: Technik / Klappschlüssel Arretierung Schlüsselbart ohne Funktion



Bild 24: Karosserie / A-Säule rechts Korrosion unter Lack

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 25: Karosserie / A-Säule rechts Korrosion unter Lack



Bild 26: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 27: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 28: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 29: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 30: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 31: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 32: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 33: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 34: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer




Bild 35: Karosserie / B-Säule links Kratzer



Bild 36: Karosserie / B-Säule links Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Feldstr. 6  
16356-Ahrensfelde

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

772566

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 37: Karosserie / Tür vorne links Delle



Bild 38: Karosserie / Tür vorne links Delle



Bild 39: Karosserie / Heckklappentaster  
Gummiabdeckung fehlt



Bild 40: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen