

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Ford**
 Typ: **Focus Turnier**
 Fahrgestellnummer: **WF0LXXGCBLBU48355**
 Erstzulassung: **11.11.2011**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **162.560 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Brisbane Braun**
 Leistung: **92 kW / 125 PS**
 Hubraum: **1596 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Außentemperaturanzeige
2	Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
3	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
4	LM-Felgen
5	Nebelscheinwerfer
6	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
7	Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
8	Servolenkung
9	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
10	Türgriffe außen Wagenfarbe
11	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
12	Außenspiegel Wagenfarbe
13	Heckleuchten LED
14	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
15	Kühlergrill mit Edelstahlinsatz
16	Kühlergrill schwarz
17	Raucher-Paket
18	Sportsitze vorn
19	Wegfahrsperr (elektronisch)
20	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
21	Gepäckraumabdeckung / Rollo
22	Klimaautomatik 2-Zonen
23	Reifen-Reparaturkit
24	Rücksitz geteilt / klappbar
25	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
26	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
27	Getränkehalter vorn
28	Karosserie: 5-türig
29	Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
30	Verglasung getönt
31	Bordcomputer
32	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
33	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

Nr.	Bezeichnung
34	Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
35	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
36	Lenkrad (Leder 4-Speichen)
37	Motor 1,6 Ltr. - 92 kW 16V Ti-VCT KAT
38	Power KeyFree-Startfunktion
39	Scheibenwischer mit Regensensor
40	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
41	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
42	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
43	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
44	Fußmatten Velours
45	Fußraumleuchte vorn
46	Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
47	Heckscheibenwischer
48	Innenspiegel mit Ablendautomatik
49	Mittelarmlehne hinten
50	Reifendruck-Kontrollsystem
51	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
52	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
53	Anti-Blockier-System (ABS)
54	Dachspoiler
55	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
56	Mittelkonsole Premium
57	Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
58	Audiosystem Sony (Radio/CD-Player, MP3-fähig) mit Multi-Funktions-Display
59	Dimmer Instrumentenbeleuchtung
60	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
61	Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
62	Intelligent Protection System (IPS)
63	Sitz vorn links höhenverstellbar
64	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
65	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
66	Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Licht-Paket
3	* Adaptives Kurvenlicht (AFL)
4	* Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
5	* Bi-Xenon-Scheinwerfer
6	* Tagfahrlicht
7	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
8	* Heckleuchten LED
9	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Nr.	Bezeichnung
10	Frontscheibe heizbar
11	Sitzheizung vorn
12	Fahrassistenz-Paket
13	* Außenspiegel elektr. anklappbar
14	* Nebelscheinwerfer
15	* Parkpilotsystem vorn und hinten
16	* Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
17	* Bodenleuchte im Außenspiegel
18	Family-Paket
19	* Kindersicherung elektrisch

Zubehör:

3. Ausbauminformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden

ja: nein: Servicenachweis

Fahrgestellnummer

WF0LXXGCBLBU48355

Fahrzeugtyp:

Ford Focus Turnier 92 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: nein: Servicenachweis

Fahrgestellnummer WF0LXXGCBLBU48355
 Fahrzeugtyp: Ford Focus Turnier 92 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 04/25

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	fällig	
2	Seitenteil rechts	2, 3, 4	zerkratzt	
3	automatischer Türkantenschoner hinten rechts	5, 6	abgebrochen	
4	Tür hinten rechts	7, 8	Kratzer	
5	automatischer Türkantenschoner vorne rechts	9, 10	abgebrochen	
6	Tür vorne rechts	11, 12, 13	zerkratzt	
7	Spiegelkappe rechts	14	Kratzer	
8	Kotflügel rechts	15, 16, 17	zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
9	AU/HU	18	fällig	
10	Parkpilot	19	ohne Funktion (signalisiert Störung)	
11	Motorhaube	20, 21, 22	zerkratzt	
12	Spiegelkappe links	23	Kratzer	
13	Tür hinten links	24, 25, 26	Dellen und zerkratzt	
14	Seitenteil links	27, 28, 29	Delle und zerkratzt	
15	Stoßfänger hinten	30, 31	Kratzer	
16	Heckklappe	32, 33	leicht deformiert	
17	Dach	34, 35	zerkratzt	
18	Dachleiste rechts	36, 37	Farbe blättert ab	
19	Reifendichtmittel	38	abgelaufen	
20	Felge vorne links	39, 40	Kratzer	
21	Felge vorne rechts	41, 42	Bordsteinschaden	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Goodyear	4
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Goodyear	4
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Goodyear	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Goodyear	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Anhängerkupplung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Sonstiges



Bild 20: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt




Bild 3: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 5: Technik / automatischer Türkantenschoner hinten rechts abgebrochen



Bild 6: Technik / automatischer Türkantenschoner hinten rechts abgebrochen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 8: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 9: Technik / automatischer Türkantenschoner vorne rechts abgebrochen



Bild 10: Technik / automatischer Türkantenschoner vorne rechts abgebrochen



Bild 11: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

U48355



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 15: Karosserie / Kotflügel rechts zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Kotflügel rechts zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Kotflügel rechts zerkratzt



Bild 18: Technik / AU/HU fällig



Bild 19: Technik / Parkpilot ohne Funktion (signalisiert Störung)



Bild 20: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer




Bild 24: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt



Bild 25: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Seitenteil links Delle und zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Seitenteil links Delle und zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Seitenteil links Delle und zerkratzt



Bild 30: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 31: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 32: Karosserie / Heckklappe leicht deformiert



Bild 33: Karosserie / Heckklappe leicht deformiert



Bild 34: Karosserie / Dach zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Dach zerkratzt



Bild 36: Karosserie / Dachleiste rechts Farbe blättert ab



Bild 37: Karosserie / Dachleiste rechts Farbe blättert ab



Bild 38: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen



Bild 39: Reifen - Felge / Felge vorne links Kratzer



Bild 40: Reifen - Felge / Felge vorne links Kratzer



Bild 41: Reifen - Felge / Felge vorne rechts Bordsteinschaden



Bild 42: Reifen - Felge / Felge vorne rechts Bordsteinschaden