



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8313598  
vom: 08.05.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001922104  
**Besichtigt am:** 08.05.2025 09:14  
**Berichts-Nr:** 8313598  
**FIN:** WAUZZZFY4L2128309



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8313598  
vom: 08.05.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Audi
<b>Modell:</b>	Q5
<b>HSN / TSN:</b>	0588 / BRE
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	01.03.2021
<b>Laufleistung:</b>	164.629 km
<b>Farbe:</b>	Mythoschwarz Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Mythoschwarz Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Hybrid Benzin
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	185 kW (252 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.663 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.659 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.893 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.620 kg
<b>Radstand:</b>	2.819 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Teilleder
<b>Interieurfarbe:</b>	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Nein
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	378 Tag(e)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8313598  
vom: 08.05.2025

## » Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06L.S	Digitaler Radioempfang
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/185 kW Hybrid, Turbo FSI, Systemleistung 220 kW, Grundmotor ist: T21/T5R	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 DG	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einparkhilfe plus
Abwicklung Serie	Einsatz für bleifreie Betankung
adaptive air suspension	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne, beleuchtet, mit S-Schriftzug
Adaptive cruise control (mit follow to stop) und Geschwindigkeitsbegrenzer	Elektromechanische Servolenkung
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Emblem S line
Aluminium-Gussräder Audi Sport im 5-Arm-Rotor-Design in Anthrazitschwarz, glanzgedreht, 8Jx20 Reifen 255/45 R 20	Erhöhd. der Serienkraftstoffstbefüllung
Aluminium-Gussräder Audi Sport im 5-Arm-Rotor-Design, schwarz glänzend, glanzg; Größe 8 J x 20 mit Reifen 255/45 R 20	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Ambiente Lichtpaket	Fahrersitz elektrisch einstellbar
Anhängevorrichtung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Assistenzpaket Tour	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Audi active lane assist	Federung Standard
Audi AG	Fernlichtassistent
Audi connect Navigation & Infotainment	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Akustikverglasung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi drive select	Fußhebelwerk "Standard"
Audi phone box	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense basic	Ganzschutzhäube (System Konfektionshäube)
Audi pre sense city	Gepäckraumabdeckung
Audi Smartphone Interface	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi sound system	Geschlossener Aufbau
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 6
Außenspiegel links, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegel rechts, asphärisch	Halteassistent
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Batterie 380A (68Ah)	Heckblende (ECE)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckspoiler
Becherhalter	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Betriebserlaubnis Nachtrag	Individualeinbau der Audi Sport GmbH
Bordliteratur in Deutsch	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Businesspaket Großkunden Deutschland	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachhimmel in Stoff schwarz	Interieurelemente in Kunstleder
Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung	Kältemittel R1234yf
	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8313598  
vom: 08.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Kategorie 0	Ohne Head-up Display
Kein Selbstabholer	Ohne Kennzeichenträger vorn
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Keine Aktionsausführung	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kindersicherung, manuell	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kofferraumbodenmatte	Ohne Spurwechselassistent
Komfort Standklimatisierung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung, elektrische Gepäckraumklappe	Ohne Trittstufe
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kraftstoffbehälter (TFSIe)	Ohne Wandhalterung
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ladeboden	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ladedose AC Typ 2	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 11 kW	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ladekantenschutz in Edelstahl	Ohne zusätzliche Bereifung
Ländergruppe A	Optikpaket titanschwarz Audi exclusive
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ottomotor
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	PKW-Ausführung
LED-Scheinwerfer	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
LED-Scheinwerfer	quattro
Lendenwirbelstütze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion für die Vordersitze	quattro mit ultra Technologie
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Leuchtweitenregulierung	Radschrauben Standard
Linkslenker	Rechtsverkehr
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Regionscode " ECE " für Radio
Mit Multifunktionskamera	Reifen 255/45 R20 101W
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
MMI Navigation plus	Reifendruck-Kontrollanzeige
MMI Navigation plus mit MMI touch	Reifenreparaturset
MMI Navigation plus mit MMI touch	Rekuperation
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Rückfahrkamera
Nicht Heissland	Rücksitzbank plus
Ohne AdBlue-Tank	S line Sportpaket
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	S tronic (für Allrad)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne connect Plus	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Feuerlöscher	Seitenairbags hinten
Ohne Garagentoröffner	Serienqualität
Ohne Gefahrenalarmsystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
Ohne Generator	Sitzheizung vorn und hinten
	S-Line Schriftzug, aussen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8313598  
vom: 08.05.2025

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite  
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten  
spezielles Typschild EU  
sport  
Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit  
Multifunktion plus  
Sportsitze vorn  
Standard  
Standardelektrik  
Standard-Klimazonen  
Steuerungsnummer 8  
Stoff Sequenz/Leder-Kombination  
Stoßfänger S line in Kontrastlackierung  
Tagfahrlicht  
Tiptronic  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutz (Ausf.1)  
Trennnetz  
Typprüfand Deutschland  
Umweltbonus Hersteller  
USB-Adapterleitung, für mobile Endgeräte mit Apple Lightning  
Buchse, gewinkelt  
USB-Ladeschnittstelle für die Fondpassagiere  
variable Kopfstützen für die Vordersitze  
Variante Grundausstattung  
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten  
Wärmeschutzverglasung  
Wegfahrsperrung elektronisch



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8313598  
vom: 08.05.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 V	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 V	5,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Tirefit vorhanden:** Nein**Kompressor vorhanden:** Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8313598  
vom: 08.05.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Anhängerkupplung (schwenkbar)	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Ersetzen und lackieren
5	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Spotrepair
7	Radkastenverkleidung vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
8	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
9	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
10	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
11	Aussenspiegel Blinker links	Kratzer	Ersetzen
12	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren
13	Seitenwand hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
14	Tür vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Dachgepäckträger	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kompressor	Fehlt	Ersetzen
2	Tirefit	Fehlt	Ersetzen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8313598  
vom: 08.05.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 3.119,82
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.558,48
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				<b>€ 5.678,30</b>

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8313598  
vom: 08.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WAUZZZF4L2128309

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8313598  
vom: 08.05.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

### **Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:**

(08.05.2025 09:14) Fahrzeug war beim Besichtigungstermin innen und außen schmutzig, Folgekosten möglich

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8313598  
vom: 08.05.2025



Equipment - Ladeequipment



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Anhängerkupplung (schwenkbar) - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich  
Schadenserweiterung möglich



4 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Ersetzen und lackieren



5 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



## 6 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Spotrepair



## 7 - Radkastenverkleidung vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



## 8 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



## 9 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair



## 10 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8313598  
vom: 08.05.2025

## 11 - Aussenspiegel Blinker links - Kratzer - Ersetzen



## 12 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren



## 13 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



## 14 - Tür vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

kundeneigentum nicht der Ausstattungsliste





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8313598  
vom: 08.05.2025

2 - Dachgepäckträger - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

kundeneigentum



## FEHLTEILE

1 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen



2 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

