

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

SPITZKE FAHRWEGSYSTEME GmbH

Industriegelände 1
17219 Möllenhagen

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	28.04.2025 durch SPITZKE FAHRWEGSYSTEME GmbH
Besichtigungsort	17219 Möllenhagen, Industriestraße 1
Besichtigungsdatum	08.05.2025
Referenznummern	64100029

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WVGZZZ5NZKW300417		
Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	Farbton / Lackart	Uranograu / Uni
Hersteller	VW	Nächste HU	10/2025
Typ / Verkaufsbez.	Tiguan 2.0 TDI Join Start-Stopp 4Motion	Laufleistung abgelesen	247.458 km
Erstzulassung	17.10.2018	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Direktschaltung / 7	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	2
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 110 KW
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/65 R 17 99H M+S	8 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/65 R 17 99H M+S	8 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/65 R 17 99H M+S	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/65 R 17 99H M+S	6 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit (1)	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✓ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt. (2)
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 21.07.2022 bei km 175.641. Restlaufzeit 1 Tage.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✓ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✓ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊗ Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel
Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Aktive Frontklappe	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Allradantrieb
Anzeige für Waschwasserstand	Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
Antennen-Diversity	Audiosystem: CD-Player
Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel konvex, rechts	Außenspiegel lackiert
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent
Chromfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	Chromleisten an Seitenfenstern
Dachreling silber	Doppeltonhorn
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorn und hinten	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Differentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibe Verbundglas getönt
Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckleuchten LED
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Insassen-Schutzsystem proaktiv	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
Karosserie: 4-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED
Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehnen integriert	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
Knieairbag Fahrerseite	Kopfstützen hinten (3-fach)
Lendenwirbelstützen vorn	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	Leseleuchten vorn und hinten
Leuchtweitenregelung	Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	App-Connect
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Parkbremse elektrisch	Radstand 2677 mm
Rußpartikelfilter	Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	
Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Scheibenwischer mit Regensensor	
Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn		Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	
Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links		SCR-System (AdBlue-Technologie)	
Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit		Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer		Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	
Sitzbezug / Polsterung: Velours		Sitze vorn höhenverstellbar	
Sitze: Komfortsitze vorn		Sitzlehne vorn rechts umklappbar	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		Start/Stop-Anlage	
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum		Tagfahrlicht	
Türgriffe außen Wagenfarbe		Verbandkasten und Warndreieck	
Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	
Wegfahrsperre (elektronisch)		Winter-Paket	
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)		Scheibenwaschdüsen heizbar	
Sitzheizung vorn		Wärmeschutzverglasung grün getönt	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung schwenkbar	✓	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	✓
LM-Felgen 7x17 (Woodstock, schwarz, glanzgedreht)	✓	Reifendruck-Kontrollsystem	✓
Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	✓	Bordwerkzeug und Wagenheber	✓
Gepäckraumboden höhenverstellbar	✓	Sonderlackierung Urano-Grau uni	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Seite rechts

Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 20, Bild 21)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 16, Bild 17)

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)

Interieur

Himmel Ablagefach, beschädigt, ersetzen (Bild 14, Bild 15)

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Kampehl, Dirk

Der Sachverständige, 14.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage




Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage




Bild 13



Bild 14 Himmel, Ablagefach, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Himmel, Ablagefach, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18 LM-Rad, vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 LM-Rad, vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren