


Zustandsbericht



Allgemein

Besichtigungsort:	Parkplatz Goldberg Leibnizstraße 0 71032 Böblingen Deutschland	Kunde:	SLL Automotive Group GmbH / 2trade Blütenstraße 15 80799 München
		Besichtigungstermin:	15.05.2025

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Gutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Fahrzeugdaten

Fahrzeugart:	Pkw	Fahrgestellnummer:	WFOJXXGAHJHG09953
Aufbau:	Limousine	Amtl. Kennzeichen:	ES-PC 1054
Hersteller:	Ford	Erstzulassung:	19.10.2017
Modell:	Fiesta	Nächste HU:	-
Karosseriefarbe:	Iridium-Schwarz Metallic	Laufleistung (km):	178.310
Antriebsart:	Frontantrieb	Hubraum (ccm):	1499
Zylinderanzahl:	4	Leistung (PS):	86
Getriebeart:	Manuell	Leistung (kW):	63
Kraftstoffart:	Diesel	Polsterart:	Textil
Anzahl Türen:	5	Anzahl Sitzplätze:	5
Anzahl der Vorbesitzer:	Unbekannt	Hauptschlüssel (Anzahl):	2
Letzter Service am:	-		

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel Wagenfarbe
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bord-/Verbrauchscomputer
Dachspoiler Wagenfarbe	Easy-Driver-Paket
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)	Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-)
Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistent-System: Spurhalteassistent
Fußmatten Velours - vorn	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Intelligent Protection System (IPS)	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
Kühlergrill schwarz	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	Motor 1,5 Ltr. - 63 kW TDCi KAT
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Rücksitz geteilt
Rücksitzlehne klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Servolenkung elektrisch	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sonnenblende links mit Spiegel	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Stoßfänger Wagenfarbe	Tagfahrlicht

Serienausstattung

Türgriffe außen Wagenfarbe	Verglasung getönt
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

(-) Svp	195/55r16-reifen
6,5 X 16	Abblendbarer Innenspiegel
Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)	Autom.temperaturregelung-klimaanlag
Cool & Sound-Paket 4	Design-Paket
Dopp.,el.,heizb. Sp.,vergr.gl., F+b	El. Fensterh. Hnt. Hebe-/senkautom.
El. Fensterheber Vorn M. Tippfunkt.	Fahrzeugnotfallsystem
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit	Fernb. Türöffn. - 2 Klappschlüssel
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Gurtstraffer Fahrer-/beifahrersitz
Iridium-schwarz Metallic	Komfort-Paket 2
Kältemittel - Klimaanlage Hf01234yf	Lackierung Iridium Schwarz Mica
Lhd Fwd	M. Getr.gest. Heck-wisch-/waschanl.
M. Man. Lendenwirbelstütze-beifahr.	Mfd Tft Touch Screen
Mit (hartem) Polyurethan-lenkrad	Mit 2-fach Verstellb. K.stütze, Hi.
Mit 7 Lautsprechern	Mit Beheizbarem Fahrersitz
Mit Beifahrer-airbag	Mit Bordcomputer
Mit Einparkhilfe Hinten	Mit Fahrer-airbag
Mit Geteilt. Umklappb. Rücksitz	Mit Heckspoiler
Mit Heizbarer Wascherdüse	Mit Instr.tafel Gehobene Ausführung
Mit Ivd/antriebsschlupfregel./abs	Mit Kleiner Dachkonsole
Mit Komplex Reflek-scheinwerferdsgn.	Mit Kopfstütze Mitte Hinten
Mit Kunstst.-stoßfänger H. - Zweif.	Mit Kurvenklicht
Mit Leuchtweitenregulierung Vorn	Mit Man. 4-fach-verstell., Fahrers.
Mit Man. 4fach. Beif.-sitzverst.	Mit Man. Lendenwirbelstütze-fahrer
Mit Man. Verst. - Lenksäule	Mit Multimedia-system-paket 14
Mit Navigationssystem	Mit Nebelscheinwerfern
Mit Radio-bedienelementen - Lenkrad	Mit Schwach/stark Getönten Scheiben
Mit Seitenairbag - Fahrerseite	Mit Standard-radaufhängung
Mit Umklappbarem Sitz In D. 2.reihe	Mit Umlaufheizung
Mit Velours-fußmatten Vorn	Mit Zentralverriegelung
Mit Zusatzbremsleuchte	Mit Zusatzluftheizer
Mit Zusatzsteckdose	Mittelkonsole M. Arml. (ges. Boden)
Nur Für Beheizte Windschutzscheibe	Ohne Beheiztes Lenkrad
Ohne Einparkhilfe Vorn	Ohne Infosystem Toter Winkel
Ohne Kamera	Ohne Kollisionsvermeidungssystem
Ohne Spezialausrüstungssatz	Radioempfang digital (DAB)
Rückleuchten - Level 1	Scheib.brem Vorn/trommelbrem Hinten
Standardsitz Vorn	Std. Windsch.scheibe, Grün Getönt
Sync Iii	Usb 2-zubehöreh. M. Ipod-funktion
V/ Intervall- Und Nachwischfunktion	Vordertür-einstiegsf.-silberlogo
Winter-Paket	

Bereifung / Felgen

Position	Dimension	Hersteller	Bereifung	Felgenart	Profil
Reifen 1. Achse links	195/55 R16	Falken	Ganzjahr	Leichtmetall	6 mm
Reifen 1. Achse rechts	195/55 R16	Falken	Ganzjahr	Leichtmetall	6 mm
Reifen 2. Achse links	195/55 R16	Falken	Ganzjahr	Leichtmetall	6 mm
Reifen 2. Achse rechts	195/55 R16	Falken	Ganzjahr	Leichtmetall	6 mm

Reifen

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Alter und Laufleistung entsprechend

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Es war kein Abgleich der Fahrzeugdaten mit den Zulassungsunterlagen möglich. Diese lagen nicht vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt, zur Erfüllung des Auftrags jedoch ausreichend. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Ist das Fahrzeug unfallfrei?

Am Fahrzeug waren im Rahmen der Besichtigung keine unfallbedingten Schäden feststellbar.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Bei der Besichtigung konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Fahrbereitschaft

Bei der Besichtigung war das Fahrzeug in einem fahrbereiten Zustand.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Motorhaube
Kotflügel vorne rechts
Tür vorne rechts
Tür hinten rechts
Seitenwand hinten rechts
Heckklappe
Seitenwand hinten links
Tür hinten links
Tür vorne links
Kotflügel vorne links
Dach

Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Wenn die gemessenen Werte von durchschnittlichen Standardlackschichtdicken abweichen, werden diese Werte pro Bauteil oben aufgeführt. Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben. Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position unter „Festgestellte Beschädigungen“ ausgewiesen.

Festgestellte Beschädigungen

Beschädigungsort:	Schäden:	Schadensgrad:
1. Stoßfänger hinten	Verkratzt	Mittel
2. Tür vorne links	Kratzer	Mittel
3. Seitenwand hinten links	Verkratzt	Mittel
4. Stoßfänger vorne	Kratzer	Stark
5. Tür vorne rechts	Kratzer	Mittel
6. Stoßfänger hinten	Lackbeschädigung	Mittel
7. Alufelge hinten rechts	Beschädigt	Mittel
8. Seitenwand hinten rechts	Delle	Mittel

Seite 3 von 28

Festgestellte Beschädigungen

Beschädigungsort:	Schäden:	Schadensgrad:
9. Tür hinten rechts	Kratzer	Stark

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Stoßfänger hinten - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Stoßfänger hinten - Verkratzt



1. Stoßfänger hinten - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen




2. Tür vorne links - Kratzer



2. Tür vorne links - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



3. Seitenwand hinten links - Verkratzt



3. Seitenwand hinten links - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen




4. Stoßfänger vorne - Kratzer



4. Stoßfänger vorne - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Stoßfänger vorne - Kratzer




4. Stoßfänger vorne - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Stoßfänger vorne - Kratzer



5. Tür vorne rechts - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



5. Tür vorne rechts - Kratzer




5. Tür vorne rechts - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



5. Tür vorne rechts - Kratzer




6. Stoßfänger hinten - Lackbeschädigung

Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Stoßfänger hinten - Lackbeschädigung



6. Stoßfänger hinten - Lackbeschädigung

Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Stoßfänger hinten - Lackbeschädigung



7. Alufelge hinten rechts - Beschädigt

Fotodokumentation der Beschädigungen



7. Alufelge hinten rechts - Beschädigt



8. Seitenwand hinten rechts - Delle

Fotodokumentation der Beschädigungen



8. Seitenwand hinten rechts - Delle



9. Tür hinten rechts - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



9. Tür hinten rechts - Kratzer



9. Tür hinten rechts - Kratzer

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale vorne links



Diagonale vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale hinten rechts



Diagonale hinten links

Ergänzende Fotodokumentation



Dach



Montiertes Rad vorn links

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad vorn rechts



Montiertes Rad hinten rechts

Ergänzende Fotodokumentation




Montiertes Rad hinten links



Motorraum

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrgestellnummer



Innenraum durch Tür vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Innenraum durch Türe hinten rechts



Kofferraum / Laderaum

Ergänzende Fotodokumentation



Kofferraum / Laderaum



Armaturenbrett von der hinteren Sitzbank

Ergänzende Fotodokumentation




Tacho bei lfd. Motor



Laufleistung

Ergänzende Fotodokumentation




Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite

Ergänzende Fotodokumentation



Schlüssel, Borddokumente, Bedienungsanleitung