



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8115699  
vom: 01.04.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001887519  
**Besichtigt am:** 01.04.2025 16:14  
**Berichts-Nr:** 8115699  
**FIN:** WVVZZZ3CZNE038850



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8115699  
vom: 01.04.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Passat
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CON
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	22.03.2022
<b>Laufleistung:</b>	53.741 km
<b>Farbe:</b>	Deep Black Perleffekt
<b>Farbe Dach:</b>	Deep Black Perleffekt
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	1.968 ccm
<b>Leistung:</b>	147 kW (200 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	5
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	03.2025
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8115699  
vom: 01.04.2025

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dachreling schwarz
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dämpfung hinten,Basis 1
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dämpfung vorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
3 Kopfstützen hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
4 Leichtmetallräder "Nivelles" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Drehstromgenerator 180 A
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
AirStop®-Reifen 215/55 R 17	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Ambientebeleuchtung	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen
Ambientebeleuchtung 1-farbig	Elektrische Luftzusatzheizung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Aufkleber/Schilder in deutsch	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außen-Sound Standard	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fixierband und 4 auf Schienen fixierbare Verzurrösen, verschiebbarer Gepäckraumboden
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend
Berganfahrassistent	Fußgängererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckmanagement-Paket
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar, mit elektrischer Öffnung
Business	Gepäckraumauskleidung in Textil
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachhimmel in Titanschwarz	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Dachhimmel in Titanschwarz	



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8115699  
vom: 01.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung,  
elektrische Öffnung für Gepäckraumabdeckung  
Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je  
2 LED-Leseleuchten vorn und hinten  
Innenspiegel automatisch abblendend  
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den  
Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze  
Kältemittel R1234yf  
Kategorie 0  
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung  
Keine Aktionsausführung  
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)  
Kindersicherung  
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,  
Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-  
Temperaturregelung  
Knie-Airbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer für  
äußere Rücksitze  
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-  
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser  
Komfortsitze vorn  
Kraftstoffsystem Diesel  
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen  
Ladekantenschutz in Edelstahl  
Landesverkaufsprogramm Deutschland  
LED-Leuchte im Fußraum vorn  
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht  
LED-Rückleuchten  
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht  
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch  
einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite  
Leuchtweitenregulierung  
Linkslenker  
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,  
Sonnenblenden ausziehbar  
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)  
Mit Individualeinbau  
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit  
Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen  
Modellpflege KW 45  
Motorenstart Standard  
Müdigkeitserkennung  
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display  
Multifunktionskamera  
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen  
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &  
Internet"  
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &  
Internet"  
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig  
Netztrennwand

Nicht Heissland  
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose  
vorn  
Nivelles 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht,  
AirStop®-Reifen 215/55 R 17  
Normal-Lackierung  
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische  
Distanzregelung ACC bis 210 km/h)  
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei  
Auslieferung aktiviert  
Ohne 2. Batterie  
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR  
Ohne alternativ-Antriebssystem  
Ohne Anhängervorrichtung  
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond  
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen  
Ohne CD/DVD für Navigation  
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)  
Ohne Differenzialsperre  
Ohne Dynamic Drive Control  
Ohne ECO-Funktion  
Ohne Elektromotor (Hybrid)  
Ohne Feuerlöscher  
Ohne Garagentoröffner  
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche  
Ohne Head-Up Display  
Ohne Heckspoiler  
Ohne integriertes Mautsystem  
Ohne Kindersitz  
Ohne Ladedose  
Ohne Ladekabel  
Ohne Lichtassistent  
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage  
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze  
Ohne Sonnenschutzrollo  
Ohne Sprachsteuerung  
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang  
Ohne Überführungsausrüstung  
Ohne Uhr  
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät  
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)  
Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne  
Funkantenne  
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz  
Ohne Zusatz-/Standheizung  
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-  
Verbund



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8115699  
vom: 01.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"  
 Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"  
 Radio  
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz  
 Radstand  
 Rechtsverkehr  
 Regensensor  
 Regionscode " ECE " für Radio  
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke  
 Reifendruck-Kontrollsystem  
 Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder  
 Rückfahrkamera "Rear View"  
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit  
 Schalthebelknopf in Leder  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
 Schlüssellostes Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung  
 Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem  
 Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar  
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent  
 Standard-Klimazonen  
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
 Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe  
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
 Textilfußmatten vorn und hinten  
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
 Typrüfstand Deutschland  
 Variant  
 Variante Grundausstattung  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verbundsicherheitsglas, geräuschkämmend für Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt  
 Verkehrszeichenerkennung  
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung  
 Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperrung elektronisch  
 Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen  
 Winterräder "Helsinki" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/55 R 17 H



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8115699  
vom: 01.04.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	7,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	7,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8115699  
vom: 01.04.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Bremsscheibe vorne links	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Bremsscheibe vorne rechts	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8115699  
vom: 01.04.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack ( $\mu\text{m}$ )
Lackschichtdicke Tür hinten links ( $\mu\text{m}$ )	264,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links ( $\mu\text{m}$ )	800,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8115699  
vom: 01.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZNE038850

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8115699  
vom: 01.04.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8115699  
vom: 01.04.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



## GEBRAUCHSPUREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Bremsscheibe vorne links - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Bremsscheibe vorne rechts - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

