

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001895900
Besichtigt am: 31.03.2025 14:07
Berichts-Nr: 8104945
FIN: TMBJW7NX6MY044495



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	21.07.2021
Laufleistung:	46.634 km
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.395 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.800 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Bordliteratur in Deutsch
"ERGOSITZ HIGH"	Bordwerkzeug
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	Chrompaket
"REAR VIEW"	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	DAB - Digitaler Radioempfang
"SOUND SYSTEM CANTON"	Dachreling
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dämpfung hinten
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	DC/DC Wandler 3,0 KW
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
4 Türen	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitze
Abgasrohr hinten (Standard)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Ablagekästen im Kofferraum	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrerkniefachverkleidung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armaturentafel, Swartz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfelddel.	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Formteilhimmel ungeteilt
Ausströmer	FPK-Medium
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 320A (59Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung + Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten, mechanisch
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbeleuchtung
Beheizbare Windschutzscheibe	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Betriebserlaubnis Nachtrag	Head-Up Display
	Heckscheibenwischer "AERO"
	Heckspoiler

Hinterachsgewicht Ausführung 1	Nicht Heissland
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Normal-Lackierung
Infotainment Columbus	Notrufsystem eCall
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Ablagenpaket/box
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Adapter
Kältemittel R1234yf	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Anhängervorrichtung
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Car2X
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfort & Relax	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladeboden
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Ladedose
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schmutzfänger
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Skisack
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leergewichtsbereich 1	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder "VEGA AERO", schwarz, glanzgedreht, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Luxusausstattung	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Ausweichunterstützung ohne Abbiegeassistent	Pannen-Set
Mit Multifunktionskamera	Parken & Sicht
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Radschrauben Standard
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radstand
Mittelarmlehne vorn	Rechtsverkehr
Mittelkonsole	Region
Modul Boden hinten Ausführung 4	Region
Multipler Matrix-Beam	Region - ab kw 32 Konzernbetreuung
Navi Columbus + Web Radio	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Reifen 225/45 R18 91Y
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifendruckkontrolle
Netztrennwand	Reifenlieferanten für EU Länder
	Reise & Comfort
	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
 Schriftzugsatz in Grundausführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren
 Side Assist
 Sitzbelüftung vorn
 Sitzbezüge in Leder
 Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory und Sitztiefeinstellung
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Steuerung (werksintern)
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tankdeckel
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfland Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant/Avant
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Vier-Lenkerachse
 Virtuelles Pedal
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2024

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Hagelschaden	Kaltdrücken
2	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Außenschweller rechts	Delle(n)	Spotrepair
6	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW7NX6MY044495

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Dach - Hagelschaden - Kaltdrücken



2 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren



3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Außenschweller rechts - Delle(n) - Spotrepair



6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

