

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001872503  
**Besichtigt am:** 12.03.2025 10:34  
**Berichts-Nr:** 8002318  
**FIN:** TMBJW8NX9PY052410



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Skoda
<b>Modell:</b>	Octavia
<b>HSN / TSN:</b>	8004 / AVE
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	22.11.2022
<b>Laufleistung:</b>	28.861 km
<b>Farbe:</b>	Energy-Blau
<b>Farbe Dach:</b>	Energy-Blau
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Hybrid Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.400 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.689 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.504 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.829 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.090 kg
<b>Radstand:</b>	2.680 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	5
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Schwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	1

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	11.2025
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	11.400 KM

## » Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Dekor-Einlagen, Alu
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Doppelton-Signalhorn
"REAR LIGHT VIEW"	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
"REAR VIEW"	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
4 Türen	Einparkhilfe vorn und hinten
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Einstiegleisten in den Türausschnitten
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
6-Gang-Automatikgetriebe	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
8 Lautsprecher ( passiv )	Entriegelung Hintersitz Standard
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abgasrohr hinten (Standard)	Fahrerkniefachverkleidung
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Armaturentafel Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Formteilhimmel ungeteilt
Ausströmer	FPK-Medium
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumbeleuchtung
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheibenwischer "AERO"
Bordwerkzeug	Heckspoiler
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
DAB - Digitaler Radioempfang	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dachreling, schwarz	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung hinten,Basis 1	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
DC/DC Wandler 3,0 KW	Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, manuell	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Lichtassistent
Komfortausstattung	Ohne Mode3 Ladekabel
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kopfstützen vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schmutzfänger
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzheizung
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Skisack
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Spurwechselassistent
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leergewichtsbereich 1	Ohne Trennwand
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelkonsole	Ohne zusätzliche Bereifung
Modul Boden hinten Ausführung 4	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelscheinwerfer	Pannen-Set
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radio Bolero + Web Radio
Nicht Heissland	Radschrauben Standard
Normal-Lackierung	Radstand
Normalsitze vorn	Rechtsverkehr
Notrufsystem eCall+	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Ablagenpaket/box	Reifen 205/55 R17 91V
Ohne Adapter	Reifendruckkontrolle
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Car2X	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Remote Access 1 Jahr
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Fußmatten	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Scheibenbremsen hinten
Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage	Scheibenbremsen vorn
Ohne Halter	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Head-Up Display	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne	Serienkraftstofferbefüllung (6L)
Ohne Ladeboden	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
Sitzbezüge in Stoff  
Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sportsound für TSI (Soundgenerator für PHEV)  
Sprachsteuerung  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger Standard  
Tagesfahrlichtschaltung  
Telefonvorbereitung für Handy  
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)  
Typrüfland Deutschland  
Umwelt bonus  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variant/Avant  
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  
Vier-Lenkerachse  
Vorbereitung für Anhängervorrichtung  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperrung elektronisch  
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung  
Zierleisten schwarz  
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz  
Zus. Rückstrahler (Türbereich)  
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	285/55 R 17 91 V	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	285/55 R 17 91 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	285/55 R 17 91 V	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	285/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2026

Kompressor vorhanden: Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Alufelge hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

<b>Bauteil</b>	<b>Lack (µm)</b>
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	243,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	203,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	219,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJW8NX9PY052410

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Kratzer - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Ladekante zerkratzt



2 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Einstieg vorne rechts eingedellt



3 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Türkante vorne rechts zerkratzt



4 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Alufelge hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



**FEHLTEILE**

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

