



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8034701  
vom: 18.03.2025

## » Übersicht


**Auftrags-Nr:** 1001885864  
**Besichtigt am:** 18.03.2025 10:35  
**Berichts-Nr:** 8034701  
**FIN:** WVVZZZ3CZME090203



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034701  
vom: 18.03.2025

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                           |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                        |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                   |
| <b>Modell:</b>                      | Passat                                       |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / BRZ                                   |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 18.03.2021                                   |
| <b>Laufleistung:</b>                | 60.935 km                                    |
| <b>Farbe:</b>                       | Uranograu                                    |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Uranograu                                    |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                 |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Hybrid Benzin                                |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.400 ccm                                    |
| <b>Leistung:</b>                    | 115 kW (157 PS)                              |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                              |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                              |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                              |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                              |
| <b>Radstand:</b>                    |                                              |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                            |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                            |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                       |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                            |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                            |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 6-Gang                             |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                        |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz-Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                            |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 03.2026       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 11.100 KM     |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034701  
vom: 18.03.2025

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                                      |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Business Premium"-Paket inkl. Navigation                                                                            | Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole                                                                  |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum                                                         | Digitaler Radioempfang DAB+                                                                                    |
| 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung                                                                                    | Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                                               |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten                                          | Doppelkupplungsgetriebe DQ400                                                                                  |
| 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten                                                                          | Doppelton-Signalhorn                                                                                           |
| 3 Kopfstützen hinten                                                                                                 | Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz                                            |
| 4 Leichtmetallräder "Nivelles" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht                                          | Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze                                             |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l                                                                                           | Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                            |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW                                                                        | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                                          |
| 6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF                                                                | Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff                                                          |
| 8 Lautsprecher                                                                                                       | Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn                                                       |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                                       | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion                                                              |
| Abgasnorm EU6 AP                                                                                                     | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                            |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                                   | E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A                                                       |
| Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A                                                                 | Entfall Tire Mobility Set                                                                                      |
| Aktivkohlebehälter                                                                                                   | Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"                                             |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                                            | Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |
| Aufkleber/Schilder in deutsch                                                                                        | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                           |
| Außen-Sound Standard                                                                                                 | Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-                                                                          |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch                                                                              | Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                      |
| Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend | Fernentriegelung für Heckklappe                                                                                |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                                                          | Fertigungsablauf Standard                                                                                      |
| Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung               | Frontantrieb                                                                                                   |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer                                          | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend                                             |
| Batterie 380A (68Ah)                                                                                                 | Fußgängererkennung                                                                                             |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                                | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                        |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                                    | Gepäcknetz                                                                                                     |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                                                                  | Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar                                                                 |
| Berganfahrassistent                                                                                                  | Gepäckraumauskleidung in Textil                                                                                |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                           | Gepäckraumboden aufstellbar                                                                                    |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                                             | Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                    |
| Bordwerkzeug und Wagenheber                                                                                          | GTE                                                                                                            |
| Chromleisten an den Seitenfenstern                                                                                   | Hybrid-Antriebssystem PHEV                                                                                     |
| Dachhimmel in Mistralgrau                                                                                            | Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten                  |
| Dachreling schwarz                                                                                                   | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                            |
| Dämpfung hinten,Basis 2                                                                                              | ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze            |
| Dämpfung vorn                                                                                                        | Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose                                   |
| Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen                                               | Kältemittel R1234yf                                                                                            |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034701  
vom: 18.03.2025

## Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modellpflege KW 45

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Nivelles 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht, AirStop®-Reifen 215/55 R 17

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Individualeinbau

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Lichtassistent

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034701  
vom: 18.03.2025

Schalthebelknauf in Leder  
Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Blau  
Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Blau  
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung  
Schriftzugsatz "GTE"  
Seitliche Leisten unten in Chrom  
Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )  
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt  
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar  
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Weave"  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Standard-Klimazonen  
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten  
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)  
Typprüfland Deutschland  
Umweltbonus  
Variant  
Variante Hybrid  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  
Verkehrszeichenerkennung  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung  
VVM/1 Modellpflege KW45  
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wechselstrom-Ladedose  
Wegfahrsperre elektronisch  
Winterräder "Helsinki" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/55 R 17 H



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034701  
vom: 18.03.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Pirelli    | Vorne  | Links    | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 5,0 mm      |
| Pirelli    | Vorne  | Rechts   | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 5,0 mm      |
| Pirelli    | Hinten | Links    | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 5,0 mm      |
| Pirelli    | Hinten | Rechts   | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Pirelli    |     |          | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 6,0 mm      |
| Pirelli    |     |          | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 6,0 mm      |
| Pirelli    |     |          | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 6,0 mm      |
| Pirelli    |     |          | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034701  
vom: 18.03.2025

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                      | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung       |
|----|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | Heckklappe                   | Kratzer              | Lackieren                 |
| 2  | Kotflügel hinten links       | Delle(n) und Kratzer | Instandsetzen + lackieren |
| 3  | Kotflügel hinten rechts      | Kratzer              | Lackieren                 |
| 4  | Vorbereitungszeit Karosserie | Lack Vorbereitung    | Ausführen                 |
| 5  | Windschutzscheibe            | Steinschlag          | Glasreparatur             |
| 6  | Stoßfänger hinten            | Kratzer              | Smart Repair              |
| 7  | Außenspiegel Gehäuse links   | Kratzer              | Lackieren                 |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil               | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Kotflügel vorne links | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Tür vorne rechts      | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034701  
vom: 18.03.2025

## » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja  
Vorschäden feststellbar: Ja  
Nachlackierungen vorhanden: Ja  
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja  
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Vollkaskoschaden     |                 | € 3.750,00      |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 3.750,00      |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)                  | 192,0     |
| Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)                 | 217,0     |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034701  
vom: 18.03.2025

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZME090203

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034701  
vom: 18.03.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8034701  
vom: 18.03.2025




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio




## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


#### 1 - Heckklappe - Kratzer - Lackieren



#### 2 - Kotflügel hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





#### 3 - Kotflügel hinten rechts - Kratzer - Lackieren



#### 4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

#### 5 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Glasreparatur





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8034701  
vom: 18.03.2025

## 6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

Kommentar

Ladekante



## 7 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Lackieren



## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Kotflügel vorne links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 2 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

