



Zustandsbericht

Berichtsnummer : 000000843126-DE961 Amtl. Kennzeichen :

Fahrzeugdaten

Audi SQ5 (8R)(12.2012->) 3.0 TDI quattro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WAUZZZ8R8FA121461	Laufleistung abgelesen:	134142 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.05.2015 / 2015	Besichtigungsdatum/-ort:	20.05.2025 Zörbig
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	0
Verbleibende Tage bis Service:	0		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen
1. Achse - links / Zust.	265/45/R20/V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	265/45/R20/V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	265/45/R20/V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	265/45/R20/V 4 mm


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Aluminium-Optik matt
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Einstiegleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 230 kW V6 24V TDI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung elektro-mechanisch

- Sitzbezug / Polsterung Alcantara / Leder Perlappa
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Radstand 2813 mm
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sport-Fahrwerk S spezifisch
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperr (elektronisch)
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Ablend- und Fernlicht)

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- Kofferraumdeckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenspiegel mit Ablendautomatik
- Komfortsitze vorn klimatisiert
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Sitzheizung vorn und hinten
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Assistenz-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- CD-Wechsler im Handschuhfach
- Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent
- Innenausstattung Dekoreinlagen Carbon
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- LM-Felgen 7x19 (5-Parallelspeichen)
- Sitzbezug / Polsterung Leder Milano
- Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt
- Verglasung hinten abgedunkelt

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Nachlackiert
2.	Kotflügel Vorne - Links	Nachlackiert
3.	Kotflügel Vorne - Rechts	Nachlackiert
4.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
5.	Stoßfänger Vorne	Verätzung
6.	Motorhaube	Steinschlag
7.	Kotflügel Vorne - Links	Steinschlag
8.	Tür Vorne - Links	Kratzer
9.	Tür Hinten - Links	Beschädigt
10.	Einstiegsleiste Vorne - Links	1 Delle
11.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt
12.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Rost
13.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
14.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer
15.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
16.	Windschutzscheibe	Steinschlag
17.	Kotflügel Vorne - Rechts	Steinschlag



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
18.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Verschlissen
19.	Sitz - Vorne - Links: Lehne	Kratzer
20.	Mittelkonsole	Kratzer
21.	Türverkleidung Vorne - Links	Kratzer
22.	Türverkleidung Hinten - Links	Kratzer
23.	Sitz - Vorne - Rechts: Kissen	Verschlissen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
24.	Hu Bericht	Fehlt
25.	Wartung	Fällig
26.	Lenkrad Leder	Verschlissen
27.	Sonnenblende links	Verschmutzt
28.	Frontscheibe	Beklebt
29.	Verkleidung Sitzgestell Fahrersitz	Kratzer
30.	Scheibenwischer - Hinten	Beschädigt
31.	Halterung Kennzeichenträger	Beschädigt
32.	Verkleidung Heckklappe	Kratzer
33.	Blende Türrahmen hinten rechts	Beschädigt
34.	Kennzeichenträger Frontstoßstange	Verätzung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Motorhaube
Nachlackiert -



2. Kotflügel Vorne - Links
Nachlackiert -



3. Kotflügel Vorne - Rechts
Nachlackiert -



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



5. Stoßfänger Vorne
Verätzung -



6. Motorhaube
Steinschlag -



6. Motorhaube
Steinschlag -



6. Motorhaube
Steinschlag -



7. Kotflügel Vorne - Links
Steinschlag -



8. Tür Vorne - Links
Kratzer -



8. Tür Vorne - Links
Kratzer -



9. Tür Hinten - Links
Beschädigt -



10. Einstiegsleiste Vorne - Links
1 Delle -



11. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -



11. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -



11. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -



11. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -



11. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -



12. Seitenwand - Hinten - Rechts
Rost -



13. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



13. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



14. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer -



15. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



16. Windschutzscheibe
Steinschlag -



17. Kotflügel Vorne - Rechts
Steinschlag -



18. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Verschlissen -



19. Sitz - Vorne - Links: Lehne
Kratzer -



20. Mittelkonsole
Kratzer -




21. Türverkleidung Vorne - Links
Kratzer -



22. Türverkleidung Hinten - Links
Kratzer -



23. Sitz - Vorne - Rechts: Kissen
Verschlissen -



24. Hu Bericht
Fehlt -



25. Wartung
Fällig -



26. Lenkrad Leder
Verschlissen -



27. Sonnenblende links
Verschmutzt -




28. Frontscheibe
Beklebt -



28. Frontscheibe
Beklebt -



29. Verkleidung Sitzgestell Fahrersitz
Kratzer -



30. Scheibenwischer - Hinten
Beschädigt -



31. Halterung Kennzeichenträger
Beschädigt -



32. Verkleidung Heckklappe
Kratzer -



32. Verkleidung Heckklappe
Kratzer -



33. Blende Türrahmen hinten rechts
Beschädigt -



34. Kennzeichenträger Frontstoßstange
Verätzung -