



Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000842924-DE961	Amtl. Kennzeichen :	
------------------	---------------------	---------------------	--

Fahrzeugdaten

Peugeot 208 (01.2012->) Active			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VF3CCHMZ6GT177707	Laufleistung abgelesen:	67676 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.10.2016 / 2017	Besichtigungsdatum/-ort:	19.05.2025 Zörbig
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	0
Verbleibende Tage bis Service:	0		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen		
1. Achse - links / Zust.		185/65/R15/T 5 mm	
1. Achse - rechts / Zust.		185/65/R15/T 5 mm	
2. Achse - links / Zust.		185/65/R15/T 5 mm	
2. Achse - rechts / Zust.		185/65/R15/T 5 mm	


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Getriebe 5-Gang
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistent-System Notbrems-Assistent
- Fensterrahmen mit Zierleisten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Rahmen lackiert
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Modellpflege
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonderlackierung Hurricane Grau
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Frontscheibe Verbundglas, Seitenscheiben und Heckscheibe Hartglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Wegfahrsperre• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay | <ul style="list-style-type: none">• WIP-Bluetooth |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• City-Paket• Reserverad in Fahrbereifung | <ul style="list-style-type: none">• Metallic-Lackierung• Sitzheizung vorn |
|--|--|

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Seitenwand - Hinten - Links	2 Dellen
2.	Dach	Dellen / Beulen
3.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
4.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
5.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer
6.	Außenspiegel - Rechts	Kratzer
7.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
8.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
9.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
10.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
11.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
12.	Tür Hinten - Links	Kratzer
13.	Tür Vorne - Links	Kratzer
14.	Außenspiegel - Links	Kratzer
15.	Dach	Kratzer
16.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer
17.	A-Säule Vorne - Rechts	1 Delle



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
18.	Türverkleidung Vorne - Links	Kratzer
19.	Kofferraumverkleidung Links	Kratzer
20.	Kofferraumverkleidung Rechts	Kratzer
21.	Türverkleidung Hinten - Rechts	Kratzer
22.	Türverkleidung Vorne - Rechts	Kratzer



Sonstiges


	Bauteil	Schaden
23.	2. Radsatz	Nicht In Ordnung
24.	Dämmmatte Motorhaube	Beschädigt
25.	Motorhaube	2 Dellen
26.	Heckklappe	Dellen / Beulen
27.	Fahrersitz	Gebrauchsspuren
28.	Lenkrad	Kratzer
29.	Einstiegsverkleidung Hinten links	Kratzer
30.	Mittelkonsole	Kratzer
31.	Verkleidung Heckklappe	Kratzer
32.	Einstiegsverkleidung Hinten rechts	Kratzer
33.	Armaturenbrett	Kratzer
34.	Innenraum	Verschmutzt (stark)
35.	Motorhaube	Kratzer
36.	Windschutzscheibe	Kratzer
37.	Verkleidung Scheibenwischer vorn	Bruch
38.	Heckklappe	Kratzer
39.	Windschutzscheibe	Beklebt
40.	Radkappen	Beschädigt

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.


Schadenfotos



1. Seitenwand - Hinten - Links
2 Dellen -



2. Dach
Dellen / Beulen -



2. Dach
Dellen / Beulen -



3. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer -



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



5. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer -



5. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer -



6. Außenspiegel - Rechts
Kratzer -



7. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



7. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



7. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



8. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



8. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



8. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



8. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



9. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



9. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



9. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



9. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer -



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



11. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



11. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



11. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



11. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



11. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



12. Tür Hinten - Links
Kratzer -



12. Tür Hinten - Links
Kratzer -



12. Tür Hinten - Links
Kratzer -



12. Tür Hinten - Links
Kratzer -



12. Tür Hinten - Links
Kratzer -




13. Tür Vorne - Links
Kratzer -



13. Tür Vorne - Links
Kratzer -



13. Tür Vorne - Links
Kratzer -




14. Außenspiegel - Links
Kratzer -




15. Dach
Kratzer -



15. Dach
Kratzer -



15. Dach
Kratzer -



15. Dach
Kratzer -



16. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer -



16. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer -



16. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer -



16. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer -



17. A-Säule Vorne - Rechts
1 Delle -



18. Türverkleidung Vorne - Links
Kratzer -



19. Kofferraumverkleidung Links
Kratzer -



20. Kofferraumverkleidung Rechts
Kratzer -



21. Türverkleidung Hinten - Rechts
Kratzer -



22. Türverkleidung Vorne - Rechts
Kratzer -




23. 2. Radsatz
Nicht In Ordnung -



23. 2. Radsatz
Nicht In Ordnung -



24. Dämmmatte Motorhaube
Beschädigt -



25. Motorhaube
2 Dellen -



26. Heckklappe
Dellen / Beulen -



26. Heckklappe
Dellen / Beulen -



27. Lenkrad
Kratzer -



28. Einstiegsverkleidung Hinten links
Kratzer -



29. Mittelkonsole
Kratzer -



30. Verkleidung Heckklappe
Kratzer -



31. Einstiegsverkleidung Hinten rechts
Kratzer -



32. Armaturenbrett
Kratzer -



33. Innenraum
Verschmutzt (stark) -



33. Innenraum
Verschmutzt (stark) -



33. Innenraum
Verschmutzt (stark) -



33. Innenraum
Verschmutzt (stark) -



33. Innenraum
Verschmutzt (stark) -



33. Innenraum
Verschmutzt (stark) -



33. Innenraum
Verschmutzt (stark) -



33. Innenraum
Verschmutzt (stark) -



34. Motorhaube
Kratzer -



34. Motorhaube
Kratzer -



34. Motorhaube
Kratzer -



34. Motorhaube
Kratzer -



35. Windschutzscheibe
Kratzer -



35. Windschutzscheibe
Kratzer -



36. Verkleidung Scheibenwischer vorn
Bruch -



37. Heckklappe
Kratzer -



37. Heckklappe
Kratzer -



37. Heckklappe
Kratzer -



38. Windschutzscheibe
Beklebt -



39. Radkappen
Beschädigt -



39. Radkappen
Beschädigt -



39. Radkappen
Beschädigt -



39. Radkappen
Beschädigt -