



Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000842927-DE961	Amtl. Kennzeichen :	
------------------	---------------------	---------------------	--

Fahrzeugdaten

Volvo V40 (03.2012->) You!			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YV1MV4551E2143786	Laufleistung abgelesen:	83417 km
Erstzulassung / Baujahr:	20.03.2014 / 2014	Besichtigungsdatum/-ort:	19.05.2025 Zörbig
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	18000
Verbleibende Tage bis Service:	150		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen		
1. Achse - links / Zust.		205/55/R16/H 6 mm	
1. Achse - rechts / Zust.		205/55/R16/H 6 mm	
2. Achse - links / Zust.		205/55/R16/H 7 mm	
2. Achse - rechts / Zust.		205/55/R16/H 7 mm	


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- City-Safety-System
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Weitwinkel
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Bordcomputer
- Digitale Instrumentierung
- Dynamische Fahrwerksregelung (DSTC)
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Fahrassistentz-System Berganfahr-Assistent (HSA)
- 3. Bremsleuchte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußgänger-Schutzsystem Airbag für Fußgänger
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Pollenfilter
- Körper 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Überschlag-Schutzsystem
- Airbag Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Audio-Paket High Performance
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einparkhilfe elektronisch
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Notbrems-Assistent
- Fahrwerk dynamisch ausgelegt
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebel Leder
- Innenausstattung Dekoreinlagen Aluminium Shimmer Graphite
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 1-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Motor 1,6 Ltr. - 110 kW Turbo KAT (1596 ccm) • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag vorn • Servolenkung elektrisch • Sitz vorn links höhenverstellbar • Start/Stop-Anlage • Textilfussmatten • YOU • Make-up-Spiegel beleuchtet | <ul style="list-style-type: none"> • Reifen-Reparaturset • Rücksitzlehnen klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) • Seitenaufprallschutz • Sicherheitsgurte vorn automatisch höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Lorensberg Textil • Stoßfänger Wagenfarbe • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Türsicherung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Keyless-Start • Metallic-Lackierung • Türsicherungssystem hinten elektrisch | <ul style="list-style-type: none"> • Lenkrad (Leder) 3-Speichen • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
|---|---|

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden
1. Tür Vorne - Links	Nachlackiert
2. Stoßfänger Vorne	Steinschlag
3. Windschutzscheibe	Steinschlag Im Sichtfeld
4. Außenspiegel Gehäuse - Links	Verformt (leicht)
5. Stoßfänger Hinten	Kratzer



Karosserie innen

Bauteil	Schaden
6. Lenkrad	Gebrauchsspuren
7. Sitz - Vorne - Links: Kissen	Verschlissen
8. Sitz - Vorne - Links: Lehne	Verschlissen



Sonstiges

Bauteil	Schaden
9. 2. Radsatz	Nicht In Ordnung
10. Hu Bericht	Fehlt
11. Emblem Stoßfänger vorne	Verschlissen
12. Türgriff vorne links	Kratzer
13. Verkleidung Kofferraum	Kratzer

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.


Schadenfotos



1. Tür Vorne - Links
Nachlackiert -



2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag -



3. Windschutzscheibe
Steinschlag Im Sichtfeld -



4. Außenspiegel Gehäuse - Links
Verformt (leicht) -



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer -




6. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Verschlissen -



7. Sitz - Vorne - Links: Lehne
Verschlissen -



8. 2. Radsatz
Nicht In Ordnung -



9. Hu Bericht
Fehlt -



10. Emblem Stoßfänger vorne
Verschlissen -



11. Türgriff vorne links
Kratzer -



12. Verkleidung Kofferraum
Kratzer -