

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

213926

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Hyundai**
 Typ: **i10**
 Fahrgestellnummer: **MALAM51BADM213926**
 Erstzulassung: **24.08.2012**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **46.901 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Purple Fantasia**
 Leistung: **51 kW / 69 PS**
 Hubraum: **1086 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

213926


Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	Elektr. Bremskraftverteilung
4	Getriebe 5-Gang
5	Gurtstraffer
6	Nebelschlussleuchte
7	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
8	Schadstoffarm nach Abgasnorm EC 2005
9	3. Bremsleuchte
10	Wegfahrsperr
11	Getränkehalter vorn
12	Karosserie: 5-türig
13	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
14	Modellpflege
15	Scheibenwischer mit Intervallschaltung
16	Seitenaufprallschutz
17	Verglasung getönt

Nr.	Bezeichnung
18	Fensterheber elektrisch vorn
19	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
20	Radiovorbereitung
21	Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
22	Zentralverriegelung
23	Heckscheibenwischer
24	Seitenairbag
25	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
26	Anti-Blockier-System (ABS)
27	Motor 1,1 Ltr. - 51 kW 12V KAT
28	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
29	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
30	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
31	Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
32	Heckscheibe heizbar
33	Leuchtweitenregelung
34	Sitz vorn links höhenverstellbar

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Edition-Paket Silver

Nr.	Bezeichnung
2	* Klimaanlage

Zubehör:

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

213926

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer MALAM51BADM213926
 Fahrzeugtyp: Hyundai i10 51 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	20.02.2025	46188

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 07/25

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

213926

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel rechts 242µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Hutablage	1, 2	Haltestift abgebrochen	
2	Heckklappe	3	Klappern innen beim öffnen und schließen	
3	Seitenteil rechts	4, 5, 6	leicht deformiert und zerkratzt	
4	Tür hinten rechts	7, 8, 9	leicht deformiert und zerkratzt	
5	Dachholm rechts	10, 11	Delle	
6	Einstieg vorne rechts	12, 13	Delle	
7	Tür vorne rechts	14, 15, 16	Dellen und zerkratzt	
8	Spiegelkappe rechts	17	Kratzer	
9	Kotflügel rechts	18, 19, 20	zerkratzt	

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

213926

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Deckel Handschuhfach	21	Kratzer	
11	Motorhaube	22, 23, 24	Dellen mit Kratzer	
12	Stoßfänger vorn	25, 26, 27	zerkratzt	
13	Fahrersitz	28, 29	Leder gerissen	
14	Tür vorne links	30, 31, 32	zerkratzt	
15	Tür hinten links	33, 34, 35	Delle und zerkratzt	
16	Seitenteil links	36, 37, 38	zerkratzt	
17	Stoßfänger hinten	39, 40, 41	zerkratzt	
18	Heckklappe	42, 43, 44, 45	Korrosion unter Lack und Delle	
19	Radkappen der Vorderachse	46, 47	zerkratzt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025


Auftragsnummer:

213926

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	165/60 R14 79H	Vredestein	6
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	165/60 R14 79H	Vredestein	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	165/60 R14 79H	Vredestein	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	165/60 R14 79H	Vredestein	7



Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

213926

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

213926

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

213926

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

213926

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

213926

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

213926

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

213926

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

213926



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

213926



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

213926

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

213926

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Innenraum / Hutablage Haltestift abgebrochen



Bild 2: Innenraum / Hutablage Haltestift abgebrochen



Bild 3: Karosserie / Heckklappe Klappern innen beim öffnen und schließen



Bild 4: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt




Bild 7: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Dachholm rechts Delle



Bild 11: Karosserie / Dachholm rechts Delle




Bild 12: Karosserie / Einstieg vorne rechts Delle



Bild 13: Karosserie / Einstieg vorne rechts Delle



Bild 14: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen und zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen und zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen und zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 18: Karosserie / Kotflügel rechts zerkratzt



Bild 19: Karosserie / Kotflügel rechts zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Kotflügel rechts zerkratzt



Bild 21: Innenraum / Deckel Handschuhfach Kratzer



Bild 22: Karosserie / Motorhaube Dellen mit Kratzer




Bild 23: Karosserie / Motorhaube Dellen mit Kratzer



Bild 24: Karosserie / Motorhaube Dellen mit Kratzer



Bild 25: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 28: Innenraum / Fahrersitz Leder gerissen




Bild 29: Innenraum / Fahrersitz Leder gerissen



Bild 30: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 31: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 32: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Tür hinten links Delle und zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Tür hinten links Delle und zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Tür hinten links Delle und zerkratzt




Bild 36: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 37: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 39: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 40: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 41: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 42: Karosserie / Heckklappe Korrosion unter Lack und Delle



Bild 43: Karosserie / Heckklappe Korrosion unter Lack und Delle



Bild 44: Karosserie / Heckklappe Korrosion unter Lack und Delle



Bild 45: Karosserie / Heckklappe Korrosion unter Lack und Delle



Bild 46: Reifen - Felge / Radkappen der Vorderachse zerkratzt



Bild 47: Reifen - Felge / Radkappen der Vorderachse zerkratzt