

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**
Hersteller: **Skoda**
Typ: **Fabia**
Fahrgestellnummer: **TMBHC46Y544145211**
Erstzulassung: **17.12.2004**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe**
Schadstoffklasse: **EU4**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **219.220 km**
Kraftstoffart: **Benzin**
Farbe:
Leistung: **55 kW / 75 PS**
Hubraum: **1390 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **2**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	elektr. Fensterheber vorn
2	Schaltgetriebe

Nr.	Bezeichnung
3	Klimaanlage
4	Fahrer u. Beifahrerairbag
5	ABS

Sonderausstattung:

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBHC46Y544145211

Fahrzeugtyp: Skoda Fabia 55 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	03.04.2025	218481

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 01/26☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓

Motor startet eigenständig
- ✓
- Motor funktionsfähig

✓

✓

✓

✓

✓

Schließanlage (ZV) funktionsfähig

—

Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓

—

Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Seitenteil rechts 300µm
2	Tür hinten rechts 295µm
3	Tür vorne rechts 202µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Dach und Dachkante vorn	1, 2, 3	zerkratzt und Steinschläge mit Korrosionsansatz	
2	Einstieg vorne links	4, 5	zerkratzt	
3	Tür vorne links	6, 7, 8	Beule und zerkratzt	
4	Einstieg hinten links	9, 10	zerkratzt	
5	Tür hinten links	11, 12, 13	leicht deformiert und zerkratzt	
6	Seitenteil links	14, 15, 16	Korrosion und deformiert	
7	Stoßfänger hinten	17, 18, 19	zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
8	Heckklappe	20, 21, 22	zerkratzt mit Korrosionsansatz	
9	Heckscheibe	23, 24	zieht Luft	
10	Seitenteil rechts	25, 26, 27	leicht deformiert und zerkratzt	
11	Einstieg hinten rechts	28, 29	zerkratzt mit Korrosionsansatz	
12	Frontscheibe	30, 31, 32	zerkratzt	
13	Tür hinten rechts	33, 34, 35	Delle und zerkratzt	
14	Sitzverkleidung vorne rechts	36	abgebrochen	
15	Einstieg vorne rechts	37, 38	zerkratzt	
16	Tür vorne rechts	39, 40, 41	Dellen und zerkratzt	
17	Kotflügel rechts	42, 43	zerkratzt	
18	Himmel	44, 45	fleckig	
19	Motorhaube	46, 47	Korrosion	
20	Kühlergrill im Stoßfänger	48, 49	ausgehackt	
21	Stoßfänger vorn	50, 51	Kratzer	
22	Kotflügel links	52, 53, 54	Korrosion unter Lack und zerkratzt	
23	Schweller vorne links	55	Korrosionsansatz	
24	Spiegelkappe links	56	Kratzer	
25	Sitzpolster	57, 58, 59, 60	fleckig	
26	Radkappen alle	61, 62, 63, 64	zerkratzt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Dach und Dachkante vorn zerkratzt und Steinschläge mit



Bild 2: Karosserie / Dach und Dachkante vorn zerkratzt und Steinschläge mit



Bild 3: Karosserie / Dach und Dachkante vorn zerkratzt und Steinschläge mit



Bild 4: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt




Bild 6: Karosserie / Tür vorne links Beule und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Tür vorne links Beule und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Tür vorne links Beule und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt




Bild 12: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Seitenteil links Korrosion und deformiert



Bild 15: Karosserie / Seitenteil links Korrosion und deformiert



Bild 16: Karosserie / Seitenteil links Korrosion und deformiert



Bild 17: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 19: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Heckklappe zerkratzt mit Korrosionsansatz



Bild 21: Karosserie / Heckklappe zerkratzt mit Korrosionsansatz




Bild 22: Karosserie / Heckklappe zerkratzt mit Korrosionsansatz



Bild 23: Karosserie / Heckscheibe zieht Luft



Bild 24: Karosserie / Heckscheibe zieht Luft



Bild 25: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt




Bild 26: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt




Bild 27: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt




Bild 28: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt mit Korrosionsansatz



Bild 29: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt mit Korrosionsansatz



Bild 30: Karosserie / Frontscheibe zerkratzt



Bild 31: Karosserie / Frontscheibe zerkratzt



Bild 32: Karosserie / Frontscheibe zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Tür hinten rechts Delle und zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Tür hinten rechts Delle und zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Tür hinten rechts Delle und zerkratzt



Bild 36: Innenraum / Sitzverkleidung vorne rechts abgebrochen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt




Bild 39: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen und zerkratzt



Bild 40: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen und zerkratzt



Bild 41: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen und zerkratzt



Bild 42: Karosserie / Kotflügel rechts zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Karosserie / Kotflügel rechts zerkratzt



Bild 44: Innenraum / Himmel fleckig




Bild 45: Innenraum / Himmel fleckig




Bild 46: Karosserie / Motorhaube Korrosion



Bild 47: Karosserie / Motorhaube Korrosion



Bild 48: Karosserie / Kühlergrill im Stoßfänger ausgehackt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 49: Karosserie / Kühlergrill im Stoßfänger ausgehackt



Bild 50: Karosserie / Stoßfänger vorn Kratzer



Bild 51: Karosserie / Stoßfänger vorn Kratzer



Bild 52: Karosserie / Kotflügel links Korrosion unter Lack und zerkratzt



Bild 53: Karosserie / Kotflügel links Korrosion unter Lack und zerkratzt




Bild 54: Karosserie / Kotflügel links Korrosion unter Lack und zerkratzt



Bild 55: Karosserie / Schweller vorne links
Korrosionsansatz



Bild 56: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 57: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 58: Innenraum / Sitzpolster fleckig




Bild 59: Innenraum / Sitzpolster fleckig




Bild 60: Innenraum / Sitzpolster fleckig

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

20.5.2025

Auftragsnummer:

145211

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 61: Reifen - Felge / Radkappen alle zerkratzt



Bild 62: Reifen - Felge / Radkappen alle zerkratzt



Bild 63: Reifen - Felge / Radkappen alle zerkratzt



Bild 64: Reifen - Felge / Radkappen alle zerkratzt